

Nr zlecenia: 137/16/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/16

### Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

### Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                                       | Dane: [O] III-2026 |                                       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | <b>Samochód osobowy</b>                               | VIN:               | <b>WB A 3 1 F Z 0 0 F R 1 7 2 3 8</b> |
| Marka:                                              | <b>BMW</b>                                            | Nr rejestracyjny:  | <b>PZ3T178</b>                        |
| Model pojazdu:                                      | <b>320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21</b> | Nr Info-Ekspert:   | <b>003-06236</b>                      |
| Wersja:                                             | <b>xDrive Steptronic</b>                              | Rok produkcji:     | <b>2023</b>                           |
| Wskazanie drogomierza                               | 151892 km                                             |                    |                                       |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/09/04                                            |                    |                                       |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/09/04                                            |                    |                                       |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe                        |                    |                                       |
| Dop. masa całk.                                     | 2320 kg*                                              |                    |                                       |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)             |                    |                                       |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 140kW (190KM)                              |                    |                                       |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza                          |                    |                                       |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                                      |                    |                                       |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                                          |                    |                                       |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                             |                    |                                       |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym               |                    |                                       |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                            |
|------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 44   | Poduszka powietrzna kierowcy                          |
| 2    | Asystent uwagi                             | 45   | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3    | Autoalarm                                  | 46   | Poduszki powietrzne boczne przednie                   |
| 4    | BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji | 47   | Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie    |
| 5    | ConnectedDrive Services                    | 48   | Przycisk Start/Stop                                   |
| 6    | Czujnik deszczu                            | 49   | Reflektory LED                                        |
| 7    | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach     | 50   | Relingi dachowe M Shadowline (wysoki                  |

|    |                                                                            |    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Dywaniki welurowe                                                          | 51 | połysk)                                                                          |
| 9  | Emergency call                                                             | 52 | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową                                          |
| 10 | Funkcja Follow-Me-Home                                                     | 53 | Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy                                       |
| 11 | Głośniki 6 szt.                                                            | 54 | System Active Guard Plus                                                         |
| 12 | Gniazdo 12V w przednim schowku                                             | 55 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC                                          |
| 13 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold                   | 56 | System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego                             |
| 14 | Immobilizer                                                                | 57 | System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami o zakazie wyprzedzania |
| 15 | Kierownica wielofunkcyjna                                                  | 58 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania                                  |
| 16 | Klakson dwutonowy                                                          | 59 | System przeładunkowy                                                             |
| 17 | Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane                                    | 60 | System stabilizacji toru jazdy DSC                                               |
| 18 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                                       | 61 | System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)                                 |
| 19 | Kolumna kierownicy regulowana                                              | 62 | Szyby atermiczne                                                                 |
| 20 | Kontroler iDrive                                                           | 63 | Światła tylne LED                                                                |
| 21 | Końcówki układu wydechowego podwójne                                       | 64 | Światło powitalne                                                                |
| 22 | Kurtyny powietrzne boczne                                                  | 65 | Tapicerka tekstylna Hevelius                                                     |
| 23 | Lampy tylne LED                                                            | 66 | Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 778"                                          |
| 24 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia                                          | 67 | Technologia SCR                                                                  |
| 25 | Listwy progowe czarne z napisem "BMW"                                      | 68 | Teleservices                                                                     |
| 26 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie                               | 69 | Tempomat z funkcją hamowania                                                     |
| 27 | Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX                                      | 70 | Trójkąt ostrzegawczy                                                             |
| 28 | Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połysk            | 71 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                        |
| 29 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                                     | 72 | Uchwyty na kubki z przodu                                                        |
| 30 | Obudowa lusterka w kolorze nadwozia                                        | 73 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic                  |
| 31 | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia                                        | 74 | Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy                         |
| 32 | Ochrona przed uderzeniem bocznym                                           | 75 | Wyświetlacz panoramiczny                                                         |
| 33 | Oslona wpuszczana na okno, matowa czarna                                   | 76 | Wyświetlanie punktu przesunięcia                                                 |
| 34 | Oslony przeciwsłoneczne                                                    | 77 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                               |
| 35 | Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście | 78 | Zagłówki siedzeń tylnych składane                                                |
| 36 | Oświetlenie bagażnika                                                      | 79 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                |
| 37 | Oświetlenie powitalne                                                      | 80 | Zbiornik paliwa 59l                                                              |
| 38 | Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED                                     | 81 | Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB                                           |
| 39 | Oświetlenie wewnętrzne                                                     | 82 | Zestaw naprawczy opon                                                            |
| 40 | Oznaczenie modelu                                                          | 83 | Zestaw narzędzi                                                                  |
| 41 | Pakiet schowków dodatkowych                                                | 84 | Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C                                       |
| 42 | Podłokietnik centralny przedni regulowany                                  | 85 | Złącza USB w podłokietniku typu A i C                                            |
| 43 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                               |    |                                                                                  |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa pokryta skórą  
Kierownica sportowa  
Kierownica pokryta skórą
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Usługi Connected Drive  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne  
System In-Car Experiences
- Pakiet dodatkowych funkcji lusterek  
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie  
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie  
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową

- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
- Szyby przednie regulowane elektrycznie
- Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent świateł drogowych
- 2 Dach szklany panoramiczny
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie sportowe
- 5 Kierownica podgrzewana
- 6 Lakier metalizowany
- 7 Ogrzewanie postojowe
- 8 Pakiet Innowacyjny (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Asystent parkowania
  - System Speed Limit Info
  - Wyświetlacz Head-Up
  - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - Asystent martwego pola lusterek
  - Złącze USB w podłokietniku
  - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
  - System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70
  - Reflektory LED adaptacyjne
  - Złącza USB w konsoli centralnej
  - Profil kierowcy
  - Łączność 4G LTE
  - System operacyjny BMW 8.0
  - Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wielofunkcyjnego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza dotykowego
  - Usługi Connected Command
  - Interfejs Bluetooth/Wifi
- 9 Rezygnacja z dodatkowego oznaczenia zewnętrznego
- 10 Szyby tylne przyciemniane
- 11 Taca doładowania bezprzewodowego
- 12 Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec (dopłata)
- 13 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 780 Bicolor" (dopłata)
- 14 Tempomat aktywny z funkcją Stop & Go (dopłata)
  - Tempomat aktywny
  - System Stop & Go

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *PIRELLI 225/45 R18 95H SOTTO ZERO | 5,0          |
| Przednie prawe: | *PIRELLI 225/45 R18 95H SOTTO ZERO | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *PIRELLI 225/45 R18 95H SOTTO ZERO | 6,0          |
| Tylne prawe:    | *PIRELLI 225/45 R18 95H SOTTO ZERO | 6,0          |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Dodatkowy komplet kół | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM   | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE  | ( - ) |

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Brak tabliczki znamionowej.

Pojazd sprzedawany z dodatkowym kompletem kół.

Wartość dodatkowego wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycenę wykonał: Adam Regulski

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




#### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                    | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                        |      |         |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski powłoki lakierowej                           |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej             |      |         |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                        |      |         |
| 6    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia |      |         |
| 7    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                        |      |         |
| 8    | Błotnik tylny         | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                        |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej ( zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[ $\mu\text{m}$ ] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|--------------------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 50-60                                |      |
| 2    | Dach                          |       | 70-80                                |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 50-60                                |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 90-100                               |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 70-80                                |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 90-100                               |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 50-60                                |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 90-100                               |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 80-90                                |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 80-90                                |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80-90                                |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------|-------|-------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |      |            |
| 2    | Zderzak tylny   |       | Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej |      |            |
| 3    | Szyba przednia  |       | Odpryski                                  |      |            |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|------------------------------------------|-------|------------------------|------|------------|
| 1    | Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia |       | Zabrudzone, zarysowane |      |            |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                        | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot.<br>nr |
|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------|------|------------|
| 1    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |            |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                     | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia               | BEZ UWAG |
| 4 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- 1 Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub

powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76




Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83




Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*