


## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002307734        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 23.02.2026 10:56  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10094057          |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZKJ7RR084266 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen    |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kleinwagen            |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                  |
| <b>Modell:</b>                      | Ibiza                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ARI            |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 04.03.2024            |
| <b>Laufleistung:</b>                | 30.914 km             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen             |
| <b>Farbe:</b>                       | Reinrot               |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Reinrot               |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb          |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Benzin                |
| <b>Hubraum:</b>                     | 1.000 ccm             |
| <b>Leistung:</b>                    | 81 kW (111 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                       |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                       |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                       |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                       |
| <b>Radstand:</b>                    |                       |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                     |
| <b>Zylinder:</b>                    | 3                     |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                     |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                     |
| <b>Getriebe:</b>                    | Schaltgetriebe 6-Gang |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                 |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz          |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                     |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 725 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                        |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2 Leseleuchten vorn                                                    | Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --  |
| 3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A                                       | Einton-Signalhorn                                                   |
| 3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"   | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| 4 Türen                                                                | Embleme                                                             |
| 6 Lautsprecher (passiv)                                                | Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)                                |
| 6-Gang-Schaltgetriebe "M6"                                             | Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer                                 |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                      | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen              |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                         | Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-                               |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                   | Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| Abwicklung Serie                                                       | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung              | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Aktivkohlebehälter (EVAP)                                              | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Ambientelicht Ausführung 1                                             | Frei konfigurierbares Kombiinstrument                               |
| Antenne für AM/FM Empfang, Diversity                                   | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Armaturentafel Standard                                                | Front Assist inkl. City ANB ohne ACC                                |
| Außenspiegel links, konvex                                             | Frontantrieb                                                        |
| Außenspiegel rechts, konvex                                            | Frontscheibe, Wärmeschutzglas                                       |
| Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar | Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C            |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe               | Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend  |
| Ausströmer                                                             | Fußhebelwerk "Standard"                                             |
| Batterie 320A (49Ah)                                                   | Gepäckraumabdeckung, klappbar                                       |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                      | Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)                                      |
| Berganfahrassistent                                                    | Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter                      |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                             | Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose         |
| Bordliteratur in Deutsch                                               | Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch     |
| Bordwerkzeug                                                           | Handbremshebelgriff in Leder                                        |
| Chrom-Paket                                                            | Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung               |
| Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                            | Hinterachse verstärkt ( Ausführung 2)                               |
| Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon               | Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze                            |
| Dämpfung hinten, Sport                                                 | Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                             |
| Dämpfung vorn                                                          | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                |
| Datenträger für EU, integriert                                         | Kältemittel R1234yf                                                 |
| Dekor-Einlagen                                                         | Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)                                   |
| Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                  | Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung                             |
| Digitaler Radioempfang                                                 | Keine Aktionsausführung                                             |
| Drehstromgenerator 140 A                                               | Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                  |
| Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                        | Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung                       |
| Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung     | Kopfstützen hinten (3 Stück)                                        |
| Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                         | Kopfstützen vorn                                                    |
| ECO-Funktion                                                           | Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)                  |

|                                                                           |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Kurzheck                                                                  | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                 |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                        | Ohne Ladeboden                                                    |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                          | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                           |
| Ledersportmultifunktionslenkrad                                           | Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                         |
| LED-Kennzeichenbeleuchtung                                                | Ohne Lichtassistent                                               |
| Leichtmetallräder 7J x 17                                                 | Ohne Mittelarmlehne vorn                                          |
| Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar                                  | Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen  |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb) | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Linkslenker                                                               | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                            |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                   | Ohne Sonderspezifikationen                                        |
| Mit Multifunktionskamera                                                  | Ohne Spurwechselassistent                                         |
| Modul Boden hinten Ausführung 1                                           | Ohne Überföhrungsausrüstung                                       |
| Müdigkeitserkennung                                                       | Ohne UNECE CS&SU                                                  |
| Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                            | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                            |
| Navigationsgerät-High                                                     | Ohne Verkehrszeichenerkennung                                     |
| Navigationssystem                                                         | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                  |
| Nebelscheinwerfer                                                         | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                     |
| Nebelschlussleuchte                                                       | Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum                |
| Nicht Heissland                                                           | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)      |
| Nicht raucherausführung                                                   | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Normalausführung                                                          | Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |
| Normal-Lackierung                                                         | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
| Normalluftfilter                                                          | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |
| Normalsitze vorn                                                          | Optionsinfotainment (MIB3)                                        |
| Ohne 2. Batterie                                                          | Pan-European-eCall                                                |
| Ohne alternativ-Antriebssystem                                            | Pannen-Set                                                        |
| Ohne Anhängervorrichtung                                                  | Preisnachlass-Paket                                               |
| Ohne Applikationen                                                        | Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)          |
| Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum                                    | Radstand                                                          |
| Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                        | Rechtsverkehr                                                     |
| Ohne besondere Farbausstattung                                            | Regionscode " ECE " für Radio                                     |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                        | Reifen 215/45 R17 91W xl                                          |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player                                                | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                            |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                              | Reifendruckkontrolle                                              |
| Ohne Dachreling / Dachlastträger                                          | Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                    |
| Ohne Einparkhilfe                                                         | SBBR-Leuchte in LED-Technik                                       |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                        | Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                  |
| Ohne Feuerlöscher                                                         | Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung             |
| Ohne Fußmatten                                                            | Scheibenbremsen hinten (Geomet D)                                 |
| Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen                                 | Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                   |
| Ohne Heckspoiler                                                          | Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor          |
| Ohne Individualeinbau                                                     | Schriftzugsatz                                                    |

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfplatz Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperrung elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Nexen      | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 5,0 mm      |
| Nexen      | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 5,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 7,0 mm      |
| Nexen      | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/45 R 17 91 W | 7,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2027

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung       |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe                   | Riss                 | Ersetzen                  |
| 2  | Motorhaube                          | Delle(n)             | Instandsetzen + lackieren |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen                 |
| 4  | Kotflügel vorne rechts              | Delle(n)             | Instandsetzen + lackieren |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Ja                                    |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 11.200,00     |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 11.200,00     |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)           | 1.340,0   |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZKJ7RR084266

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja


**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten links




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum - Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen



2 - Motorhaube - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

