

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002301941
Besichtigt am:	02.02.2026 12:40
Berichts-Nr:	9959949
FIN:	WVGZZZ1TZNW014310

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touran
HSN / TSN:	0603 / CJB
Erstzulassungsdatum:	04.07.2022
Laufleistung:	17.344 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Caribbean Blue Metallic
Farbe Dach:	Caribbean Blue Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	117 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Dachhimmel in Storm Grey
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dachkonsole
230-Volt-Steckdose und zusätzliche Gepäckraumbeleuchtung	Dachreling silber eloxiert
230-V-Steckdose im Gepäckraum	Dämpfung hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC
3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten	Dämpfung vorn
3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Längs- und Lehnenneigungs-Einstellung sowie Armlehne und Umklappfunktion "Easy Fold"	Dekoreinlagen "Piano Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Salvador" 6,5 J x 17 in Grau Metallic	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Diebstahlwarnanlage
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
Abgasendrohr hinten (Standard)	Drehstromgenerator 140 A
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist"
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	ECO-Funktion
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall Tire Mobility Set
Allergenfilter	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung (Lichtleisten an den Türdekoren vorn; Türöffner und Türarmlehnen vorn beleuchtet)	ergoActive-Fahrersitz mit 14-Wege-Einstellung und Massagefunktion
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar, auf Fahrerseite abblendend, Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5T0-
Außenspiegel rechts, konvex	Family-Paket
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 320A (59Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängererkennung und aktive Frontklappe
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion	Gepäckmanagement-Paket mit auf Schienen fixierbarem Gepäcknetz
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Lichtdreh- und Fensterheberschaltern, Ausströmern vorn und Türinnenbetätigung	Gepäckraumboden höhenstellbar, mit Fixierelement
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gepäckraum-Wendematte faltbar und herausnehmbar

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
 Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2
 LED-Leseleuchten vorn und hinten
 Innenspiegel automatisch abblendend
 ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von
 Kindersitzen auf den Rücksitzen)
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
 Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
 Kindersicherung elektrisch für Türen hinten, vom Fahrersitz
 aus bedienbar
 Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze,
 neigungseinstellbar
 Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
 Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-
 Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
 und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
 Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch
 einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
 Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem
 Kurvenfahrlicht
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Mit Individualeinbau
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit
 herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten
 MPV
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar
 Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen, beheizbar
 Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
 vorn
 Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische
 Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Ohne Erkennungsleuchten
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Kindersitz
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
 Funkantenne
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
 Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front
 Assist"
 Radio
 Radschlüssel und Wagenheber
 Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Salvador 6,5 J x 17 in Grau Metallic, Volkswagen R, Airstop®-
 Reifen 215/55 R 17
 Schalthebelknauf in Leder
 Schalthebelverkleidung f. Automat- schaltung
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.
Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhen-einstellbar

Sitzmittelbahnen in Mikrovlies "ArtVelours"

Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spiegelpaket

Sport-Ausstattung

Sprachbedienung

Spurwechselassistent "Side Assist Plus" inkl.
Spurhalteassistent "Lane Assist" und Ausparkassistent

Stabilisator hinten für Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, vorn mit Zierleisten unten in
Chrom

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhen-einstellbar, ergoActive-Sitz auf der
Fahrerseite

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn,
Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten

Wartungsintervallverlängerung

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-
Winterreifen 205/60 R 16 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, AirStop®-
Winterreifen 205/60 R 16 H

Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung, Funkfernbedienung
und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ1TZNW014310

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9959949
 vom: 02.02.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne





Innenraum - hinten

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

