

Nr zlecenia: 17/10/02/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/02/10

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Piotr Bałaziński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)           |                                         | Dane: [O] II-2026 |                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                            | Samochód osobowy                        | VIN:              | HESXR1C45NS096511 |
| Marka:                                     | SMART                                   | Nr rejestracyjny: | WU7026P           |
| Model pojazdu:                             | Smart #1                                | Nr Info-Ekspert:  | 065-00200         |
| Wersja:                                    | Launch Edition                          | Rok produkcji:    | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                      | 36472 km                                |                   |                   |
| Data pierwszej rejestracji                 | 2023/05/08, (w Polsce: 2023/07/27)      |                   |                   |
| Data ważności badania technicznego         | 2026/07/24                              |                   |                   |
| Rodzaj nadwozia                            | hatchback 5 drzwiowy                    |                   |                   |
| Dop. masa całkow.                          | 1875 kg                                 |                   |                   |
| Jednostka napędowa                         | elektryczna                             |                   |                   |
| Moc silnika                                | 75kW (102KM)                            |                   |                   |
| Rodzaj napędu                              | tylny (4x2)                             |                   |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym |                   |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia        | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                                   |
|------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 1    | * Apteczka                        | 18   | Oparcie siedzeń tylnych składane                             |
| 2    | Asystent hamowania aktywny        | 19   | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania |
| 3    | Audio System Smart                | 20   | Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy                        |
| 4    | + Czujniki parkowania przód + tył | 21   | Poduszki powietrzne boczne przednie                          |
| 5    | + Dach panoramiczny               | 22   | Pokrywa przestrzeni bagażowej                                |

|                                          |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 6 +Fotele skórzane                       | 23 System chłodzenia baterii                          |
| 7 Gaśnica                                | 24 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP      |
| 8 Generator dźwięku                      | 25 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach |
| 9 *Integracja smartfonu                  | 26 +System multimedialny                              |
| 10 +Kierownica podgrzewana               | 27 Światła do jazdy dziennej LED                      |
| 11 *Kierownica pokryta skórą             | 28 Tempomat                                           |
| 12 Klimatyzacja automatyczna             | 29 Torba do przechowywania przewodu zasilającego      |
| 13 Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym | 30 Trójkąt ostrzegawczy                               |
| 14 +Ładowarka                            | 31 Wskaźnik naładowania akumulatorów i mocy           |
| 15 Ładowarka pokładowa 4,6 kW            | 32 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne       |
| 16 Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 33 Zamek centralny                                    |
| 17 +Nadwozie dwukolorowe                 |                                                       |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 \* Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 3 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                             | Bieżnik [mm] |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *Continental Econtact 6 235/45 R19 99V | 5,0          |
| Przednie prawe: | *Continental Econtact 6 235/45 R19 99V | 5,0          |
| Tylne lewe:     | *Continental Econtact 6 235/45 R19 99V | 5,0          |
| Tylne prawe:    | *Continental Econtact 6 235/45 R19 99V | 5,0          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( + ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Krajowa sytuacja rynkowa           | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

W bazie Info-Ekspert brak rezydualnych wartości bazowych dla wycenianego pojazdu. Końcową wartość ustalono na podstawie bieżącej analizy rynku wtórnego, z uwzględnieniem stanu technicznego pojazdu, poziomu zużycia, wyposażenia oraz roku produkcji.

Oględziny wykonywał: Patryk Kraszewski

Wycenę wykonał: Piotr Bałaziński


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia      |       | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 3    | Drzwi boczne tylne    | P     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**

| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | 160-200              |      |
| 2    | Dach             |       | 190-200              |      |
| 3    | Błotnik przedni  | L     | 130-140              |      |
| 4    | Drzwi przednie   | L     | 190-200              |      |
| 5    | Drzwi tylne      | L     | 190-200              |      |
| 6    | Błotnik tylny    | L     | 160-220              |      |
| 7    | Błotnik przedni  | P     | 130-140              |      |

|    |                               |   |         |  |
|----|-------------------------------|---|---------|--|
| 8  | Drzwi przednie                | P | 190     |  |
| 9  | Drzwi tylne                   | P | 200-230 |  |
| 10 | Błotnik tylny                 | P | 180-220 |  |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |   | 150-160 |  |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |
| 2    | Szyba przednia  |       | Pęknięcie          |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.



### PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

Felga przednia P - Zarysowania

Felga tylna P - Zarysowania

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                            |          |
|---|--------------------------------------------|----------|
| 1 | Praca układu kierowniczego                 | BEZ UWAG |
| 2 | Głośność (stuk) zawieszenia                | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego           | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego           | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Pojazd sprowadzony
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*