

Nr zlecenia: 47/13/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/13

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	VR3ECYHYCJJ852719
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WL6764M
Model pojazdu:	Rifter HDI MR`18 E6	Nr Info-Ekspert:	029-03738
Wersja:	Active S&S	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	112417 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/04/25		
Data ważności badania technicznego	2026/05/15		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	2100 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 73kW (99KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Półka pod sufitem
2	Czujnik zmierzchu	21	Relingi dachowe w kolorze szary aluminium
3	Czujniki ciśnienia w oponach	22	Ryglowanie automatyczne zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia
4	Drzwi przesuwne lewe	23	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
5	Drzwi przesuwne prawe	24	System Magic Wash Premium
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
7	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	26	System stabilizacji toru jazdy przyczepy ESC

8	Gniazdo 12V	27	System wspomagania nagłego hamowania AFU
9	Kanapa w drugim rzędzie składana 2/3 - 1/3	28	System wspomagania pokonywania wzniesień Hill Assist
10	Klimatyzacja	29	Szyba tylna ogrzewana
11	Kolumna kierownicy regulowana	30	Szyby przednie regulowane elektrycznie
12	Kołpaki RAKIURA	31	Szyby w drzwiach przesuwanych uchylne
13	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	32	Tapicerka materiałowa ENIGMATIC
14	Lakier Biały Banquise	33	Uchwyty do zabezpieczenia bagażu 4 szt.
15	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX (3x)	34	Wycieraczka szyby tylnej
16	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Wykładzina na podłodze i w bagażniku
17	Poduszka powietrzna pasażera	36	Zabezpieczenie elektryczne drzwi przed otwarciem
18	Poduszki powietrzne boczne	37	Zamek centralny
19	Półka nad przestrzenią bagażową		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Fotel kierowcy NCAP
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Zagłówek fotela kierowcy regulowany
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Safety
System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
System aktywnego monitorowania pasa ruchu (LKA)
System automatycznego hamowania - Active Safety Brake
- Styl zewnętrzny ACTIVE
Zderzaki czarne
Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym
Klamki zewnętrzne czarne
- System audio RD6
Antena radiowa
Złącze "USB"
System Bluetooth
Złącze "AUX"
Ekran C
Radio

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Koło zapasowe
- Pakiet Miejski (dopłata)
Światła p/mgielne przednie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
Zderzaki w kolorze czarnym
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
Listwy ozdobne w lakierowane w kolorze szarym w strefie reflektorów przeciwmglowych i wokół atrapy chłodnicy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN 215/65 R16 102H SUV SNOW	7,6
Przednie prawe:	*KORMORAN 215/65 R16 102H SUV SNOW	7,7
Tylne lewe:	*LAUFENN 215/65 R16 98H i FIT+	6,2
Tylne prawe:	*LAUFENN 215/65 R16 98H i FIT+	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Moc silnika: 75kW - brak możliwości wpisania poprawnej wartości w programie eksperckim.

Oględziny wykonywał: Piotr Kocyk

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne przednie	P	Wgniezione z zarysowaniami powłoki lakierowej, korozja	Podczas otwierania drzwi przednie P zahaczają o błotnik	
6	Drzwi boczne tylne	L	Wgniezione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Odpryski powłoki lakierowej, brak liter w nazwie marki		
13	Wnęka drzwi tylnych	L	Zarysowania lakieru		
14	Wnęka drzwi tylnych	P	Zarysowania lakieru		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60-80	
2	Dach		90-110	
3	Błotnik przedni	L	90-110	
4	Drzwi przednie	L	90-110	
5	Drzwi tylne	L	90-110	
6	Błotnik tylny	L	90-110	
7	Błotnik przedni	P	90-110	
8	Drzwi przednie	P	90-110	
9	Drzwi tylne	P	90-110	
10	Błotnik tylny	P	90-110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Krata wlotu powietrza		Złuszczenia lakieru		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
4	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
5	Zderzak tylny		Zarysowany		
6	Kołpak tylny	P	Zdeformowany		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Przepalone miejscowo poszycie, zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone, zarysowania		
7	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		
8	Półka bagażnika		Brak		
9	Wnętrze przestrzeni bagażowej		Liczne zarysowania tapicerek		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Górna osłona silnika	Rozerwana		

Wg informacji przekazanych przez zleceniodawcę:

- uszkodzony zbiornik AdBlue w pojeździe – możliwa konieczna wymiana.

Brak dodatkowych informacji na temat usterki.

Konieczna dalsza weryfikacja serwisowa.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuk) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Zmiana biegów, działanie sprzęgła	BEZ UWAG
5	Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego	BEZ UWAG

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104




Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112




Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116




Fot. nr 117



Fot. nr 118




Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136

CERTYFIKAT GWARANCJI PEUGEOT

Gwarancje PEUGEOT
Objęcie samochodu gwarancjami umownymi PEUGEOT następuje poprzez wypełnienie niniejszego certyfikatu i podstemplowanie go przez punkt sprzedaży. Warunkiem obowiązywania gwarancji jest wykonywanie przeglądów okresowych zgodnie z ich planem. Potwierdzeniem ich wykonania są wypełnione formularze przeglądów okresowych zamieszczone w tej książce. Gwarancja umowna PEUGEOT obowiązuje od daty wydania pojazdu klientowi (data początku okresu gwarancji podana na tej stronie). Szczegóły gwarancji umownych PEUGEOT, którymi objęty jest pojazd klienta oraz warunki ich zastosowania są zamieszczone w poniższej książce.

IDENTYFIKACJA SPRZEDAWCY
Przygotowanie, wydanie pojazdu według zakresu określonego przez producenta

BUD MAT AUTO
KONCESJONAR PEUGEOT
www.budmatauto.peugeot.pl
ul. Bielska 67 09-400 Plock
Tel.: 24 267-47-60 Fax: 24 267-47-63
NIP: 774-28-98-182
Kraj: POLSKA Pieczęć punktu sprzedaży: PL6324P

Identyfikacja samochodu
V.I.N.: VR3ECYH4C77852715
Data początku gwarancji: 29.03.19
Data końca gwarancji: 29.03.21
Model: RIFTER
Paliwo: ON
Silnik: 2.5 HDI
Olej silnikowy: _____
Moc: 100 KM
Nr rejestracyjny: WL6764M

Plan przeglądów okresowych Państwa samochodu został przekazany przy jego wydaniu. Dokument ten znajduje się w etui z dokumentacją pojazdu.
Jeśli tego dokumentu brakuje,
- możecie się Państwo zwrócić do sprzedawcy samochodu lub do każdego autoryzowanego serwisu Marki z prośbą o wydanie tego dokumentu lub
- będą Państwo mieli do niego dostęp poprzez Państwa strefę osobistą* na stronie internetowej Marki.
* dostępna w zależności od kraju.
Radzimy Państwu zachować wraz z książką gwarancyjną faktury i dokumenty dotyczące wykonanych przeglądów Państwa samochodu. W przypadku sprzedaży samochodu należy koniecznie przekazać wszystkie dokumenty pokładowe samochodu nowemu właścicielowi.

Fot. nr 137

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Kolejne strony są przeznaczone na pieczętki profesjonalnego serwisu samochodowego przeprowadzającego przegląd Państwa samochodu PEUGEOT.

Prosimy Państwa o egzekwowanie kompletnego wypełnienia przez wybrany przez Państwa profesjonalny serwis samochodowy poniższych pól (data i przebieg aktualnego i następnego przeglądu, w zależności od pojazdu oraz warunków eksploatacji).

Zalecamy przechowywać wraz z książką faktury oraz dokumentację związaną z przeglądami wykonanymi w samochodzie.

W przypadku odsprzedaży samochodu należy przekazać dokumenty samochodu nowemu właścicielowi.

Przeglądy okresowe mają charakter obowiązkowy, aby spełniać warunki gwarancji producenta.

Data: 19.05.2020 km: 19 214
Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

AT GARAGE
Spółka z o.o.
AUTORYZOWANY KONCESJONAR PEUGEOT
91-627 Łódź, ul. Śurykowska 131
tel. 42 617 07 20; fax 42 617 07 21
MIP 7272867005, REGON 100134157

Następny przegląd co 30 tys.
do 45 214 km lub do dnia 22.05.2021

Data: 13.05.21 km: 32097
Warunki normalne ☒ Warunki szczególne ☐

CAFUS
Spółka z o.o.
91-496 Łódź, ul. Łódzka 10
NIP: 726-266-75-02, REGON: 368180669
Tel: 42 876 508 0

Następny przegląd co 30 tys.
do 62 097 km lub do dnia 22.05.22

Fot. nr 138

PRZEBIEG OBSŁUGI POJAZDU

Data: 08 / 02 / 2023 km: 76 250
 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐

Wiz depu + f. depu 0430
 + dep. asystentia CASTROL
 MILEX

STACJA SERWISU
 I OBSŁUGI POJAZDÓW
 tel. 42 674 95 19

Następny przegląd
 do 08.02.2025 km lub do dnia 91000KM

Data: / / km:
 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐

Obsługa okresowa
 Pieczęć serwisu

Następny przegląd
 do / / km lub do dnia / /

Data: / / km:
 Warunki normalne ☐ Warunki szczególne ☐

Obsługa okresowa
 Pieczęć serwisu

Następny przegląd
 do / / km lub do dnia / /

26

Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141



Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144



Fot. nr 145



Fot. nr 146



Fot. nr 147



Fot. nr 148



Fot. nr 149



Fot. nr 150



Fot. nr 151



Fot. nr 152



Fot. nr 153



Fot. nr 154



Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu