

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218690/3/26-11401	Data raportu	18-03-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/21552/26/03/1	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	ZFA3120000JB06178
Marka, model	FIAT 500 15-24
Typ, wersja	500 1.2 Lounge Dualogic EU6d
Numer rejestracyjny	DW6YG38
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1242 ccm/51 kW
Stan licznika	57 458 km
Data 1. rej./rok prod.	09-11-2018/2018
Data nast. bad. techn.	12-04-2026
Nadwozie	hatchback 3/4
Lakier	niebieski/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS + EBD, Airbag 7 sztuk: poduszki powietrzne czołowe, przednie boczne, kurtynowe, Airbag kolan kierowcy, BAS - Brake Assist System, Chromowana końcówka rury wydechowej, Chromowane wstawki na gałce zmiany biegów, Czujnik ciśnienia powietrza w oponach TPMS, Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa, Dach szklany panoramiczny nieotwierany, z roletą przeciwsłoneczną, ESC (zawiera ASR, MSR, HBA i Hill Holder), ESS - system sygnalizacji nagłego hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie + zamek centralny, Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 185/55, wzór 14-ramienny (74B), Fotel pasażera z mechanizmem pamięci ustawienia, GSI - Gear Shift Indicator, Gniazdo 12V, Immobilizer, Kierownica skórzana ze sterowaniem radia Uconnect, Kierownica z regulacją wysokości, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja manualna, Komputer pokładowy z systemem My Car, Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk, Listwy chromowane na zderzakach przednim i tylnym, Listwy chromowane pod linią szyb bocznych, Lusterka boczne sterowane elektrycznie w kolorze nadwozia, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Reflektory przednie z funkcją Follow Me Home, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Tylna kanapa dzielona z regulowanymi zagłówkami, Uchwyt dla pasażera, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Usługi Uconnect LIVE, Wspomaganie kierownicy - elektryczne, Zamek centralny sterowany pilotem, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy do kół Fix&Go, Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED, Czujnik deszczu i zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Funkcja Android Auto, Apple CarPlay, Głośniki 2 z tyłu, Kieszonka w oparciu fotela pasażera, Lakier metalizowany, Niebieski Dipinto Di Blu, Lusterka boczne sterowane elektrycznie, ogrzewane, w kolorze nadwozia, Radio Uconnect z 7-calowym dotykowym ekranem (bez CD) z portem USB oraz Bluetooth, System Stop & Start, Wyświetlacz 7-calowy TFT - elektroniczny wyświetlacz zegarów i komputera pokładowego

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 88T	5,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 88T	5,5 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 88T	5,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	185/60 15 88T	5,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Łotnik przedni prawy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Słupki przedni prawy	do 150
5	Słupki środkowy lewy	do 150
6	Słupki środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Łotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Łotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Łotnik przedni lewy	200 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka oparcia 2.rząd	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30


Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Fot. 40

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina przestrzeni bagażowej() - Inne 3