

Nr zlecenia: 43/13/01/2026/CHEMIROL

z dnia: 2026/01/13

Zleceniodawca:

Rzecznawca:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] I-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: TMBJR7NU3PC227979
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny: CMG59Y7
Model pojazdu:	Karoq TSI MR`22 E6	Nr Info-Ekspert: 034-04627
Wersja:	Ambition ACT DSG	Rok produkcji: 2023
Wskazanie drogomierza	151070 km	
Data pierwszej rejestracji	2023/06/26	
Data ważności badania technicznego	2026/06/26	
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.	1940 kg*	
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj napędu	przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - tył
- 2 Gniazdo 12V w bagażniku
- 3 Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw
- 4 Hamulec antykolizyjny Multicollision Brake
- 5 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
- 6 Immobilizer
- 7 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 8 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
- 9 Komputer pokładowy
- 10 Kurtyny powietrzne boczne
- 11 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 12 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 13 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 14 Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 15 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 16 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 17 Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether
- 18 Nakładki plastikowe nadkoli
- 19 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie
- 20 Oparcie siedzeń tylnych składane
- 21 Parasol pod fotelem pasażera
- 22 Podłokietnik centralny przedni
- 23 Podłokietnik siedzeń tylnych
- 24 Poduszka powietrzna kierowcy
- 25 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 26 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 27 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 28 Półka nad przestrzenią bagażową

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 29 Reflektory LED Basic
- 30 Relingi dachowe czarne
- 31 Schowek na okulary
- 32 Siatki mocujące bagaż zestaw
- 33 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
- 34 System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
- 35 System bezkluczkowej obsługi samochodu - Kessy Full
- 36 System Bluetooth
- 37 System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisów
- 38 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
- 39 System hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem Pedestrian Monitor
- 40 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
- 41 System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
- 42 System Start/Stop
- 43 System wspomagania ruszania pod górę HHC
- 44 System wybór profilu jazdy Driving Mode Select
- 45 System wykrywający znużenie kierowcy Driver Alert
- 46 Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
- 47 Światła do jazdy dziennej LED
- 48 Światła tylne LED
- 49 Tapicerka tekstylna Ambition
- 50 Tarcze kół aluminiowe 17" Scutus
- 51 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 52 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
- 53 Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
- 54 Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
- 55 Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
- 56 Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 2 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 3 Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą DSG
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy

- Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- 4 Radio Swing
Głośniki 8 szt.
Złącze "USB"
Złącze kart SD
Radioodtwarzacz Swing
Wyświetlacz radia 6,5" kolorowy, dotykowy
- 5 System ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA, XDS+
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
Blokada mechanizmu różnicowego EDS
System p/poślizgowy MSR
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
System stabilizacji toru jazdy ESC
System DSR
System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
System osuszania hamulców RBS
Układ wspomagania naglego hamowania HBA
System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
System elektronicznej stabilizacji hamowania na zakręcie CBC
Hamulec antykolizyjny MKB
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany
- 2 Pakiet Parking Basic (dopłata)
Kamera cofania
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DEBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	8,5
Przednie prawe:	DEBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	8,4
Tylne lewe:	DEBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	8,3
Tylne prawe:	DEBICA 215/55 R17 98V XL FRIGO HP2 TL	8,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Słupek środkowy	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu		
5	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty osadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-130	
2	Dach		90-110	

3	Błotnik przedni	L	70-120	
4	Próg	L	80-120	
5	Drzwi przednie	L	80-100	
6	Drzwi tylne	L	80-120	
7	Błotnik tylny	L	90-120	
8	Błotnik przedni	P	90-110	
9	Próg	P	60-110	
10	Drzwi przednie	P	100-120	
11	Drzwi tylne	P	100-190	
12	Błotnik tylny	P	80-130	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zarysowania		
2	Podłokietnik przedni		Zarysowania skóry		
3	Półka bagażnika		Uwane mocowanie		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z

prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	2
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Instrukcja obsługi	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- 1 Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- 3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14




Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87




Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92

DRPOL0409<<BAT2414972092949480<<<<<<<1 TMBJR7NU3PC227979<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<6 CMG59Y7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<32	NOCION POJAZDU	SAMOCHÓD OSOBOWY
	PRZYZNACZENIE	---
	ROK PRODUKCJI	2023
	DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ	---
	NAIWIKSZY DOP. NACISK Q _R	9,80 kN
MASARTY POJAZDU	---	
		
SERIA DR/ BAT 2414972		

C.1.1	PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O.				
C.1.2	092949480				
C.1.3	88-300 MOGILNO PRZEMYSŁOWA 3				
C.2.1	PUH "CHEMIROL" SP.Z O.O.				
C.2.2	092949480				
C.2.3	88-300 MOGILNO PRZEMYSŁOWA 3				
C					
F ₁	1940 kg	F ₂	1940 kg	F ₃	3440 kg
G	1380 kg	J	M1		
K	e8*2007/46*0272*26				
L	2	O ₁	1500 kg	O ₂	700 kg
P ₁	1498,00 cm³	P ₂	110,00 kW		
P ₃	p	Q	---		
S ₁	5	S ₂	---		

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
* PRZEGLĄDY CARSKE W POLSCE WRAZ Z JAKIMIKOLWAGNIENIAMI WIELKOTRANSPORTOWE * * CARSKE WRAZ Z JAKIMIKOLWAGNIENIAMI WIELKOTRANSPORTOWE * * REJESTRACJA CARSKA W POLSCE WRAZ Z JAKIMIKOLWAGNIENIAMI WIELKOTRANSPORTOWE * * REJESTRACJA CARSKA W POLSCE WRAZ Z JAKIMIKOLWAGNIENIAMI WIELKOTRANSPORTOWE * * REJESTRACJA CARSKA W POLSCE WRAZ Z JAKIMIKOLWAGNIENIAMI WIELKOTRANSPORTOWE *	
STAROSTA MOGILEŃSKI UL. NARUTOWICZA 1 88-300 MOGILNO	
ORGAN WYDAJCY	
A	CMG 59Y7
d.1 SKODA d.2 NU -ACDXBXB -NFD7FD/CWB064B116NRN1A1A	
D	d.3 KAROK
E	TMBJR7NU3PC227979
B	26.06.2023 30.06.2023 H ---
SERIA DR/ BAT 2414972	

Fot. nr 93

[illegible]

Fot. nr 94

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu