

Nr zlecenia: 03/11/03/2026/CHEMIROL

z dnia: 2026/03/11

Zleceniodawca:

Rzeczoznawca:

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] III-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: TMBJR7NU1N5034425
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny: CMG4732A
Model pojazdu:	Karoq TSI MR`17 E6	Nr Info-Ekspert: 034-04171
Wersja:	Style ACT DSG	Rok produkcji: 2022
Wskazanie drogomierza	148224 km	
Data pierwszej rejestracji	2022/03/23	
Data ważności badania technicznego	2027/04/05	
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe	
Dop. masa całkow.	1930 kg*	
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)	
Pojemność / Moc silnika	1498 ccm / 110kW (150KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj napędu	przedni (4x2)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu perła	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent świateł automatyczny Auto Light Assist -funkcja automatycznego włączania i wyłączania świateł drogowych	32	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Asystent świateł Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	33	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
3	Czujnik deszczu	34	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4	Czujnik wilgoci powietrza	35	Poduszki powietrzne boczne przednie
5	Czujnik zmierzchu	36	Półka nad przestrzenią bagażową
6	Dekor Chrom/Dark Brushed	37	Schówek na okulary
7	Funkcja SMART LINK z połączeniem bezprzewodowym z Apple	38	Siatki mocujące bagaż zestaw
8	Gniazdo 12V w bagażniku	39	Spryskiwacze reflektorów
9	Haczyki w przestrzeni bagażowej - zestaw	40	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa na wszystkich miejscach
10	Hamulec antykolizyjny Multicollision Brake	41	System automatycznego hamowania podczas cofania Manoeuvre Assist
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	42	System bezkluczykowej obsługi samochodu - Kessy Full
12	Immobilizer	43	System Bluetooth
13	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	44	System Care Connect (eCall-manualne, lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku, poszerzony zakres komunikacji serwisów
14	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	45	System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
15	Komputer pokładowy	46	System hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem Pedestrian Monitor
16	Kurtyny powietrzne boczne	47	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPM
17	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	48	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
18	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	49	System Start/Stop
19	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	50	System wspomagania ruszania pod górę HHC
20	Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Szyby tylne o wyższym stopniu przyciemnienia Sunset
21	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Światła do jazdy dziennej LED
22	Lusterka zewnętrzne z oświetleniem podłoża	53	Światła p/mgielne przednie
23	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	54	Światła tylne LED
24	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu z mocowaniem Top Tether	55	Tapicerka tekstylna Style
25	Nakładki ozdobne na progi drzwi przednich	56	Tarcze kół aluminiowe 17" Triton
26	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	57	Tempomat aktywny do 210 km/h
27	Oparcie siedzeń tylnych składane	58	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
28	Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED Ambiente	59	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
29	Parasol pod fotelem pasażera	60	Wyświetlacz Maxi-DOT kolorowy
30	Podłokietnik centralny przedni	61	Zabezpieczenie przed zatankowaniem niewłaściwego paliwa
31	Podłokietnik siedzeń tylnych	62	Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył		
2	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany		

- 3 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
 - Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- 4 Fotele przednie z regulacją wysokości
 - Fotel kierowcy z regulacją wysokości
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 5 Kierownica wielofunkcyjna, 2-ramienna, pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skórą
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
- 6 Radio Bolero
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "USB"
 - Złącze kart SD
 - System obsługi głosowej
 - Wyświetlacz radia 8" kolorowy, dotykowy
 - Radioodtwarzacz Bolero
- 7 Reflektory przednie Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS, przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner
 - Światła p/mgłowe przednie
 - System doświetlania zakrętów
 - Reflektory przednie aktywne Full LED z funkcją adaptacji świateł AFS
- 8 Relingi dachowe w kolorze srebrnym, listwy wokół szyb bocznych chromowane
 - Relingi dachowe w kolorze srebrnym
 - Listwy wykończeniowe szyb bocznych chromowane
- 9 System ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, RBS, CBC, MKB, TSA, XDS+
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - Blokada mechanizmu różnicowego EDS
 - System p/poślizgowy MSR
 - System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System DSR
 - System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
 - System osuszania hamulców RBS
 - Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
 - System kompensacji podsterowności na zakręcie XDS+
 - System elektronicznej stabilizacji hamowania na zakręcie CBC
 - Hamulec antykolizyjny MKB
- 10 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie i tylne podgrzewane (dopłata)
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Koło zapasowe dojazdowe
- 3 Lakier perłowy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	6,0
Przednie prawe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	5,8
Tylne lewe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	4,8
Tylne prawe:	BARUM 215/55 R17 98V XL POLARIS 5 TL	4,3

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Osady drogowe		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej	Osady drogowe	
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej	Zarysowania powłoki lakierowej	
5	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Słupek przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej	Wgniecenie	
10	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90-120	
2	Dach		80-100	
3	Błotnik przedni	L	130-200	
4	Próg	L	60-110	
5	Drzwi przednie	L	160-1300	
6	Drzwi tylne	L	90-120	
7	Błotnik tylny	L	80-120	
8	Błotnik przedni	P	100-120	
9	Próg	P	60-110	
10	Drzwi przednie	P	90-120	
11	Drzwi tylne	P	160-720	
12	Błotnik tylny	P	160-240	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Zarysowany	Ubytki materiału	
3	Szyba przednia		Nieoryginalna		
4	Wygluszenie silnika		Brak klipsów mocowania - "leży na silniku"		
5	Wykładzina bagażnika		Zabrudzona		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2 |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Nie weryfikowano.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71




Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77




Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82




Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu