

Nr zlecenia: 67/18/12/2025/CHEMIROL

z dnia: 2025/12/18

**Zleceniodawca:**

**Rzecznawca:**

Ryszard Boiński / zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



## Poglądowy Raport Stanu Technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)                    |                              | Dane: [O] XII-2025 |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy             | VIN:               | TMBAN7NP3N7025090 |
| Marka:                                              | SKODA                        | Nr rejestracyjny:  | CMG4743A          |
| Model pojazdu:                                      | Superb III 1.5 TSI MR`20 E6d | Nr Info-Ekspert:   | 034-04322         |
| Wersja:                                             | Active                       | Rok produkcji:     | 2022              |
| Wskazanie drogomierza                               | 150104 km                    |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2022/03/23                   |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/03/20                   |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy             |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 2043 kg                      |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem iskrowym (wtrysk) |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1498 ccm / 110kW (150KM)     |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16             |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                     |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni   |                    |                   |

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 3 Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus
- 4 Bluetooth
- 5 Czujnik deszczu
- 6 Czujniki parkowania - tył
- 7 Funkcja SMART LINK
- 8 Głośniki 8 szt.
- 9 Gniazdo 12V 2 szt.
- 10 Hamulec antykolizyjny
- 11 Hamulec ręczny elektromechaniczny
- 12 Immobilizer
- 13 Instalacja do montażu radia
- 14 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa
- 15 Komputer pokładowy
- 16 Kurtyny powietrzne boczne
- 17 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 18 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 19 Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- 20 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
- 21 Podłokietnik z przodu JUMBO BOX
- 22 Poduszka powietrzna kierowcy
- 23 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- 24 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
- 25 Poduszki powietrzne boczne

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 26 Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
- 27 Reflektory przednie LED
- 28 Schowek na okulary
- 29 Spryskiwacze reflektorów
- 30 Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
- 31 System aktywnego hamowania AEB
- 32 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Kessy Go
- 33 System DSR
- 34 System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
- 35 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 36 System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
- 37 System kontroli ciśnienia w oponach
- 38 System p/poślizgowy MSR
- 39 System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
- 40 System Start/Stop
- 41 Światła p/mgielne przednie
- 42 Światła tylne LED
- 43 Tarcze kół stalowe 16"
- 44 Tempomat
- 45 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
- 46 Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
- 47 VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wskaźników
- 48 Zagłówki foteli przednich WOKS
- 49 Zamek centralny zdalnie sterowany

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 Fotele przednie z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel pasażera z regulacją wysokości
- 2 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna  
Kierownica wielofunkcyjna  
Sterowanie radiem w kierownicy  
Kierownica pokryta skórą  
Sterowanie telefonem w kierownicy
- 3 Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia ściemniane automatycznie  
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia  
Lusterka zewnętrzne ściemniane automatycznie
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Koło zapasowe + podnośnik  
Podnośnik  
Koło zapasowe

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DĘBICA 215/60 R16 99H XL FRIGO HP2 TL | 3,0          |
| Przednie prawe: | DĘBICA 215/60 R16 99H XL FRIGO HP2 TL | 2,8          |

|              |                   |     |                 |     |
|--------------|-------------------|-----|-----------------|-----|
| Tylne lewe:  | DĘBICA 215/60 R16 | 99H | XL FRIGO HP2 TL | 5,7 |
| Tylne prawe: | DĘBICA 215/60 R16 | 99H | XL FRIGO HP2 TL | 4,7 |

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |


### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej    |      |            |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |
| 3    | Próg                  | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |            |

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty osadami atmosferycznymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń.


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 90-120               |      |
| 2    | Dach                          |       | 100-120              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 60-120               |      |
| 4    | Próg                          | L     | 100-110              |      |
| 5    | Drzwi przednie                | L     | 80-100               |      |
| 6    | Drzwi tylne                   | L     | 80-120               |      |
| 7    | Błotnik tylny                 | L     | 90-130               |      |
| 8    | Błotnik przedni               | P     | 90-110               |      |
| 9    | Próg                          | P     | 80-100               |      |
| 10   | Drzwi przednie                | P     | 90-110               |      |
| 11   | Drzwi tylne                   | P     | 100-120              |      |
| 12   | Błotnik tylny                 | P     | 90-120               |      |
| 13   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 110-150              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Szyba przednia  |       | Nieoryginalna               |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                      |          |
|---|--------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika               | BEZ UWAG |
| 2 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła    | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego     | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego     | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 2   |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi     | TAK |

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Salon Polska
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Nie weryfikowano.

**Zastrzeżenia ograniczające opinie.**

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia lub nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza kończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.
- Jeśli traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu
- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- Rzecznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenianego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu