

Nr zlecenia: 09/16/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/16

Zlecniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WDF44781113248200
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	BRAK
Model pojazdu:	V 250 d MR`14 E6 447	Nr Info-Ekspert:	022-08120
Wersja:	Aut.	Rok produkcji:	2016
Wskazanie drogomierza	152839 km		
Data pierwszej rejestracji	2016/12/01		
Rodzaj nadwozia	van 4 drzwiowy 6 osobowy		
Dop. masa całkow.	3080 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	2143 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	tylny (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p. Nazwa elementu wyposażenia		L.p. Nazwa elementu wyposażenia	
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Podłokietniki na wszystkich siedzeniach
2	Alternator 14 V/180 A	31	Podsufitka tapicerowana w kolorze szarość kryształu
3	Asystent bocznego wiatru	32	Poduszki powietrzne boczne przednie
4	Asystent ruszania	33	Radioodtwarzacz Audio 20 USB
5	Asystent wspomagania koncentracji Attention	34	Sygnalizacja niezapiętych pasów

Assist	bezpieczeństwa przednich
6 Blokada drzwi przesuwanych aktywna	35 System Eco Start/Stop Plus
7 Czujnik deszczu	36 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8 Drzwi boczne prawe przesuwne	37 System kontroli ciśnienia w oponach
9 Drzwi tylne podnoszone do góry	38 System szyn do mocowania siedzeń z szybką blokadą
10 Fotele indywidualne 6 szt.	39 Szyby barwione zielone
11 Fotele przednie komfortowe	40 Szyby przednie regulowane elektrycznie
12 Gniazdo 12V	41 Światła do jazdy dziennej
13 Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	42 Światła mijania włączane automatycznie
14 Hamulec postojowy elektryczny	43 Światła p/mgielne przednie
15 Immobilizer	44 Światła stop adaptacyjne
16 Kierownica wielofunkcyjna	45 Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
17 Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna	46 Światło dodatkowe STOP
18 Kolumna kierownicy regulowana	47 Tapicerka tekstylna Santiago
19 Koło zapasowe	48 Tarcze kół stalowe 17"
20 Kurtyny powietrzne boczne	49 Tempomat
21 Listwy boczne w kolorze nadwozia	50 Wskaźnik temperatury zewnętrznej
22 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	51 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
23 Obrotomierz	52 Wycieraczka szyby tylnej
24 Ogrzewanie dodatkowe PTC	53 Wykończenie wnętrza lakier fortepianowy
25 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	54 Wyświetlacz wielofunkcyjny kolorowy
26 Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu	55 Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
27 Oświetlenie przestrzeni wokół drzwi tylnych	56 Zamek centralny zdalnie sterowany
28 Oświetlenie w uchwytych nadokiennych z tyłu	57 Zawieszenie komfortowe
29 Panel dachowy komfortowy	58 Zderzaki w kolorze nadwozia

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet BlueEFFICIENCY
Osłona podwozia
System Eco Start/Stop
- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Drzwi boczne lewe przesuwne
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Lakier metalizowany
- Relingi dachowe
- Szyby tylne mocno przyciemniane
- Tarcze kół aluminiowe 17" 15-ramienne

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/55 R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL		8,4
Przednie prawe:	PIRELLI 225/55 R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL		8,3
Tylne lewe:	PIRELLI 225/55 R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL		7,1
Tylne prawe:	PIRELLI 225/55 R17	101V	XL CINTURATO WINTER 2 TL		7,1

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)

KOREKTY RÓŻNE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Oględziny wykonał: Piotr Kocyk

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Liczba miejsc widniejących w Dowodzie rejestracyjnym: 7.

Brak możliwości zadania wartości w programie eksperckim.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU


NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgniecenia		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne dodatkowe	P	Wgniecenia, zarysowania		
4	Drzwi boczne dodatkowe		Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
5	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
6	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		136	
2	Dach		134	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	122	
5	Poszycie boku	L	120	
6	Błotnik tylny	L	115	
7	Drzwi przednie	P	135	
8	Drzwi tylne	P	136	
9	Błotnik tylny	P	123	
10	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		133	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel tylny		Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Odkształcenia materiału		
6	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27




Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108




Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117




Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120




Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126

L  **Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II**
(Fahrzeugbrief)

50557/23

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Amtliches Kennzeichen	ED WK530
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs	01.12.2016 (1) Anzahl der Vorhalter 0 (1) Anzahl der Vorhalter
C.3.1	Name oder Firmenname	GEITNER GMBH
C.3.2	Vorname(n)	
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung	SCHÄFFLERSTR. 21 85435 ERDING
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.	
I	Datum	01.12.2016

LANDRATSAMT ERDING
KFZ-ZULASSUNGSBEHÖRDE
85435 ERDING


WW133996 (Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WDF44781113248200 (Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

Fot. nr 127

WW133996 (Nummer der Zulassungsbescheinigung)

WDF44781113248200 (Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Mercedes-Benz	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
	Typ	639/2	5 6 226 85073
D.2	Variante	KLAL310N	
	Version	1FLT7T27BE	
D.3	Klassifizierung(en)	V-Klasse	
(2)	Herstellerkürzel	Daimler (D)	
(2.1)	Code zu (2)	1313	(2.2) Code zu (2.1 mit -Prüfziffer- ECX 011901
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WDF44781113248200	(3) Prüfstelle zur Fahrzeug-Identifizierung 3
J	Fahrzeugklasse	M1	(4) Art des Antriebs AC
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z.Pers.bef.b.8 Spl. Kombilimousine	(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungs-inhaber): Daimler AG, Stuttgart
R	Farbe des Fahrzeuges	-	(11) Code zu R 7
P.1	Hubraum in cm³	2143	(12) Leistung in kW / (13) Leistung in PS bei 140 / 3800
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	(10) Code zu P.3 0002
K	Nummer der EC-Typgenehmigung oder ABE	e1*2007/46*0457*17	(6) Datum der Typgenehmigung 11.05.2016
(17)	Maximaler zulässiger Gesamtgewicht	K	Datum: 15.11.2016 Unterschrift: 
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:		

Fot. nr 128

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu