

Nr zlecenia: 93/27/02/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/02/27

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	ZAC5JABT3RJL34949
Marka:	JEEP	Nr rejestracyjny:	FZ3072V
Model pojazdu:	Avenger 1.2 mHEV MR`23 E6.4	Nr Info-Ekspert:	316-00916
Wersja:	Longitude	Rok produkcji:	2024
Wskaźnik drogowy	10635 km		
Data pierwszej rejestracji	2024/12/30		
Data ważności badania technicznego	2027/12/29		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	1782 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)		
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 73kW (99KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały		

Wartość pojazdu brutto (zakup)

85 200 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	37	Moduł Mopar Connect
2	Aktywny system Hamowania Awaryjnego z funkcją wykrywania Piesznych i Rowerzystów	38	Nawiewy II rzędu siedzeń
3	Asystent hamowania awaryjnego	39	Odzyskiwanie energii podczas hamowania rekuperacyjnego e- Braking
4	Asystent prędkości inteligentny	40	Pilot centralnego zamka z immobilizerem
5	Asystent ruszania pod górę- Hill Holder	41	Podłokietnik przedni
6	Asystent zjazdu ze wzniesienia (Hill Decent Control)	42	Poduszka powietrzna kierowcy
7	Boczne poduszki powietrzne	43	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
8	Cichy rozruch i ruszanie na silniku elektrycznym e-Launch	44	Pokrywa schowka w konoli centralnej & gumowe maty schowka MOPAR
9	Czujnik deszczu	45	Przegrody konsoli centralnej
10	Czujnik zmiernych	46	Przypomnienie o zapięciu pasów
11	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach TPMS	47	Przypomnienie o zapięciu pasów z tyłu
12	Czujniki parkowania - tył	48	Ramka PRND do nakładki na tunel
13	Filtr p/pyłkowy	49	Rączka dla przedniego pasażera
14	Fotel kierowcy z regulacją manualną w 6 kierunkach	50	Reflektory przednie LED
15	Fotel pasażera regulowany manualnie w 4 kierunkach	51	Selector Selec-Terrain
16	Głośniki 6 szt.	52	Software Mopar Connect
17	Gniazdo 12V z przodu	53	System E-Call
18	Hamulec ręczny elektryczny	54	System poziomowania reflektorów
19	Kanapa tylna dzielona w stosunku 60/40	55	System rozpoznawania znaków drogowych
20	Kierownica uretanowa	56	System stabilizacji toru jazdy ESC
21	Kierownica ze sterowaniem radioodtwarzacza	57	System wykrywania zmęczenia kierowcy
22	Kieszenie w oparciach foteli przednich	58	Szywna pokrywa bagażnika
23	Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia	59	Szyby atermiczne
24	Klimatyzacja manualna	60	Szyby przednie i tylne podnoszone i opuszczane za jednym dotykem
25	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	61	Światła do jazdy dziennej
26	Komputer podróży	62	Tapicerka materiałowa Robin z złotym wykończeniem i wynylowymi bokami
27	Kontrola trakcji dla całego zakresu prędkości	63	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/65
28	Kurtyny powietrzne w I i II rzędzie	64	Tempomat
29	Lampka bagażnika	65	Tryb e-Coasting
30	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane	66	Tylne lampy przeciwmgielne
31	Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	67	Uchwyt na 2 kubki z przodu
32	Lusterko wewnętrzne dwupozycyjne dzień/noc	68	Wspomaganie silnika spalinowego przez silnik elektryczny e-Boosting
33	Łopatki przy kierownicy do zmiany biegów	69	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
34	Manewry parkingowe na silniku elektrycznym e-Parking	70	Wykładzina bagażnika
35	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	71	Wyświetlacz kolorowy 7" TFT w panelu wskaźników
36	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	72	Zestaw naprawczy TIRE KIT (Fix & Go)
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Asystent zmiany pasa ruchu z systemem ostrzegającym o opuszczeniu pasa ruchu System ostrzegający przed zjechaniem z pasa ruchu Asystent zmiany pasa ruchu		
2	System multimedialny Uconnect 10.1 Wyświetlacz dotykowy 10,1" Reflektory przednie LED Bluetooth kompatybilny bezprzewodowo z Android Auto / Apple Car Play		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Lakier Snow biały
2	Pakiet Zimowy
	Fotele przednie podgrzewane
	Maty podłogowe przednie i tylne
	Ogrzewanie przedniej szyby w miejscu wycieraczek

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	SEMPERIT 215/65 R16C 98H SPEED GRIP 5 TL	8,0
Przednie prawe:	SEMPERIT 215/65 R16C 98H SPEED GRIP 5 TL	7,0
Tylne lewe:	SEMPERIT 215/65 R16C 98H SPEED GRIP 5 TL	7,5
Tylne prawe:	SEMPERIT 215/65 R16C 98H SPEED GRIP 5 TL	7,5

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (22 mies.)		80 900 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	4 157 PLN po korekcie:	85 057 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	3 052 PLN po korekcie:	88 109 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	755 PLN po korekcie:	88 864 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 932 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 2 932 PLN po korektach:	85 932 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 705 PLN po korekcie:	85 227 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		85 200 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: KarolBączkowski
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc marzec 2026 roku wynosi:

85200 PLN

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych)

w tym VAT (23,0%) 15931,71 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

 NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Wgniecione		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

 NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		90	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	120	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	110	

10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuki) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h. Na tablicy rozdzielczej świeci się kontrolka serwisowa oraz kontrolka TPMS.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	1szt okazano
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Instrukcja obsługi	TAK
5	Gaśnica	TAK
6	Trójkąt ostrzegawczy	TAK
7	Apteczka	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii i numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzecznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23




Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu