

Nr zlecenia: 47/10/02/2026/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2026/02/10

Zleceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa

Rzeczoznawca:

Huber Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] II-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3USHNSSMJ876493
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	KTA2770H
Model pojazdu:	2008 II 1.2 MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04116
Wersja:	Active S&S EAT	Rok produkcji:	2021

Wartość pojazdu brutto (zakup)

48 500 PLN

Wskazanie drogomierza	63763 km
Data pierwszej rejestracji	2021/11/25
Data ważności badania technicznego	2024/11/25
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy
Dop. masa całkow.	1710 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujnik deszczu
- 2 Czujnik zmierzchu
- 3 Czujniki parkowania - tył
- 4 Deska rozdzielcza z konsolą i panele drzwiowe wykończone w stylu Carbon

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 21 Pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napięcia
- 22 Podsufitka w kolorze szarym
- 23 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 24 Reflektory Eco LED

5	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	Spoiler tylny w kolorze nadwozia
6	Głośniki 6 szt. (w tym 2 tweetery)	26	System automatycznego ryglowania zamków
7	Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą	27	System kontroli ciśnienia w oponach
8	Klimatyzacja	28	Szyba przednia akustyczna
9	Kolumna kierownicy regulowana	29	Szyba przednia barwiona
10	Krata wlotu powietrza w kolorze czarnym	30	Szyby tylne barwione
11	Kurtyny powietrzne boczne	31	Światła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED
12	*Lakier Biały Banquise	32	Światła tylne LED
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	33	Tapicerka Pneuma 3D/Ornage Intense
14	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Tarcze kół stalowe 16"
15	Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach	35	Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)
16	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	36	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne
17	Oświetlenie bagażnika	37	Zagłówki siedzeń z regulacją kąta pochylenia
18	Oświetlenie wnętrza podstawowe	38	Zamek centralny zdalnie sterowany
19	Pakiet Peugeot i-Cockpit - wyświetlacz LCD 3,5" między zegarami	39	Zestaw naprawczy opon
20	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Multimedialny Ekran Dotykowy 7"
System Bluetooth
System Mirror Screen
Złącze USB w konsoli centralnej
- 2 Pakiet Safety
System monitorowania ograniczeń prędkości (SLI/ISA)
System ostrzegania przed kolizją - Distance Alert
System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR
System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
System Active Safety Brake (V-AEBS2)
Kamera monitorująca kierowcę
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 4 System ESP + ASR
System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 5 System hamowania ABS+EBFD+EBA
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania EBA
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 7 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Pakiet VisioPark 1 (dopłata)
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 215/60 R17 96H KRISTALL CONTROL SUV TL	5,0
Przednie prawe:	FULDA 215/60 R17 96H KRISTALL CONTROL SUV TL	6,0
Tylne lewe:	FULDA 215/60 R17 96H KRISTALL CONTROL SUV TL	6,0
Tylne prawe:	FULDA 215/60 R17 96H KRISTALL CONTROL SUV TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (57 mies.)		50 300 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 138 PLN <i>po korekcie:</i>	52 438 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	344 PLN <i>po korekcie:</i>	52 782 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 971 PLN <i>po korekcie:</i>	51 811 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-2 590 PLN	
Aktualność badań technicznych	- 518 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 3 108 PLN <i>po korektach:</i>	48 703 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 184 PLN <i>po korekcie:</i>	48 519 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		48 500 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Marek Safiańczuk

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Wartość brutto (zakup*) wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc luty 2026 roku wynosi:

* Wartość określona jak przy zakupie pojazdu w celu ponownej jego sprzedaży przez podmiot handlujący pojazdami używanymi.

48500 PLN

(słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 9069,11 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Drzwi przednie prawe ocierają o błotnik przedni.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		120	
3	Błotnik przedni	L	130	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	120	
6	Drzwi tylne	L	130	
7	Błotnik tylny	L	130	
8	Błotnik przedni	P	120	
9	Próg	P	80	
10	Drzwi przednie	P	130	
11	Drzwi tylne	P	130	
12	Błotnik tylny	P	120	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Mata pokrywy przedniej		Rozdarta		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wnętrze przestrzeni ładunkowej		Zarysowania, zabrudzenia		
2	Klucz		Brak grotu		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na ograniczenia parkingowe brak możliwości wykonania jazdy kontrolnej.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	Okazano 2 sztuki
2	Dowód rejestracyjny	TAK
3	Gaśnica	TAK
4	Trójkąt ostrzegawczy	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez

uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu