

Nr zlecenia: 15/17/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/17

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                          | Dane: [T] III-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy*                        | VIN:               | VF1HJD40764973698 |
| Marka:                                              | DACIA                                    | Nr rejestracyjny:  | WZ087AM           |
| Model pojazdu:                                      | Duster dCi MR`18 E6                      | Nr Info-Ekspert:   | 009-00711         |
| Wersja:                                             | Comfort 4WD                              | Rok produkcji:     | 2020              |
| Wskazanie drogomierza                               | 223936 km                                |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2020/05/26                               |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/05/23                               |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1933 kg*                                 |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                   |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1461 ccm / 85kW (116KM)                  |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza             |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                         |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                 |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy typu uni               |                    |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                             |      |                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                  | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                               |
| 1                       | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół   | 28   | Relingi dachowe czarne                                   |
| 2                       | Fotel kierowcy z regulacją wysokości        | 29   | Siedzenia tylne składane                                 |
| 3                       | Gniazdo 12V dla przedniego rzędu siedzeń x1 | 30   | Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich |
| 4                       | Gniazdo 12V dla tylnego rzędu siedzeń x1    | 31   | Sygnalizacja otwartych drzwi                             |

|    |                                                                   |    |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Kieszenie w drzwiach przednich                                    | 32 | System kontroli ciśnienia w oponach                                                 |
| 6  | Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia                              | 33 | System stabilizacji toru jazdy ESC                                                  |
| 7  | Klimatyzacja                                                      | 34 | System wspomagania nagłego hamowania AFU                                            |
| 8  | Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości             | 35 | System wspomagania ruszania pod górę HSA                                            |
| 9  | Komputer pokładowy                                                | 36 | System wspomagania zjazdu ze wzniesienia HDC                                        |
| 10 | Końcówka układu wydechowego chromowana                            | 37 | Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy |
| 11 | Kurtyny powietrzne boczne                                         | 38 | Szyby tylne regulowane elektrycznie                                                 |
| 12 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                      | 39 | Światła do jazdy dziennej LED                                                       |
| 13 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                       | 40 | Światła p/mgielne przednie                                                          |
| 14 | Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym                             | 41 | Światła włączane automatycznie                                                      |
| 15 | Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach II rzędu | 42 | Światło dodatkowe STOP                                                              |
| 16 | Napinacze pasów bezpieczeństwa                                    | 43 | Tapicerka tekstylna czarna                                                          |
| 17 | Obramowania nawiewów powietrza chromowane                         | 44 | Tarcze kół stalowe 16"                                                              |
| 18 | Obrotomierz                                                       | 45 | Tryb jazdy Eco                                                                      |
| 19 | Ogranicznik prędkości                                             | 46 | Wskaźnik temperatury zewnętrznej                                                    |
| 20 | Oparcie siedzeń tylnych dzielone 1/3:2/3                          | 47 | Wskaźnik zmiany biegu                                                               |
| 21 | Oslony podwozia w kolorze w kolorze czarnym (przód i tył)         | 48 | Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne                                |
| 22 | Oświetlenie przestrzeni bagażowej                                 | 49 | Wycieraczka szyby tylnej                                                            |
| 23 | Oświetlenie schowka                                               | 50 | Zagłówki foteli przednich z regulacją wysokości                                     |
| 24 | Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe tylne 3 szt.                       | 51 | Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.                                                     |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy                                      | 52 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                   |
| 26 | Poduszka powietrzna pasażera                                      | 53 | Zderzaki górna część w kolorze nadwozia, dolna czarna                               |
| 27 | Poduszki powietrzne boczne przednie                               | 54 | Zestaw naprawczy opon                                                               |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą ekologiczną  
Kierownica pokryta skórą ekologiczną  
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą ekologiczną
- Radio MP3, DAB + USB, Bluetooth, sterowanie pod kierownicą  
Złącze "USB"  
System Bluetooth  
Tuner DAB  
Radio MP3  
Sterowanie radiem pilotem pod kierownicą
- Szyba tylna ogrzewana z wycieraczką  
Szyba tylna ogrzewana  
Wycieraczka szyby tylnej
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości  
Ogranicznik prędkości  
Tempomat

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- System wspomagania parkowania tyłem

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                         | Bieżnik [mm] |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL | 1,0          |
| Przednie prawe: | DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL | 1,0          |
| Tylne lewe:     | DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL | 1,5          |
| Tylne prawe:    | DĘBICA 215/65 R16 98H FRIGO HP2 TL | 1,5          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Szczególny charakter eksploatacji  | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

**UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY**

Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Mateusz Wasilewski

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiiapojazdu.gov.pl - bez uwag


**OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU****NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot.<br>nr |
|------|--------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Drzwi boczne tylne | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                         |      |            |
| 2    | Błotnik tylny      | P     | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 115-140              |      |
| 2    | Dach                          |       | 115-140              |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 115-140              |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 115-140              |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 115-140              |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 115-140              |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 115-140              |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 115-140              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 115-140              |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 115-140              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 115-140              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia           | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Połamany                     |      |         |
| 2    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej |      |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl. | L     | Poplamiony         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

Na tablicy wskaźników wyświetla się kontrolka serwisowa.

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                        |               |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | 1 szt. okazno |
| 2 | Dowód rejestracyjny    | TAK           |

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*