

## Raport z oględzin pojazdu

|               |                              |                  |                                   |
|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| Numer raportu | 09920/2/26-15201             | Data raportu     | 19-02-2026                        |
| Rzeczoznawcy  | Jacek Ducki (WSP)            | Data oględzin    | 16-02-2026                        |
| Nr zlecenia   | mgr inż. Paweł Barszcz (WSP) |                  |                                   |
|               | PCM(DZS)/GDA/10760/26/02/10  | Miejsce oględzin | MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT... |

### Dane pojazdu

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | <b>WBA2C110107A35979</b>         |
| Marka, model                | BMW Seria 2 Active Tourer [F4... |
| Typ, wersja                 | 218d Advantage aut               |
| Numer rejestracyjny         | PY5560L                          |
| Silnik (rodz./poj./moc)     | diesel/1995 ccm/110 kW           |
| Stan licznika               | 188 904 km                       |
| Data 1. rej./rok prod.      | 06-07-2018/2018                  |
| Data nast. bad. techn.      | 07-06-2026                       |
| Nadwozie                    | KOM 5/5                          |
| Lakier                      | czarny/2-warstwowy uni           |
| Skrzynia biegów             | automatyczna                     |



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujnik zajętości foteli, połączony z sygnalizacją zapnij pasy, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Felgi aluminiowe 16 V Spoke 471 z ogumieniem, Fotel pasażera z regulacją wysokości, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Intelligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwy ozdobne, oksydowane aluminium, czarny mat z listwą akcentową czarna błyszcząca, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie powitalne, Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km, Pasek przeciwśłoneczny na przedniej szybie, szary, Performance Control, Podłokietnik z przodu, Powiększony bak paliwa (o dodatkowe 8 litrów), Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Regulacja foteli z tyłu, Servotronic, System Auto Start Stop, System rozrywki: radio, wyświetlacz 6,5 cala, Bluetooth, gniazda USB, AUX IN, iPod, Szyby o zwiększonym współczynniku izolacji termicznej i promieniowania UV, Tapicerka tkaninowa Grid, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Usługi ConnectedDrive, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Wylącznik poduszki powietrznej pasażera, Zamek centralny z pilotem, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła przeciwmgielne, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Felgi aluminiowe 17 V Spoke 479 z ogumieniem, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Kierownica sportowa, skórzana, Listwy ozdobne, szczerkowane aluminium z listwą akcentową w perłowym chromie, Pakiet Lusterka, Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa, Polska wersja językowa, Reflektory przednie diodowe (LED) o rozszerzonym zakresie, Rezygnacja z emblematu modelu, System alarmowy sterowany pilotem, System nawigacyjny z 6,5 calowym ekranem i kontrolerem iDrive i Bluetooth z audio streaming, Tapicerka tkaninowa Race

### Ogumienie

| Oś       | Koło  | Producent, typ             | Rozmiar        | Profil zmierzony |
|----------|-------|----------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM006 | 205/55 R17 95V | 5,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM006 | 205/55 R17 95V | 5,0 mm           |
| tylna    | prawe | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM006 | 205/55 R17 95V | 4,0 mm           |
|          | lewe  | BRIDGESTONE, BLIZZAK LM006 | 205/55 R17 95V | 4,0 mm           |

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części                            | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Pokrywa komory silnika                  | do 150                                     |
| 2    | Błotnik przedni lewy                    | do 150                                     |
| 3    | Błotnik przedni prawy                   | do 150                                     |
| 4    | Słupek środkowy lewy                    | do 150                                     |
| 5    | Słupek środkowy prawy                   | do 150                                     |
| 6    | Próg lewy                               | do 150                                     |
| 7    | Próg prawy                              | do 150                                     |
| 8    | Drzwi przednie lewe                     | do 150                                     |
| 9    | Drzwi przednie prawe                    | do 150                                     |
| 10   | Drzwi tylne lewe                        | do 150                                     |
| 11   | Drzwi tylne prawe                       | do 150                                     |
| 12   | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150                                     |

W zakresie do 200 µm

| Poz. | Nazwa części        | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni lewy | 150 - 200                                  |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części                          | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Dach                                  | 150 - 300                                  |
| 2    | Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | 150 - 300                                  |
| 3    | Pokrywa bagażnika                     | 150 - 300                                  |

W zakresie do 2000 µm

| Poz. | Nazwa części         | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1    | Słupek przedni prawy | 150 - 2000                                 |

**Stwierdzone uszkodzenia**

| Poz. | Nazwa pozycji                  | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|--------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 1    | Blotnik tylny R                | wgniecenie     |           |               |
| 2    | Tarcza koła aluminiowa przód R | zarysowanie    |           |               |
| 3    | Tarcza koła aluminiowa tył R   | zarysowanie    |           |               |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**

Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Konsola środkowa



**Fot. 20**

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**

Komora silnika



**Fot. 24**

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód



**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 28**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**

Dowód rej. Str. 1



**Fot. 32**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Instrukcje



**Fot. 34**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 36**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



**Fot. 38**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1