

Nr zlecenia: 160/12/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/25

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                 |                                     | Dane: [D] III-2026 |                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                              | Samochód osobowy*                   | VIN:               | VR3EFYHYCLJ777672 |
| Marka:                                       | PEUGEOT                             | Nr rejestracyjny:  | WP6405N           |
| Model pojazdu:                               | Partner 1.5 BlueHDi MR`19 E6.2 2.0t | Nr Info-Ekspert:   | 029-03967         |
| Wersja:                                      | Standard Premium                    | Rok produkcji:     | 2020              |
| Data pierwszej rejestracji                   | 2020/11/04                          |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego           | 2025/11/04                          |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                              | furgon 4 drzwiowy 2 osobowy         |                    |                   |
| Dop. masa całk. / Ładowność                  | 1975 kg / 668 kg                    |                    |                   |
| Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów | 2 / przedni (4x2) / manualna        |                    |                   |
| Rozstaw osi                                  | 2785 mm                             |                    |                   |
| Jednostka napędowa                           | z zapłonem samoczynnym              |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                      | 1499 ccm / 74kW (101KM)             |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów           | 4 / rzędowy                         |                    |                   |
| Norma spalin                                 | E6.2                                |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)   | Biały 2-warstwowy typu uni          |                    |                   |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                       | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                      |
|------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| 1    | Czujnik zmierzchu                                | 10   | Poduszka powietrzna kierowcy                    |
| 2    | Czujniki ciśnienia w oponach                     | 11   | Półka podsufitowa                               |
| 3    | Drzwi boczne prawe przesuwne                     | 12   | Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna          |
| 4    | Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni | 13   | System radiowy RD6                              |
| 5    | Fotel pasażera regulowany                        | 14   | Szyby przednie regulowane elektrycznie          |
| 6    | Hamulec postojowy elektryczny                    | 15   | Tapicerka siedzeń materiałowa "Curtiba Meltem"  |
| 7    | Klimatyzacja                                     | 16   | Wykładzina podłogi kabiny z tworzywa sztucznego |
| 8    | Kolumna kierownicy regulowana                    | 17   | Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej      |

tworzywem

## 18 Zamek centralny

- Fotel kierowcy z regulacją wysokości  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego  
Podłokietnik fotela kierowcy  
Schowek pod siedzeniem kierowcy

|                       |  |
|-----------------------|--|
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |
|-----------------------|--|

1 Czujniki parkowania - tył

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA |  |
|------------------------------------------|--|

| Koło            | Marka, typ                                        | Bieżnik [mm] |
|-----------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | HANKOOK 195/65 R15 91T K 425 KINERGY ECO TL GP1   | 5,0          |
| Przednie prawe: | HANKOOK 195/65 R15 91T K 425 KINERGY ECO TL GP1   | 5,0          |
| Tylne lewe:     | HANKOOK 195/65 R15 95T XL W 452 WIN.I*CEPT RS2 TL | 3,0          |
| Tylne prawe:    | HANKOOK 195/65 R15 95T XL W 452 WIN.I*CEPT RS2 TL | 3,0          |

| KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU |     |
|--------------------------|-----|
| 1                        | 1   |
| 2                        | 2   |
| 3                        | 3   |
| 4                        | 4   |
| 5                        | 5   |
| 6                        | 6   |
| 7                        | 7   |
| 8                        | 8   |
| 9                        | 9   |
| 10                       | 10  |
| 11                       | 11  |
| 12                       | 12  |
| 13                       | 13  |
| 14                       | 14  |
| 15                       | 15  |
| 16                       | 16  |
| 17                       | 17  |
| 18                       | 18  |
| 19                       | 19  |
| 20                       | 20  |
| 21                       | 21  |
| 22                       | 22  |
| 23                       | 23  |
| 24                       | 24  |
| 25                       | 25  |
| 26                       | 26  |
| 27                       | 27  |
| 28                       | 28  |
| 29                       | 29  |
| 30                       | 30  |
| 31                       | 31  |
| 32                       | 32  |
| 33                       | 33  |
| 34                       | 34  |
| 35                       | 35  |
| 36                       | 36  |
| 37                       | 37  |
| 38                       | 38  |
| 39                       | 39  |
| 40                       | 40  |
| 41                       | 41  |
| 42                       | 42  |
| 43                       | 43  |
| 44                       | 44  |
| 45                       | 45  |
| 46                       | 46  |
| 47                       | 47  |
| 48                       | 48  |
| 49                       | 49  |
| 50                       | 50  |
| 51                       | 51  |
| 52                       | 52  |
| 53                       | 53  |
| 54                       | 54  |
| 55                       | 55  |
| 56                       | 56  |
| 57                       | 57  |
| 58                       | 58  |
| 59                       | 59  |
| 60                       | 60  |
| 61                       | 61  |
| 62                       | 62  |
| 63                       | 63  |
| 64                       | 64  |
| 65                       | 65  |
| 66                       | 66  |
| 67                       | 67  |
| 68                       | 68  |
| 69                       | 69  |
| 70                       | 70  |
| 71                       | 71  |
| 72                       | 72  |
| 73                       | 73  |
| 74                       | 74  |
| 75                       | 75  |
| 76                       | 76  |
| 77                       | 77  |
| 78                       | 78  |
| 79                       | 79  |
| 80                       | 80  |
| 81                       | 81  |
| 82                       | 82  |
| 83                       | 83  |
| 84                       | 84  |
| 85                       | 85  |
| 86                       | 86  |
| 87                       | 87  |
| 88                       | 88  |
| 89                       | 89  |
| 90                       | 90  |
| 91                       | 91  |
| 92                       | 92  |
| 93                       | 93  |
| 94                       | 94  |
| 95                       | 95  |
| 96                       | 96  |
| 97                       | 97  |
| 98                       | 98  |
| 99                       | 99  |
| 100                      | 100 |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Aktualność badań technicznych      | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Weryfikacja serwisowa              | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <p><b>UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY</b></p> |
|---------------------------------------------------|

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Brak możliwości odczytania przebiegu w trakcie oględzin. Informacje z bazy CEPIK  
10.03.2025

Odczyt licznika podczas kontroli drogowej

Policja

Odczytany stan licznika: 402 343 km

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne


| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                     | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 2    | Drzwi boczne przednie | L     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 3    | Drzwi boczne przednie | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 4    | Drzwi boczne tylne    | P     | Odpryski powłoki lakierowej                            |      |         |
| 5    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu      | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia    |       | 120-130              |      |
| 2    | Dach                |       | 110-130              |      |
| 3    | Błotnik przedni     | L     | 110-130              |      |
| 4    | Drzwi przednie      | L     | 110-130              |      |
| 5    | Poszycie boku       | L     | 110-130              |      |
| 6    | Błotnik tylny       | L     | 110-130              |      |
| 7    | Drzwi tyłu nadwozia |       | 120-130              |      |
| 8    | Błotnik przedni     | P     | 110-130              |      |
| 9    | Drzwi przednie      | P     | 110-130              |      |
| 10   | Drzwi tylne         | P     | 130-140              |      |
| 11   | Błotnik tylny       | P     | 110-130              |      |
| 12   | Drzwi tyłu nadwozia |       | 120-130              |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Zarysowany         |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia  | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|---------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni                            | L     | Rozdarcie materiału |      |         |
| 2    | Fotel przedni                            | P     | Poplamiony          |      |         |
| 3    | Podnośnik szyby drzwi bocznych przednich | P     | Pęknięta obudowa    |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

| L.p. | Nazwa elementu | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|----------------|--------------------|------|---------|
| 1    | Alternator     | Niesprawny         |      |         |

### JAZDA KONTROLNA

Brak przeprowadzenia próby ruchowej ze względu na uszkodzony alternator. Możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po przeprowadzeniu jazdy kontrolnej.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

#### 1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

#### 2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

**3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

**4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

---

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzecznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30




Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34




Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61

**DANE SAMOCHODU:**

Nr rej. WP 6405N

Marka PEUGEOT Typ ..... Model Partner

Wersja PARTNER Nr nadwozia VR3EFYHYCLJ 771672

Nr silnika 1498 .Poj. silnika/typ ..... Przebieg

Rok produkcji 31.10.2020 Tel. ....

Właściciel ORIEN OCHRONA

Dane dodatkowe .....

Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

[illegible]

Fot. nr 67

[illegible]

Fot. nr 68

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*