

Nr zlecenia: 150/12/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/12

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Rafał Choromański/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V N K K L 3 D 3 8 0 A 3 7 2 6 1 4
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	WK77681
Model pojazdu:	Yaris 1.0 MR`17 E6	Nr Info-Ekspert:	037-03094
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2020
Wskazanie drogomierza	183368 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/01/22		
Data ważności badania technicznego	2026/01/29		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1450 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	998 ccm / 53kW (72KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	21	System Bluetooth
3	Funkcja Follow-Me-Home	22	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
4	Głośniki 6 szt.	23	System kontroli ciśnienia w oponach
5	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	24	System ochrony przedderzeniowej PCS
6	Immobilizer	25	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
7	Kierownica wielofunkcyjna	26	System wspomagania nagłego hamowania
8	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	27	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC

9	Klimatyzacja	28	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kolumna kierownicy regulowana	29	Światła do jazdy dziennej
11	Komputer pokładowy	30	Światła drogowe automatyczne AHB
12	Kurtyny powietrzne boczne	31	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
13	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	32	Tarcze kół stalowe 15"
14	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	33	Wspomaganie układu kierowniczego
15	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
16	Poduszka powietrzna kierowcy	35	Zamek centralny zdalnie sterowany
17	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	36	Zderzaki w kolorze nadwozia
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Złącze "AUX"
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- System audio: radio + CD + MP3 + WMA + 6 głośników
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Odtwarzacz WMA
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- +Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy sekwencyjny)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*NEXEN 175/65 R15 84T N'BLUE 4 SEASON	5,0
Przednie prawe:	*NEXEN 175/65 R15 84T N'BLUE 4 SEASON	5,0
Tylne lewe:	BARUM 175/65 R15 84T POLARIS 5 TL	7,0
Tylne prawe:	BARUM 175/65 R15 84T POLARIS 5 TL	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Aktualność badań technicznych	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Badanie techniczne: brak informacji o ważnym badaniu technicznym

Okresowe badanie techniczne ważne było do 29.01.2026r.

Paliwo alternatywne: gaz płynny (propan butan)

Oględziny wykonywał: Marcin Szura

Wycenę wykonał: Rafał Choromański

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
9	Dach		Zarysowania powłoki lakierowej, ślady kleju		
10	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej, wgnieciony		
11	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
12	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz mokry, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		114-126	
2	Dach		116-180	
3	Błotnik przedni	L	116-118	
4	Drzwi przednie	L	118-120	
5	Drzwi tylne	L	118-120	
6	Błotnik tylny	L	111-118	
7	Błotnik przedni	P	112-126	
8	Drzwi przednie	P	111-124	
9	Drzwi tylne	P	111-128	
10	Błotnik tylny	P	188-212	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		111-118	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, wgnieciony	Widoczne ślady nieprofesjonalnej naprawy blacharsko-lakierniczej	
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony, rozdarcie siedzisko oraz oparcie		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone, zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
7	Uszczelka drzwi przednich	L	Rozerwana		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Osłona dolna silnika	Połamana		

Komputer/sterownik silnika - wyłamane mocowanie, wisi na kablach nieprzymocowany

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Wytarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Po uruchomieniu instalacji LPG po kilku minutach włącza się sygnał dźwiękowy - konieczna weryfikacja serwisowa.

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112




Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132



Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136



Fot. nr 137



Fot. nr 138



Fot. nr 139



Fot. nr 140



Fot. nr 141




Fot. nr 142



Fot. nr 143



Fot. nr 144





2026/03/17

Fot. nr 147

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu	KXP130L-CHDREK
Nr VIN	VHKKL3D38CA372614
Typ/Nr Silnika	1NR 3025681
Nr książki gwarancyjnej	C/983719/110
Kod koloru	040
Kod koloru tapicerki	FA20
Data wydania : 26 stycznia 2021 r.	
Delivery date: 26 January 2021 y.	

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi

Chodzeń
Chodzeń Serwis z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
05-500 Pionki, ul. Rybacka 42
tel. 22 851 91 91 /
NIP: 123-004-07-06 (REG)



Kontakt do działu obsługi posprzedażnej


Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi

Chodzeń
Chodzeń Serwis z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o.
05-500 Pionki, ul. Rybacka 42
tel. 22 851 91 91 /
NIP: 123-004-07-06 (REG)


2026/03/17

Fot. nr 148





Fot. nr 151



Fot. nr 152

0380810/I

CZAKRAM

Jacek Okonkci

CZAKRAM S.A. ZAKŁAD
20-031 Lublin, ul. Krasna
16-010 Lublin, ul. Krasna

tel. 22 631 11 11, fax 22 631 11 12
e-mail: czakram@czakram.pl

WYCIĄG ZE SWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Niziej podpisany

Barłomiej Kowalczyk

Kierownik Biura

zaświadczam, że pojazd

(oznaczenie typu i numer homologacji) jest homologowany do zasilania gazem

0.1 marka:

0.2 typ pojazdu, wersja pojazdu¹⁾

0.4 kategoria pojazdu:

0.5 cecha identyfikacji pojazdu:

0.6 rok produkcji pojazdu:

0.7 numer rejestracyjny pojazdu²⁾

Znak

040808WY

T-NR/101804/172614

Znak

WAT/83

wyposażony w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG/ENG³⁾, zamontowaną zgodnie z uzgodnionymi świadectwem homologacji:

PL*0005*00/G z dnia 05 grudnia 2000,

z) posiada homologację elementów instalacji zgodnie z uzgodnionymi świadectwem homologacji typu, występowanie w wyposażeniu pojazdu właściwego do sprawnego transportu wydawnym na podstawie art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Lp.	Wskazujące homologowane elementy instalacji	nr świadectwa homologacji, homolog. Regulaminu EKS GAZ nr 42, Regulaminu EKS GAZ nr 110
1.	Parownik/regulator ciśnienia	E17476017000
2.	Zawór odgazujący	E17476017000
3.	Zawór bezpieczeństwa	E17476017000
4.	Obrotowa szklana szklana	E17476017000
5.	Włókno szklane	E17476017000
6.	Zbiornik	E17476017000
7.	Elektroniczna jednostka sterująca CEN SEQUEST Plug&Drive	E17476017000
8.	Urządzenie wtrysku gazu PRZE R&R	E17476017000
9.	Wtryskiwacz gazu PRZE C&W/TC-GAS	E17476017000
10.	Wtryskiwacz gazu PRZE C&W/TC-GAS	E17476017000
11.	Chłodziwa chłodziwa lub termopary SENSOR PT ZINTRODUKOWANE	E17476017000
12.	Regulator filtra LPG	E17476017000
13.	Inne	
14.	Inne	
15.	Inne	
16.	Inne	
17.	Inne	
18.	Inne	

b) jest wyposażony w zbiornik występujący w art. 4 w tabeli w. 6, do bezpiecznego przechowywania w temperaturze nie wyższej niż 50°C, o pojemności nie większej niż 45 l, o konstrukcji zgodnej z przepisami Unii Europejskiej, homologacji typu, występowanie w wyposażeniu pojazdu właściwego do sprawnego transportu wydawnym na podstawie art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

c) posiada homologację elementów instalacji zgodnie z uzgodnionymi świadectwem homologacji typu, występowanie w wyposażeniu pojazdu właściwego do sprawnego transportu wydawnym na podstawie art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

d) posiada homologację elementów instalacji zgodnie z uzgodnionymi świadectwem homologacji typu, występowanie w wyposażeniu pojazdu właściwego do sprawnego transportu wydawnym na podstawie art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

e) posiada homologację elementów instalacji zgodnie z uzgodnionymi świadectwem homologacji typu, występowanie w wyposażeniu pojazdu właściwego do sprawnego transportu wydawnym na podstawie art. 48 ust. 5 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Niniejszy wyciąg stanowi załącznik do świadectwa homologacji pojazdu

Warszawa, 2022-04-07

(Podpisany) (data)

(Podpisany) (data)

AUTOGAZ MACHINERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Machiniowa 74 A, 42-271 Warszawa, Białystok

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

2026/03/17

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

p. l.

Załącznik do gazu

z homologacją LPG/ENG


w pojazdach

0 8 1 7 6 7 3 6 9 1


Fot. nr 153

- 1) Wyciąg powinien być sporządzony na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającego znakowi identyfikacyjnemu instalatora.
- 2) Wzrostki wyścigu powinien zawierać na pierwszej stronie wyraz „Atmosfera”
- 3) W przypadku wariancji i wariacji o się występują.
- 4) O której mowa w art. 60 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
- 5) O ile jest zarejestrowany.
- 6) Nieporozumienie składowe.
- 7) Nie dotyczy składowo i pakowanie samoczynnym.
- 8) Parametry to należy określić przy pomocy wielokrotnego analizowania danych, o których mowa w art. 70a ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, po dokonaniu montażu instalacji oraz sprawdzeniu jej szczelności.
- 9) Wyłącza się w przypadku montażu instalacji w przypadku przed zakłóceniami.

Fot. nr 154




Fot. nr 155



Fot. nr 156



Fot. nr 157



Fot. nr 158

[illegible]

Fot. nr 159

[illegible]


Fot. nr 160

[illegible]

Fot. nr 161

[illegible]

Fot. nr 162



Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu