

Nr zlecenia: 98/25/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/25

Zlecniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	N M T B Z 3 B E 5 0 R 1 0 7 5 5 1
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	PO4WC41
Model pojazdu:	Corolla 1.8 Hybrid MR`19 E6	Nr Info-Ekspert:	037-03193
Wersja:	Active e-CVT	Rok produkcji:	2021
Wskaźnik drogowości	199635 km		
Data pierwszej rejestracji	2021/11/17		
Data ważności badania technicznego	2026/11/12		
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	1835 kg		
Jednostka napędowa	hybrydowa (benzyna/elektr.)		
Pojemność / Moc silnika spalinowego	1798 ccm / 72kW (98KM)		
Moc zespołu napędowego / silnika elektrycznego	90kW (122KM) / 53kW (72KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE			
L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Sterowanie telefonem w kierownicy
2	Asystent utrzymania pasa ruchu LTA	31	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
3	Czujnik zmierzchu	32	System automatycznego powiadamiania

4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	33	ratunkowego eCall
5	Gniazdo 12V	34	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
6	Hamulec postojowy elektryczny	35	System kontroli trakcji TRC
7	Immobilizer	36	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
8	Kamera cofania	37	System multimedialny Toyota Touch 2
9	Kierownica multifunkcyjna	38	System rozpoznawania znaków drogowych RSA
10	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	39	System stabilizacji toru jazdy VSC
11	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	40	System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia PCS
12	Komputer pokładowy	41	System wspomagania hamowania awaryjnego
13	Kurtyny powietrzne boczne	42	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
14	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	43	System wykrywania zmęczenia kierowcy SWS
15	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	44	Szyby przednie automatycznie opuszczane i podnoszone
16	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	45	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	46	Szyby tylne automatycznie opuszczane i podnoszone
18	Nawiewy w drugim rzędzie siedzeń	47	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Ogranicznik prędkości automatyczny ASL	48	Światła do jazdy dziennej LED
20	Podłokietnik przedni	49	Światła drogowe automatyczne AHB
21	Podłokietniki siedzeń tylnych	50	Tapicerka tekstylna
22	Podsufitka w jasnej tonacji	51	Tempomat adaptacyjny
23	Poduszka powietrzna kierowcy	52	Wspomaganie układu kierowniczego
24	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Wyświetlacz wskaźników kierowcy 4,2"
25	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	54	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Pokrywa bagażnika otwierana przyciskiem	56	Zestaw naprawczy opon
28	Przycisk uruchamiający silnik	57	Złącze "AUX"
29	Sterowanie systemem audio w kierownicy		Złącze "USB"

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Radioodtwarzacz CD + MP3 + Bluetooth + 6 głośników
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
System Bluetooth
- 2 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
Siedzenia tylne dzielone
Siedzenia tylne składane
- 3 Tarcze kół stalowe 15" opony 195/65
Opony 195/65 R15
Tarcze kół stalowe

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
Czujniki parkowania - przód
Czujniki parkowania - tył
- 2 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 TL	6,0
Przednie prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15 91T WINTERHAWK 4 TL	6,0

Tylne lewe:	*FIRESTONE 195/65 R15	91T	WINTERHAWK 4 TL	6,0
Tylne prawe:	*FIRESTONE 195/65 R15	91T	WINTERHAWK 4 TL	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Dach		Wgniecenia		
2	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
3	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

Na elementach obłachowania widoczne ślady pozostałości po okleinach reklamowych.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	110	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odkształcenia, zarysowania, uszkodzone mocowania		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46




Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 53



Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58

Karta przeglądu

Model: DME211 Interwał przebiegu: 15000 LPG: Nie Express Service: Nie
 Nr VIN: NMTBZ3BE50R107551 Nr rejestracyjny: PO4WC41 Data: 2024-01-08

Uwagi: _____

* - zaznacz wybrany wariant obsługi

Pozycja podział	Operacja	Uwagi	Interwał przebiegowy km	Interwał czasowy miesiące	Czynność	Wariant			Wynik
						E*	S*	R*	
	Wprowadzenie pojazdu				S	V	V	V	✓
	Układ hamulcowy i amortyzatory (ścieliska diagnostyczna)				S	V	V	V	✓
1	Wnętrze pojazdu				S	V	V	V	✓
	Dynamika po stronie sterownicy, ułożenie i zaciski				S	V	V	V	✓
	Łuz kierownicy	Maksymalny luz - 30 mm			S	V	V	V	✓
	Światła zewnętrzne, wskaźniki, lampki ostrzegawcze, sygnal dźwiękowy, oświetlenie wnętrza				S	V	V	V	✓
	Spryskiwacz szyb, spryskiwacz reflektorów, wycieraczkę szyb, pólka wycieraczek				S	V	V	V	✓
	Dodatkowe wyposażenie (audio, klimatyzacja, nawigacja itp.)				S	V	V	V	✓
	Wersja oprogramowania nawigacji				S	V	V	V	✓
	Filtr układu klimatyzacji				S	V	V	V	✓
	Filtr układu chłodzenia akumulatora HV				S	V	V	V	✓
1	Nie zewnętrzny pojazd				S	V	V	V	✓
	Korek wlewu paliwa, szczelność				S	V	V	V	✓
	Pasy bezpieczeństwa i zagłówki				S	V	V	V	✓
	Zawiasy, ograniczniki drzwi, zamki, brzoścówki				S	V	V	V	✓
	Kóło zapasowe (ciężenie, zużycie)	Głębokość bieżnika			S	V	V	V	✓
	Zestaw naprawczy kół (kompletacja, data przydatności)				S	V	V	V	✓
	Gaśnica, trójka	Data ważności gaśnicy			S	V	V	V	✓
	Oświetlenie bagażnika				S	V	V	V	✓
1	Komora silnika				S	V	V	V	✓
	Poziom oleju silnikowego	Poziom oleju			S	V	V	V	✓
	Wycieki płynów w komorze silnikowej				S	V	V	V	✓
	Układ chłodzenia i ogrzewania (chłodnica, skraplacz, obrotowanie, przewody i połączenia)				S	V	V	V	✓
	Płyn do spryskiwaczy				U	V	V	V	✓
	Temp. zamrażania płynu do spryskiwaczy	Temp. zamrażania płynu			S	V	V	V	✓
	Płyn hamulcowy				S	V	V	V	✓
	Płyn chłodzący, silnik				S	V	V	V	✓
	Płyn chłodzący układu hybrydowego (poziom)				S	V	V	V	✓
	Akumulator				S	V	V	V	✓
	Filtr powietrza	15000	24		S	V	V	V	✓
	Zamek pokryw silnika			12	0	V	V	V	✓
3	Koła				0	V	V	V	✓
	Opony (PL, PP)				S	V	V	V	✓
	Opony (TL, TP)				S	V	V	V	✓
	Tarcze kół, zawory powietrzne				S	V	V	V	✓

Fot. nr 59

Model: DME211 Interwał przebiegu: 15000 LPG: Nie Express Service: Nie
 Nr VIN: NMTBZ3BE50R107551 Nr rejestracyjny: PO4WC41 Data: 2024-01-08

Uwagi: _____

* - zaznacz wybrany wariant obsługi

Pozycja podział	Operacja	Uwagi	Interwał przebiegowy km	Interwał czasowy miesiące	Czynność	Wariant			Wynik
						E*	S*	R*	
	Tarcze hamulcowe przed	Minimum - 22 mm			S	V	V	V	✓
	Tarcze hamulcowe tył	Minimum - 8,5 mm			S	V	V	V	✓
	Kłaczki hamulcowe przed	Minimum - 5 mm			S	V	V	V	✓
	Kłaczki hamulcowe tył	Minimum - 3 mm			S	V	V	V	✓
	Oczyszczenie układu hamulcowego				0	V	V	V	✓
4	Podwozie				S	V	V	V	✓
	Wycieki płynów				S	V	V	V	✓
	Olej silnikowy, spustzenie				S	V	V	V	✓
	Układ wydechowy (leży, mocowania)				S	V	V	V	✓
	Elektryczne i mechaniczne przewody hamulcowe				S	V	V	V	✓
	Przewody paliwowe				S	V	V	V	✓
	Kanal odprowadzający kondensat wody z układu klimatyzacji (uszczelnienie)				S	V	V	V	✓
	Prostownik i tylna zawieszka				S	V	V	V	✓
	Elementy układu kierowniczego				S	V	V	V	✓
	Przepływki, kłaczki, uszczelnienie przepływki				S	V	V	V	✓
	Odnosiny półosi napędowych				S	V	V	V	✓
	Filtr oleju silnikowego				W	V	V	V	✓
3	Koła				W	V	V	V	✓
	Moment dokręcenia * 203 Nm				R	V	V	V	✓
3	Odcieranie kół				0	V	V	V	✓
	Oczyszczenie zawieszki ze łożysk				U	V	V	V	✓
	Olej silnikowy (dodanie)	Zalewany 2W - 56			W	V	V	V	✓
	Płyn chłodzący, silnik	S-L-C (chłodzący)			U	V	V	V	✓
	Płyn chłodzący układu hybrydowego (poziom)	S-L-C (chłodzący)			U	V	V	V	✓
1	Prace dodatkowe				S	V	V	V	✓
	Praca silnika i sterowni biegów, uruchomienie				S	V	V	V	✓
	Układ klimatyzacji (czyszczenie czynnika, testy, doładowanie)				S	V	V	V	✓
	Światła główne, ustawienie				S	V	V	V	✓
	Baterie w kluczyku				S	V	V	V	✓
	Układ hamulcowy i amortyzatory (ścieliska diagnostyczna)				S	V	V	V	✓
	Zapła testów				S	V	V	V	✓
	Diagnostyka pokładowa	Kody DTC, parametry Long FT			S	V	V	V	✓
	Odczytanie błędów silnika	Błędy silnika ECU - 27015	45000	24	S	V	V	V	✓
	Sprawdzenie akumulatora HV	Test powolny 85 typ, 4 lat jest dodatkowy (długość przebiegu) gwarancja na akumulator HV			S	V	V	V	✓

Fot. nr 60

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu