

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002263370
Besichtigt am: 07.01.2026 15:33
Berichts-Nr: 9790820
FIN: WVGZZZCR6PD011997

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COB
Erstzulassungsdatum:	31.01.2023
Laufleistung:	27.163 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Tamarindenbraun Metallic
Farbe Dach:	Tamarindenbraun Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	407 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

4 Leichtmetallräder "Sebring" 8,5 J x 19in Anthrazit, Volkswagen R	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	eCall & bCall
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 170 kW	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8 Lautsprecher	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegsleisten in Edelstahl, beleuchtet, vorn mit "R-Line"-Logo
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	ergoComfort-Sitze vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
Aktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Akustik-Paket Extra	Fahrerassistentpaket "Plus"
Allradlenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Ambientepaket für R-Line	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrzeugrückkauf
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Federung Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fernlichtassistent "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Automatisches Sperrdifferenzial	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie 520A (92Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Ganzjahresreifen 255/55 R 19
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumboden
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bordwerkzeug	Geschlossener Aufbau
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Head-up-Display
Dachreling schwarz	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Hinterachsgetriebe Basis
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang DAB+	Kategorie 0
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Doppelton-Signalhorn	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140-210 A	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, 4-Zonen-Klimatisierung und Bedienelementen hinten
 Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags für äußere Rücksitze
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortpaket "Keyless Access"
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen
 Kreuzungsassistent
 Kühlergrill
 Kurzer Radstand
 Ladekantenschutz in Edelstahl
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Längs- u. Querverführung ohne prädiktive Regelung
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
 Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
 Leuchtweitenregulierung dynamisch
 Linkslenker
 Luftfahrwerk und Allradlenkung
 Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
 Manuell betätigte Türen
 Memory-Paket "Plus"
 Mit connect Paket 3
 Mittelarmlehne hinten
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionskamera
 Multifunktions-Sportlenker in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
 Navigationsgerät-Premium
 Navigationssystem "Discover Premium"
 Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten
 Notbremsassistent "Front Assist"
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Offroad-Paket
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anbausatz
 Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Außen-Sound Maßnahmen
 Ohne Batterieladegerät
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Dekorfolien/Embleme
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Ladekabel (Industriestecker)
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Nachtsichtsystem
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonder-Maßnahmen
 Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
 Ohne Trennwand
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne zus. Dichtungen außen
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
 Parkassistentenpaket inkl. "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
 Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
 Pedale in Edelstahl gebürstet
 Proaktives Insassenschutzsystem
 Radabdeckung Mitte
 Radschrauben Standard
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruck-Kontrollsystem
 R-Line Ausstattung
 Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehneneigung einstellbar
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna", "R-Line"-Logo vorn

Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Triebwerkunterschutz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und längs verschiebbarer Oberschenkelauflage

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Zuziehhilfe für Heckklappe

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	7,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	255/55 R 19 107 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Hintere Dachsäulenverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR6PD011997

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Schnee/Eis

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Hintere Dachsäulenverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

