

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE NL Leer

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.01.2026 durch SPITZKE SE NL Leer
Besichtigungsort	26789 Leer, Kupferstraße 4
Besichtigungsdatum	24.03.2026
Referenznummern	60100009

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WVWZZZ3CZLE123494		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	Farbton / Lackart	Pure-White / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	06/2027
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI Business	Laufleistung abgelesen	327.853 km
Erstzulassung	19.06.2020	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	215/60 R 16 99H	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/60 R 16 99H	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R 16 99H	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Fulda	215/60 R 16 99H	3 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit (1)	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt. (2)
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt. DSG Getriebe schaltet keine Gänge	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Angabe am 13.06.2025 bei km 298.121. Restlaufzeit 317 Tage. Restlaufstrecke 28300 Kilometer.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Für ein DSG-Austauschgetriebe können Folgekosten i.H.v. 5850,00 Euro (Netto) zusätzlich entstehen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltenlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
App-Connect	Ausstattung Comfortline / Life / Business
Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel asphärisch, rechts	Außenspiegel lackiert
Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	Außentemperaturanzeige
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent
Chrom-Paket (1)	Chromfassung Lichtschalter
Chromleisten an Seitenfenstern	Dachhimmel Stoff, grau
Dachreling	Doppeltonhorn
Einparkhilfe vorn und hinten	Einstiegsleuchten in den Türen LED
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch	Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fernentriegelung Heckklappe
Frontscheibe Verbundglas getönt	Fußmatten Textil
Fußraumbelichtung vorn LED	Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Gepäckraumbelichtung	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Getränkhalter vorn mit Abdeckung	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch	Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Insassen-Schutzsystem proaktiv
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)	Karosserie: 5-türig
Kennzeichenbeleuchtung LED	Keyless-Start
Kindersicherung im Fahrgastraum	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
Kopfstützen hinten (3-fach)	Ladekantenschutz (Kunststoff)
Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar	Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Leseleuchten vorn und hinten LED
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Mobile Online Dienste We Connect	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht		Nebelschlussleuchte	
Nichtraucher-Paket		Notrufsystem	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Reifenkontroll-Anzeige	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	
Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwischer mit Regensensor	
Scheinwerfer LED		Leuchtweitenregelung	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave	
Sitze vorn höhenverstellbar		Sitze: Komfortsitze vorn	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Fond		Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	
Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste		Tagfahrlicht LED	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	
Verbandkasten und Warndreieck		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	
Zentralverriegelung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)	✓	Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	✓
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	✓	Volkswagen Media Control	✓
Business-Paket Premium mit Navigation	✓	Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist	✓
Scheibenwaschdüsen heizbar	✓	Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	✓
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	✓	App-Connect Wireless	✓
Fondbedienung Klimaanlage	✓	Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	✓
Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Steckdose 230V	✓	Rückfahrkamera (Rear View)	✓
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	✓	Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	✓
Mobile Online Dienste We Connect Plus	✓	Radioempfang digital (DAB+)	✓
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Sonderlackierung Pure-White uni	✓	Spiegel-Paket	✓
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	✓	Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 21, Bild 22)

Motorhaube Betätigung, abgerissen, ersetzen (Bild 14, Bild 15)

Seite links

Kotflügel vorne links Schale, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)

Seite rechts

Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 31, Bild 32)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)

Anhängerkupplung Kugelkopf -abnehmbar-, fehlt, ersetzen (Bild 18)

Interieur

Laderaum Trennnetz, fehlt, ersetzen (Bild 29, Bild 30)

Technik

Scheibenwaschanlage Deckel, beschädigt, ersetzen (Bild 23)

Getriebe, funktionsuntüchtig, prüfen (Bild 16, Bild 17)

Motor Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 28)

Sonstiges

Fahrzeug Batterie, entladen, ersetzen (Bild 33)

Ohne Zuordnung

Emblem / Kühlergrill, fehlt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 33 Fotos.

Meints, Manfred

Der Sachverständige, 25.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5




Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motorhaube, Betätigung, abgerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Betätigung, abgerissen, ersetzen




Bild 16 Getriebe, funktionsuntüchtig, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Getriebe, funktionsuntüchtig, prüfen



Bild 18 Anhängerkupplung, Kugelkopf -abnehmbar-, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Scheibenwaschanlage, Deckel, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Emblem / Kühlergrill, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Emblem / Kühlergrill, fehlt, ersetzen



Bild 26 Kotflügel vorne links, Schale, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Kotflügel vorne links, Schale, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Motor, Fehlerspeicher, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 29 Laderaum, Trennnetz, fehlt, ersetzen



Bild 30 Laderaum, Trennnetz, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 32 Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen