

Nr zlecenia: 40/20/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/20

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Oliwia Śniegowska /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] III-2026 |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:               | WF06XXGCC6JY62533 |
| Marka:                                              | FORD                                      | Nr rejestracyjny:  | TK3341U           |
| Model pojazdu:                                      | Focus 1.5 TDCi MR`15 E6                   | Nr Info-Ekspert:   | 011-10204         |
| Wersja:                                             | SYNC Edition                              | Rok produkcji:     | 2018              |
| Wskazanie drogomierza                               | 223067 km                                 |                    |                   |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2018/04/27                                |                    |                   |
| Data ważności badania technicznego                  | 2026/04/18                                |                    |                   |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |                    |                   |
| Dop. masa całkow.                                   | 1900 kg                                   |                    |                   |
| Jednostka napędowa                                  | z zapłonem samoczynnym                    |                    |                   |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1499 ccm / 88kW (120KM)                   |                    |                   |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                    |                   |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 8                           |                    |                   |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | manualna                                  |                    |                   |
| Rodzaj napędu                                       | przedni (4x2)                             |                    |                   |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym |                    |                   |

| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE |                                                |      |                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| L.p.                    | Nazwa elementu wyposażenia                     | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                    |
| 1                       | Czujniki parkowania - tył                      | 22   | Oświetlenie przestrzeni bagażowej             |
| 2                       | Dywaniki welurowe przednie                     | 23   | Poduszka powietrzna kierowcy                  |
| 3                       | Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą           | 24   | Poduszka powietrzna pasażera                  |
| 4                       | Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach       | 25   | Poduszki powietrzne boczne                    |
| 5                       | Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 26   | Roleta do bagażnika                           |
| 6                       | Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach       | 27   | Spoiler tylny w kolorze nadwozia              |
| 7                       | Fotele przednie komfortowe                     | 28   | System bezpieczeństwa inteligentny IPS        |
| 8                       | Gniazdo 12V w bagażniku                        | 29   | System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP |
| 9                       | Gniazdo 12V w konsoli centralnej               | 30   | System Ford Easy Fuel                         |

|    |                                                                                            |    |                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 10 | Kierownica 3-ramienna pokryta skórą                                                        | 31 | System Ford MyKey                                         |
| 11 | Klimatyzacja                                                                               | 32 | System informacyjny o ekonomice jazdy "Ford Eco Mode"     |
| 12 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach                                            | 33 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS   |
| 13 | Komputer pokładowy                                                                         | 34 | System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA            |
| 14 | Krata wlotu powietrza dolna czarna                                                         | 35 | Szyby przednie regulowane elektrycznie                    |
| 15 | Krata wlotu powietrza górna czarna, w stylistyce plastra miodu, z chromowanym obramowaniem | 36 | Światła do jazdy dziennej                                 |
| 16 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                  | 37 | Światła p/mgielne przednie                                |
| 17 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie                                               | 38 | Tapicerka tekstylna Twist ciemna                          |
| 18 | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie                                                | 39 | Tarcze kół aluminiowe 16" 10x2-ramienne Ford Indyvidual   |
| 19 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia                                                     | 40 | Wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne HPAS |
| 20 | Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami                                                     | 41 | Zamek centralny zdalnie sterowany                         |
| 21 | Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu                                         |    |                                                           |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Konsola centralna z podłokietnikiem  
Podłokietnik centralny przedni  
Konsola centralna  
Gniazdo 12V 2 szt.  
Złącze "USB"
- 3 Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 i AppLink (ICFA4)  
Głośniki 6 szt.  
Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"  
Sterowanie radiem zdalne  
Radioodtwarzacz CD/MP3  
Sterowanie głosem systemu Bluetooth  
Funkcja wzywania pomocy  
Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy  
Złącze "USB" 2 szt.
- 4 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40  
Siedzenia tylne dzielone  
Siedzenia tylne składane
- 5 System kontroli trakcji ESC  
System poprawiający stabilność na zakretach TVC  
System kontroli trakcji TA  
System wspomagania naglego hamowania EBA

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa (dopłata)
- 2 Lakier metalizowany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA**

| Koło            | Marka, typ                                | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | *VREDESTEIN 215/55 R16 93H XTREME WINTRAC | 3,4          |
| Przednie prawe: | *VREDESTEIN 215/55 R16 93H XTREME WINTRAC | 4,8          |
| Tylne lewe:     | *VREDESTEIN 215/55 R16 93H XTREME WINTRAC | 3,5          |
| Tylne prawe:    | *VREDESTEIN 215/55 R16 93H XTREME WINTRAC | 3,4          |

**KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( - ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE          | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG             | ( - ) |

## KOREKTY RÓŻNE:

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Ireneusz Ramiączek

Wycenę wykonała: Oliwia Śniegowska

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




## NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu        | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                                 | Opis | Fot.<br>nr |
|------|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1    | Błotnik przedni       | L     | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej                          |      |            |
| 2    | Pokrywa przednia      |       | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej                          |      |            |
| 3    | Drzwi boczne przednie | L     | Ogniska korozji, Zarysowania powłoki lakierowej                    |      |            |
| 4    | Drzwi boczne przednie | P     | Zarysowania powłoki lakierowej                                     |      |            |
| 5    | Drzwi boczne tylne    | L     | Zarysowania powłoki lakierowej                                     |      |            |
| 6    | Dach                  |       | Wgniecenia, Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy |      |            |
| 7    | Błotnik tylny         | L     | Wgniecenia, Zarysowania                                            |      |            |
| 8    | Błotnik tylny         | P     | Wgniecenia, Zarysowania                                            |      |            |
| 9    | Drzwi tyłu nadwozia   |       | Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy             |      |            |

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.


**NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki<br>[μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|-------------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 100-160                 |      |
| 2    | Dach                          |       | 100-160                 |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 160-180                 |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100-160                 |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 100-170                 |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 100-160                 |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 100-160                 |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 100-160                 |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 140-160                 |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 110-470                 |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 100-160                 |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                             | L / P | Rodzaj uszkodzenia                        | Opis             | Fot. nr |
|------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------|---------|
| 1    | Zderzak przedni                            |       | Odpryski i zarysowania powłoki lakierowej | Ubytek materiału |         |
| 2    | Spoiler przedni                            |       | Zarysowany                                |                  |         |
| 3    | Zderzak tylny                              |       | Pęknięty, Zarysowany                      |                  |         |
| 4    | Lampa zespolona tylna                      | L     | Pęknięty klosz                            |                  |         |
| 5    | Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych | P     | Zarysowania                               |                  |         |

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|------|-------------------------------|-------|--------------------|------|---------|
| 1    | Fotel przedni kpl.            | L     | Zabrudzony         |      |         |
| 2    | Kanapa tylna                  |       | Zabrudzona         |      |         |
| 3    | Wykładzina dachu (podsufitka) |       | Zabrudzona         |      |         |

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów. Przestrzeń bagażowa nosi ślady eksploatacji m.in. zarysowania, zabrudzenia

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |
| 2    | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego    | L     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia      | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h

**DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU**

- |   |                             |        |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk)      | 2 szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny         | TAK    |
| 3 | Zestaw narzędzi fabrycznych | TAK    |
| 4 | Podnośnik samochodowy       | TAK    |
| 5 | Instrukcja obsługi          | TAK    |
| 6 | Gaśnica                     | TAK    |
| 7 | Trójkąt ostrzegawczy        | TAK    |

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii, numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z licznika.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eReczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzecznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46




Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124




Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*