

Nr zlecenia: 54/13/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/29

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>Y V 1 Z W K 7 V F N 2 4 8 5 2 1 4</b>
Marka: <b>VOLVO</b>	Nr rejestracyjny: <b>GD2A879</b>
Model pojazdu: <b>V60 2.0 B3 MR`19 E6d</b>	Nr Info-Ekspert: <b>039-06604</b>
Wersja: <b>Momentum Getr</b>	Rok produkcji: <b>2021</b>

Wskazanie drogomierza	59787 km
Data pierwszej rejestracji	2022/01/04
Data wa no ci badania technicznego	2026/04/10
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2240 kg
Oznaczenie silnika	B420T3
Jednostka nap owa	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemno / Moc silnika	1969 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	34 Sygnalizacja niezapi tych pasów bezpiecze stwa przednich
2 Audio System High Performance Sound	35 Sygnalizacja niezapi tych pasów tylnych
3 Autoalarm z zabezpieczeniem wn trza i blokad odholowania	36 System CTC - system kontroli trakcji w zakr cie
4 Czujniki parkowania - tył	37 System Driver AlertControl - układ ostrzegaj cy o dekoncentracji kierowcy
5 Dywaniki	38 System dystrybucji siły hamowania

6	D wignia zmiany biegów pokryta skór	39	elektroniczny EBD
7	Filtr p/pyłkowy	40	System informowania o znakach drogowych RSI
8	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	41	System kontroli pasa ruchu LDW
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	42	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej z tyłu	43	System ochrony kierowcy/pasażera przed uderzeniami z tyłu WHIPS
11	Hamulec postojowy elektryczny	44	System poprawy jakości powietrza w kabinie AQS
12	Immobilizer	45	System RSC - Roll Stability Control
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	46	System stabilizacji toru jazdy DSTC
14	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i kątem boku	47	System Start/Stop
15	Komputer pokładowy	48	System wspomagania hamowania - City Safety
16	Koślawki układu wydechowego podwójne	49	System wspomagania nagłego hamowania
17	Kurtyny powietrzne boczne	50	System zabezpieczenia bocznych SIPS
18	Listwy progowe ozdobne	51	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewnętrzne trzypodgrzewane elektrycznie	52	Szyby tylne regulowane elektrycznie
20	Lusterka zewnętrzne trzypodgrzewane elektrycznie	53	wiatła do jazdy dziennej LED
21	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	54	Tarcze kół aluminiowe 17" 5-ramienne Silver
22	Organizer podłogowy bagażnika	55	Tempomat
23	Pakiet Oświetlenia wnętrza poziom II	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB
24	Podłokietnik centralny przedni	57	Usługa Volvo On Call
25	Poduszka powietrzna kierowcy	58	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
26	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	59	Wspomaganie układu kierowniczego o trzech trybach
27	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością wyłączenia	60	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
28	Poduszki powietrzne boczne przednie	61	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
29	Reflektory przednie LED	62	Wyświetlacz zegarów 12,3" cyfrowy
30	Roleta do bagażnika	63	Zagłówki siedzeń tylnych składane
31	Siatka mocująca bagażnik na tunelu drogowym	64	Zamek centralny zdalnie sterowany
32	Siedzenia tylne dzielone 60/40	65	Zawieszenie Dynamic
33	Sterowanie systemem audio w kierownicy	66	Złącze USB w konsoli centralnej 2 szt.
			Złącze Bluetooth

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele komfortowe z tapicerką tekstylną Charcoal  
Fotele komfortowe  
Tapicerka tekstylna Charcoal
- 2 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie (w 2 płaszczyznach)  
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie w 2 kierunkach  
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie w 2 kierunkach
- 3 Kierownica 3-ramienna pokryta skórą i aluminium  
Kierownica 3-ramienna  
Kierownica pokryta skórą i aluminium

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Pakiet Navi Tech & Park Assist (dopłata)  
Kamera cofania  
Głośniki 13 szt.  
Czujniki parkowania - przód  
Złącze "USB"  
Czujniki parkowania - tył  
Złącze "AUX"  
System nawigacji satelitarnej Sensus  
Udostępnienie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth  
Wyświetlacz 9" kolorowy, dotykowy  
Funkcja Android Auto / Apple CarPlay
- 2 Szyby tylne dodatkowo przyciemniane

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 225/50 R17 94H ALPIN 6 TL	6,5
Przednie prawe:	MICHELIN 225/50 R17 94H ALPIN 6 TL	5,8
Tylne lewe:	MICHELIN 225/50 R17 94H ALPIN 6 TL	6,1
Tylne prawe:	MICHELIN 225/50 R17 94H ALPIN 6 TL	6,4

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	(-)
Stan utrzymania i dbała o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Maksymilian Horyd

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne ró nice mi dzy cenami lokalnymi a rednimi warto ciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzeda y w regionie oraz lokaln atrakcyjno danego typu pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie ogl dzin mokry, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze po osuszeniu.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		133-147	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	120-135	
4	Drzwi przednie	L	120-130	
5	Drzwi tylne	L	125-140	
6	Błotnik tylny	L	130-140	
7	Błotnik przedni	P	129-135	
8	Drzwi przednie	P	120-130	
9	Drzwi tylne	P	125-130	
10	Błotnik tylny	P	120-145	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120-160	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Głośno pracujący silnik                | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego             | BEZ UWAG |
| 3 | Głośno pracująca (stuknięta) zawieszka | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego       | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego       | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczają opinię.

Ź Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ź Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ź Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

Ź Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ź Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych narzędzi takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

