

Nr zlecenia: 95/20/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/31

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

|                 |   |                   |                          |
|-----------------|---|-------------------|--------------------------|
| Rodzaj pojazdu: | <b>Samochód osobowy</b>                               | VIN:              | <b>WBA31FZ040FP66825</b> |
| Marka:          | <b>BMW</b>  | Nr rejestracyjny: | <b>PZ3T047</b>           |
| Model pojazdu:  | <b>320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21</b> | Nr Info-Expert:   | <b>003-06460</b>         |
| Wersja:         | <b>xDrive M Sport Steptronic</b>                      | Rok produkcji:    | <b>2023</b>              |

|   |   |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza                               | 124323 km                                 |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2023/05/18                                |
| Data wa no ci badania technicznego                  | 2026/05/18                                |
| Rodzaj nadwozia                                     | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe            |
| Dop. masa całk.                                     | 2295 kg                                   |
| Jednostka nap dowia                                 | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemno / Moc silnika                               | 1995 ccm / 140kW (190KM)                  |
| Doładowanie   | Turbosp. z chłodn. powietrza              |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rz dowy / 16                          |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |
| Rodzaj nap du                                       | 4WD (4x4)                                 |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym   |

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                 | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia                           |
|------|--|------|--|
| 1    | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  | 50   | Pedały i podnó ek M                                  |
| 2    | Asystent uwagi                             | 51   | Podłokietnik centralny przedni regulowany            |
| 3    | Autoalarm                                  | 52   | Podłokietnik siedze tylnych                          |
| 4    | BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji | 53   | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym     |
| 5    | ConnectedDrive Services                    | 54   | Poduszka powietrzna kierowcy                         |
| 6    | Czujnik deszczu                            | 55   | Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia |
| 7    | Czujniki ciśnienia powietrza w oponach     | 56   | Poduszki powietrzne boczne przednie                  |

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 8  | Dywaniki welurowe   | 57 | Pokrywa baga nika otwierana/zamykana automatycznie                                    |
| 9  | Emergency call  | 58 | Przycisk Start/Stop   |
| 10 | Fotele przednie sportowe  | 59 | Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome   |
| 11 | Funkcja Follow-Me-Home  | 60 | Reflektory LED  |
| 12 | Gło niki 6 szt.   | 61 | Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)  |
| 13 | Gniazdo 12V w przednim schowku  | 62 | Schówek na r kawiczki   |
| 14 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcj Auto Hold                   | 63 | Siatka oddzielaj ca przestrze бага ow   |
| 15 | Immobilizer   | 64 | Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy   |
| 16 | Kierownica wielofunkcyjna   | 65 | System Active Guard Plus  |
| 17 | Klakson dwutonowy   | 66 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC   |
| 18 | Klamki w kolorze nadwozia, pod wietlane                                   | 67 | System elektronicznej blokady mechanizmu ró nicowego                                  |
| 19 | Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa                                      | 68 | System informacji o ograniczeniu pr dko ci z informacjami ozakazie wyprzedzania       |
| 20 | Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M                          | 69 | System odzyskiwania energii w trakcie hamowania                                       |
| 21 | Kolumna kierownicy regulowana   | 70 | System przeładunkowy  |
| 22 | Kontroler iDrive  | 71 | System stabilizacji toru jazdy DSC  |
| 23 | Ko cówki układu wydechowego podwójne                                      | 72 | System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)                                      |
| 24 | Kurtyny powietrzne boczne   | 73 | Szyby atermiczne  |
| 25 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                                      | 74 | wiatła tylne LED  |
| 26 | Lampy tylne LED   | 75 | wiatło powitalne  |
| 27 | Listwy dachowe w kolorze nadwozia   | 76 | Tapicerka poł czenie alkantary i sensatec w kolorze czarnymz kontrastowym przeszyciem |
| 28 | Listwy ozdobne aluminium Rhombicle  | 77 | Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon   |
| 29 | Listwy progowe czarne z napisem "BMW"                                     | 78 | Technologia SCR   |
| 30 | Listwy progowe M z przodu   | 79 | Teleservices  |
| 31 | Logo M w zestawie wska ników  | 80 | Tempomat z funkcj hamowania   |
| 32 | Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie                               | 81 | Trójk t ostrzegawczy  |
| 33 | Mocowania fotelika dzieci cego ISOFIX                                     | 82 | Tuner radiowy cyfrowy DAB   |
| 34 | Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym                        | 83 | Uchwyty na kubki z przodu   |
| 35 | Perka BMW czarna błyszcz ca, ramka perłowy chrom, wysoki połyska          | 84 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic                       |
| 36 | Obramowania Shadow Line BMW Individual                                    | 85 | Wyko czenie wn trza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy                              |
| 37 | Obudowa lusterka w kolorze nadwozia                                       | 86 | Wy wietlacz panoramiczny  |
| 38 | Obudowy lusterek w kolorze nadwozia                                       | 87 | Wy wietlanie punktu przesuni cia  |
| 39 | Ochrona przed uderzeniem bocznym  | 88 | Zabezpieczenie kół przed kradzie  |
| 40 | Oslona wpuszczana na okno, matowa czarna                                  | 89 | Zagłówki siedze tylnych składane  |
| 41 | Oslony przeciwsłoneczne   | 90 | Zamek centralny zdalnie sterowany   |
| 42 | Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbli ania z funkcj hamowania w mie cie | 91 | Zawieszenie sportowe M  |
| 43 | O wietlenie baga nika   | 92 | Zbiornik paliwa 59l   |
| 44 | O wietlenie powitalne   | 93 | Zestaw gło nomówi cy z interfejsem USB  |
| 45 | O wietlenie tablicy rejestracyjnej LED                                    | 94 | Zestaw naprawczy opon   |
| 46 | O wietlenie wewn trzne  | 95 | Zestaw narz dzi   |
| 47 | Oznaczenie modelu   | 96 | Zł cza USB w konsoli centralnej typu A i C  |
| 48 | Pakiet aerodynamiczny typu "M"  | 97 | Zł cza USB w podłokietniku typu A i C   |
| 49 | Pakiet schowków dodatkowych   |    |   |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- 2 Kierownica sportowa typu M pokryta skór  
Kierownica sportowa typu M  
Kierownica pokryta skór
- 3 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie

- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - Usługi Concierge Services
  - Usługi Connected Drive
  - Przygotowanie do Apple CarPlay
  - Usługi zdalne
  - System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
  - Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
  - Lusterko zewn trzne pasa era z funkcj parkingow
  - Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasa era podgrzewany
- 2 Kierownica podgrzewana
- 3 Lakier metalizowany (dopłata)
- 4 O wietlenie Ambiente
- 5 Pakiet Innowacyjny (dopłata)
  - System nawigacji satelitarnej
  - Asystent parkowania
  - System Speed Limit Info
  - Wy wietlacz Head-Up
  - System ostrzegania przed kolizj z tyłu
  - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
  - Asystent martwego pola lusterek
  - Zł cza USB w podłokietniku
  - System ostrzegania przed kolizj z pojazdem poprzedzaj cym i pieszymi z funkcj hamowania miejskiego
  - System ostrzegaj cy przed niezamierzon zmian pasa ruchu zaktywn interwencji ukl. kier. przy pr dko ci powy ej 70
  - Reflektory LED adaptacyjne
  - Zł cza USB w konsoli centralnej
  - Profil kierowcy
  - Ł czno 4G LTE
  - System operacyjny BMW 8.0
  - Zestaw wska ników składaj cy si z zakrzywionego wielofunkcyjnego wy wietlacza 12,3" i 14,9" wy wietlacza dotykowego
  - Usługi Connected Command
  - Interfejs Bluetooth/Wifi
- 6 Relingi dachowe satynowe aluminium (dopłata)
- 7 Szyby o zwi kszonej izolacji akustycznej
- 8 Tempomat aktywny z funkcj Stop & Go (dopłata)
  - Tempomat aktywny
  - System Stop & Go

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                              | Bie nik [mm] |
|-----------------|---|--------------|
| Przednie lewe:  | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 5,0          |
| Przednie prawe: | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 5,0          |
| Tylne lewe:     | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 6,0          |
| Tylne prawe:    | PIRELLI 225/45 R18 95H XL SOTTO ZERO TL | 6,0          |

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

|                        |       |
|------------------------|-------|
| KOREKTA ZA WYPOSA ENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG    | ( - ) |

## KOREKTY RÓ NE:

|  |       |
|--|-------|
| Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw | ( - ) |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd                       | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa                              | ( - ) |
| KOREKTY RÓ NE RAZEM                                      | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE                                     | ( - ) |

|  |
|--|
| <b>UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY</b> |
|--|

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)

|   |
|---|
| <b>OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU</b> |
|---|



**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


| L.p. | Nazwa elementu   | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Pokrywa przednia |       | Odpryski powłoki lakierowej |      |         |

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 110                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 70                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 100                  |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 80                   |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 110                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 70                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 180-210              |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 170                  |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 180-220              |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 90                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                                      | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|---|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej, starcia powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej                            |      |         |



### NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                  |          |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Główna praca silnika             | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego       | BEZ UWAG |
| 3 | Główna (stuk) zawieszenia        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

Ź Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ź Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ź Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

Ź Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ź Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ź Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ź Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiekty. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmioty wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwości wyceny do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warształtem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmioty.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmioty jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych przedmioty oraz nie weryfikowano prawdziwości danych przedmioty.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmioty wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Może wystąpić braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych stron takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40




Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*