

Nr zlecenia: 22/17/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: WVWZZZ3CZME020272
Marka: VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny: WND92645
Model pojazdu: Passat B8 2.0 TDI-CR MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert: 040-09659
Wersja: Elegance	Rok produkcji: 2020

Wskazanie drogomierza	320822 km
Data pierwszej rejestracji	2020/10/16
Data wykonania badania technicznego	2026/10/14
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkowita	2100 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz. dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	31	Pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie
3	Dywaniki	32	Reflektory LED
4	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie	33	Schówek chłodzony
5	Fotele przednie komfortowe	34	Schówek dodatkowy w konsoli centralnej
6	Gniazdo 12V	35	System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu Keyless Go
7	Gniazdo 12V w bagażniku	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

8	Hamulec postojowy automatyczny	37	System ochrony pasa erów aktywny "PreCrash"
9	Hamulec wielokolizyjny	38	System ostrzegania o zm czeniu kierowcy
10	Immobilizer	39	System p/po lizgowy MSR
11	Kierunkowskazy LED	40	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Kieszenie w oparciach foteli przednich	41	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
13	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	42	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
14	Kolumna kierownicy z regulacj wysoko ci i gł boko ci	43	System Start/Stop
15	Komputer pokładowy Premium z kolorowym wy wietlaczem	44	System sygnalizacji spadku ci nienia w oponach
16	Kurtyny powietrzne boczne	45	System wyboru profilu jazdy
17	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	46	Szyby atermiczne
18	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	47	Szyby przednie regulowane elektrycznie
19	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	48	Szyby tylne regulowane elektrycznie
20	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	49	wiatła do jazdy dziennej
21	Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie	50	wiatła tylne LED
22	O wietlenie Ambiente	51	Tapicerka siedze - rodkowa cz foteli Alcantara, boczne cz ci siedze oraz górny fragment podłokietnika skóra Vienn
23	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	52	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 215/55
24	Pakiet Travel assist	53	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
25	Podłokietnik centralny przedni	54	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
26	Podłokietnik siedze tylnych	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Zderzaki w kolorze nadwozia
29	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
 - Gło niki 8 szt.
 - Zł cze "AUX"
 - Zł cze kart SD
 - Radioodtworacz CD/MP3
 - Wy wietlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasa era podgrzewany
- 4 Fotele przednie z regulacj wysoko ci
 - Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci
 - Fotel pasa era z regulacj wysoko ci
- 5 Kierownica multifunkcyjna
 - D wignia zmiany biegów pokryta skór
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skór
 - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 6 Pakiet Lusterka
 - O wietlenie przestrzeni podczas wsiadania i wysiadania z samochodu
 - Lusterka zewn trzne elektrycznie składane, po stronie kierowcy aut. przyciemniane i aut. opuszczane po stronie pasa
- 7 Pakiet Zimowy
 - Dysze spryskiwaczy podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasa era podgrzewany
- 8 Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
 - Siedzenia tylne dzielone
 - Siedzenia tylne składane
- 9 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - przód

- Czujniki parkowania - tył
System wspomagający parkowanie
- 10 wiatła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
wiatła p/mgielne przednie
System doświetlania zakrętów
- 11 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
System ACC - automatyczna regulacja odległości
System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Koło zapasowe dojazdowe
- 2 Lakier metalizowany
- 3 Pakiet R-Line Exterior (Elementy stylistyczne R-line)
- 4 Tapicerka ze skóry Nappa (8**A) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	KLEBER 215/55 R17 98V XL KRISALP HP3 TL	5,0
Przednie prawe:	KLEBER 215/55 R17 98V XL KRISALP HP3 TL	3,0
Tylne lewe:	KLEBER 215/55 R17 98V XL KRISALP HP3 TL	4,0
Tylne prawe:	KLEBER 215/55 R17 98V XL KRISALP HP3 TL	3,2

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Zastosowana w wycenie korekta "konieczne naprawy" dotyczy naprawy tylnych hamulców.
Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejsc korozji blachy		
5	Błotnik tylny	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, mokry, ma liwo wykrucia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.
Na pozostałych elementach oblańczenia bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.


KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-170µm	
2	Dach		100-130µm	
3	Błotnik przedni	L	100-140µm	
4	Próg	L	80µm	
5	Słupek przedni	L	200µm	
6	Drzwi przednie	L	160-230µm	
7	Słupek rodkowy	L	70µm	
8	Drzwi tylne	L	160-220µm	
9	Błotnik tylny	L	130-270µm	
10	Błotnik przedni	P	100-120µm	
11	Drzwi przednie	P	100-120µm	
12	Drzwi tylne	P	100-140µm	
13	Błotnik tylny	P	100-130µm	
14	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		150-240µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano przez dzień budowy w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewn trznej		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania kraw dzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania kraw dzi bocznej		

**UKŁAD HAMULCOWY**

Konieczna wymiana tarcz oraz klocków hamulcowych tylnych.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głó no pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głó no (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprz gła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczno hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczno hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z pr dko ci do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza oceną umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest w pełni na dzień oglądania. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25




Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59




Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90




Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu