

Nr zlecenia: 05/24/07/2025/STELLANTIS Dawro

z dnia: 2025/07/24

Zeceniodawca:

Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.
Domaniewska 44A
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy

Pogladowy raport stanu technicznego

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] VII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN:	VR3USHNSSNJ753403
Marka:	PEUGEOT	Nr rejestracyjny:	WW7657Y
Model pojazdu:	2008 II 1.2 MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert:	029-04373
Wersja:	Allure Pack S&S EAT	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	36898 km		
Data pierwszej rejestracji	2022/10/28		
Data wa no ci badania technicznego	2025/10/28		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy 5 osobowy		
Dop. masa całk.	1740 kg		
Jednostka nap dowy	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemno / Moc silnika	1199 ccm / 96kW (131KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rz dowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj nap du	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy z efektem metalicznym		

Warto pojazdu brutto (zakup)

77 700 PLN

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

<p>L.p. Nazwa elementu wyposażenia</p> <p>1 Czujnik deszczu</p> <p>2 Czujnik zmiernych</p> <p>3 Czujniki parkowania - tył</p> <p>4 Deska rozdzielcza z konsol i panele drzwiowe wyko czone w stylu Carbon</p> <p>5 Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci</p> <p>6 Fotel pasera z regulacj wysoko ci</p> <p>7 Głownik 6 szt. (w tym 2 tweety)</p> <p>8 Hamulec postojowy elektryczny z funkcj Hill Assist</p> <p>9 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skór</p> <p>10 Kolumna kierownicy regulowana</p> <p>11 Krata wlotu powietrza z chromowanym wyko czeniem</p> <p>12 Kurtyny powietrzne boczne</p> <p>13 Lakier metalizowany pomara czowy Fusion</p> <p>14 Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie</p> <p>15 Lusterka zewn trzne w kolorze Noir Perla Nera</p> <p>16 Lusterko wewn trzne elektrofotokromatyczne</p> <p>17 Mocowanie ISOFIX na skrajnych tylnych siedzeniach</p> <p>18 Oparcie siedze tylnych dzielone asymetrycznie</p> <p>19 O wietlenie baga nika</p> <p>20 O wietlenie wn trza podstawowe LED</p> <p>21 Pakiet Peugeot i-Cockpit 3D - panel 10" wirtualnych zegarów3D</p> <p>22 Pasy bezpiecze stwa 3-punktowe tylne 3 szt.</p> <p>23 Pasy bezpiecze stwa przednie trzypunktowe z napinaczami i ogranicznikiem napi cia</p> <p>24 Podłoga baga nika z regulacj wysoko ci</p> <p>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</p> <p>1 Klimatyzacja automatyczna Filtr p/pyłkowy Klimatyzacja automatyczna Schowek chłodzony</p> <p>2 Konsola centralna wysoka z podłokietnikiem Zł cze USB 2 szt. Selektor trybów jazdy</p> <p>3 Lusterka zewn trzne regulowane i składane elektrycznie Lusterka zewn trzne składane elektrycznie Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie</p> <p>4 Multimedialny Ekran Dotykowy 7" System Bluetooth System Mirror Screen Zł cze USB w konsoli centralnej Zł cze USB typ A 1szt+ typ C 1szt</p> <p>5 Pakiet Safety System monitorowania ogranicze pr dko ci (SLI/ISA) System ostrzegania przed kolizj - Distance Alert System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem kraw dzi drogi (LKA Road-Edge) System Active Safety Brake (V-AEBS2)</p> <p>6 Pakiet Safety Plus System monitorowania ogranicze pr dko ci (SLI/ISA) System Active Safety Brake AEBS3 System ostrzegania przed kolizj - Distance Alert System rozpoznawania znaków drogowych rozszerzony ETSR</p>	<p>L.p. Nazwa elementu wyposażenia</p> <p>25 Podsufitka w kolorze czarnym</p> <p>26 Poduszki powietrzne boczne przednie</p> <p>27 Reflektory Eco LED</p> <p>28 Relingi dachowe w kolorze czarnym, lakierowane</p> <p>29 Spoiler tylny w kolorze nadwozia</p> <p>30 System automatycznego ryglowania zamków</p> <p>31 System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu DML</p> <p>32 System kontroli ci nienia w oponach</p> <p>33 System ostrzegania o ograniczeniach pr dko ci rozszerzony ETSR</p> <p>34 Szyba przednia akustyczna</p> <p>35 Szyba przednia barwiona</p> <p>36 Szyby tylne barwione</p> <p>37 Szyby tylne boczne i tylna przyciemniane</p> <p>38 wiatła do jazdy dziennej (DRL) w technologii LED</p> <p>39 wiatła tylne LED</p> <p>40 Tapicerk skóra ekologiczna COZY</p> <p>41 Tarcze kół aluminiowe 17" SALAMANCA</p> <p>42 Tuner cyfrowy (DAB – Digital Audio Broadcast)</p> <p>43 Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne</p> <p>44 Zagłówki siedze z regulacj k ta pochylenia</p> <p>45 Zamek centralny zdalnie sterowany</p> <p>46 Zestaw naprawczy opon</p> <p>47 Zł cze USB x 2 dla 2 rz du siedze</p>
---	--

- System High Beam Assist (HBA)
System utrzymywania na pasie ruchu z wykrywaniem krawędzi drogi (LKA Road-Edge)
Kamera monitorująca kierowcę
- 7 Pakiet VisioPark I
Czujniki parkowania - tył
Kamera cofania 180° z funkcją rzutowania z góry (Top Rear View)
- 8 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 9 System ESP + ASR
System p/porozowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 10 System hamowania ABS+EBFD+EBA
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania EBA
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBFD
- 11 System wykrywania zmierzchnienia kierowcy (DAA3)
Kamera monitorująca kierowcę
- 12 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 13 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
Ogranicznik prędkości
Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Dach w kolorze Black Diamond
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lakier metalizowany specjalny (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŻDŻENIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,5
Przednie prawe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	5,5
Tylne lewe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	6,0
Tylne prawe:	GOODYEAR 215/60 R17 100V XL VECTOR 4SEASONS G2 TL	6,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA (ZAKUP) BRUTTO (38 mies.)		75 200 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 687 PLN <i>po korekcie:</i>	77 887 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	1 880 PLN <i>po korekcie:</i>	79 767 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 115 PLN <i>po korekcie:</i>	79 652 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 593 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 1 593 PLN <i>po korektach:</i>	78 059 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 356 PLN <i>po korekcie:</i>	77 703 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA (ZAKUP) BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		77 700 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Bogusław Kobiółka

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

Warto brutto (zakup*) w ej zidentyfikowanego pojazdu, okre lona na miesi c lipiec 2025 roku wynosi:

* Warto okre lona jak przy zakupie pojazdu w celu ponow nej jego sprzeda y przez podmiot handluj cy pojazdami u yw anymi.

77700 PLN

(słownie: siedemdziesi t siedem tyysi cy siedemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 14529,27 PLN

Warto okre lono na podstawie:

- notowa warto ci rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawc opinii,
- korekt maj cych wpływ na warto pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblacowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubo powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90	
2	Dach		160-170	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Próg	L	90	
5	Drzwi przednie	L	120-130	
6	Drzwi tylne	L	130-140	
7	Błotnik tylny	L	130-150	
8	Błotnik przedni	P	120-150	
9	Próg	P	90	
10	Drzwi przednie	P	120-130	
11	Drzwi tylne	P	130-140	
12	Błotnik tylny	P	130-160	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem budowlanym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Głośność (stuk) zawieszenia	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
6	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
7	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
8	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Książka serwisowa	TAK
2	Kluczyki (ilość sztuk)	2szt
3	Dowód rejestracyjny	TAK
4	Zestaw narzędzi fabrycznych	TAK
5	Instrukcja obsługi	TAK
6	Gaśnica	TAK

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporu.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

Ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

Ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

Ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

Ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

Ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

Ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

Ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki, uszkodzenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.).

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w komplecie (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3




Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu