

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215957/8/25-11401	Data raportu	04-08-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	01-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/54409/25/07/24	Miejsce oględzin	Taneczna 82, 02-829 Warszawa, 02-829...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WVGZZZ5NZNW052446</b>
Marka, model	VOLKSWAGEN Tiguan 20-24
Typ, wersja	Tiguan 2.0 TDI SCR 4Mot. Ele...
Numer rejestracyjny	WD7847S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	193 680 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	24-06-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

Autoalarm z niezależnym zasilaniem (Back-up-Horn), funkcją dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu, Bezprzewodowy App Connect (CarPlay) - widok ekranu smartfona na wyświetlaczu radia lub nawigacji, Chromowane klamki, elementy regulacji lusterek i sterowania szyb, klamka wew. w matowym chromie, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie światła z funkcją Coming / Leaving Home, Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, Dynamic Light Assist - dynamiczna regulacja zasięgu reflektorów z dynamicznym doświetleniem zakrętów, Dywaniki - wykładzina, przód i tył, ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 18 Frankfurt z ogumieniem 235/55 o obniżonym oporze, samouszczelniające się, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, Fotele przednie, Top-Komfort, Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City, Gniazdo 12 V w bagażniku, Gniazdo 12 V w konsoli środkowej, Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone, Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kamera ułatwiająca parkowanie Rear Assist, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórze, Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu, Komputer pokładowy Digital Cockpit - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem, Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe, Lampki ostrzegawcze w drzwiach LED, Lampy przednie LED Matrix MDF ze światłami do jazdy dziennej LED oraz funkcją dyn. dośw. zakrętów, Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką, Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Cross, Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane, Listwy progowe przednie aluminiowe, podświetlane, Listwy progowe przednie dla wersji specjalnej, Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia, Lusterka regulowane el. i składane, podgrzewane, lusterko kierowcy asferyczne, pasażera obniżane aut, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane, Oparcie fotela pasażera składane, Oświetlenie Ambiente w klamkach drzwi, listwach dekoracyjnych, listwach progowych i wokół nóg, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg, Park Assist - System automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem) z czuj, Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy, Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością, Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki premium, Radio Ready2Discover z Streaming & Internet, 8 cal. wysw., DAB+, MP3, WMA, 8 głośników, przygot. do naw, Regulacja zasięgu reflektorów, dynamiczna, Relingi dachowe - srebrne, Rezygnacja z oznaczenia silnika, Schowek w konsoli dachowej zamykany, Sygnalizacja zmęczenia kierowcy, System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu, System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu, System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu, System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagażnika, Szufłady pod przednimi fotelami, Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa Art Velours, Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go, Tuner cyfrowy DAB+, Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia, Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziach tylnej kanapy, We Connect Plus: wzywanie pomocy, mobilne usługi online (3 lata), alarm o kradzieży, raport, lokalizacja, Wybór profilu jazdy COMFORT, SPORT, ECO, INDIVIDUAL, Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach, Zamek centralny z pilotem, Zderzaki Elegance, Światła na złą pogodę LED z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z funkcją masażu, Gniazda USB (Typ C) x 2 w konsoli środkowej z tyłu, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana, podgrzewana z f.Tiptronic, dźwignia biegów w skórze, Lakier Pure White, Pakiet Zimowy 1, Przygotowanie do montażu tel. Comfort z funkcją ładowania indukcyjnego, wzmocnienie sygnału LTE, System kontroli ciśnienia w oponach, Szyba przednia podgrzewana bezprzewodowo i odbijająca promienie podczerwone, Zawieszenie sportowe

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, POWERCY	235/55 18 104V	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, POWERCY	235/55 18 104V	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, POWERCY	235/55 18 104V	5,5 mm
	lewe	PIRELLI, POWERCY	235/55 18 104V	5,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150

8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300  $\mu\text{m}$

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 300

#### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	rozerwanie	WY	0.2
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Dach	rysa/odprysk	NA	0.3
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**


Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze




**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 40**

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 42**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Dach - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 44**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1