

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215456/6/25-11401	Data raportu	25-06-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	24-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/43657/25/06/16	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0NXXGCHNMP43926
Marka, model	FORD Focus Hatchback 18-21
Typ, wersja	Focus 1.5 EcoBlue SCR Conn...
Numer rejestracyjny	WD6821P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/88 kW
Stan licznika	185 160 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2021/2021
Data nast. bad. techn.	28-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył, Dach lakierowany w kolorze nadwozia, Dywaniki welurowe z przodu, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, TSC, TA EBA i wspom. ruszania pod górę HSA, Felgi aluminiowe 16, wzór 5x2-ramienny, z ogumieniem 205/60, FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamk., funkc. lokal. pojazdu, Live Traffic, WiFi, Fotel kierowcy - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel kierowcy regul. elektrycznie w 4 kierunkach, Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, Fotel pasażera - ręczna regulacja pochylecia oparcia, Fotel pasażera z regulacją przód - tył, Fotele przednie - styl sportowy, Hamulec pokolizyjny, Hamulec postojowy - sterowany elektrycznie z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Inteligentny ogranicznik prędkości, Kamera cofania, Kierownica 3-ramienna, skórzana, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne chromowane, Klamki zewnętrzne drzwi - lakierowane w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk Ford My Key, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy, Konsola centralna Premium z przesuwającym podłokietnikiem, schówek zamykany roletą i gniazdko 12V, Konsola dachowa - średniej długości z lampkami LED w 1 i 2 rzędzie siedzeń, Krata wlotu powietrza górna, w kolorze tworzywa, z obramowaniem w kolorze satynowego aluminium, Lane Keeping Alert - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu, Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych - w kolorze chromu, Listwy progowe - w kolorze tworzywa, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, z kierunkowskazami, Podosufitka w jasnej tonacji, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne w 1 i 2 rzędzie, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Półka zasłaniająca przestrzeń bagażową, Radio SYNC3, DAB, nawigacja, wysł. 8", Applink 3.0, ACP, AA, Bluetooth, 2 USB, z ster. kierow., głośniki, wysł. 4,2", Reflektory - światła do jazdy dziennej LED, Reflektory LED dla świateł mijania, halogenowe dla świateł drogowych, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, System Auto-Start-Stop, System Pre-Collision Assist wspier. kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji + FCW + DBS + AEB, System bezkorkowego wlewu paliwa - Ford Easy Fuel, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System przypominający o zapięciu pasów dla wszystkich foteli, Szyba przednia z dodatkową warstwą akustyczną, Szyby przednie i tylne elektryczne z syst. automatycznego zamykania z czujnikiem przeszkody, Tapicerka materiałowa Foundry w ciemnej tonacji, z szarymi przeszyciami, Tempomat, Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60:40, Tylne spojler dachowy, lakierowany w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończony skórą, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego na tylnej kanapie, Układ wydechowy - pojedyncza końcówka, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne EPAS, Wybór trybu jazdy - Standardowy, Sportowy, Eco, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zamek centralny z pilotem, Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów, Światła przeciwmgielne, tylne, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier zwykły, Frozen White, Pakiet Winter, Radio SYNC 2.5, DAB+, wysł. 8", Applink 3.0, ACP, AA, z.głośno., Bluetooth, 2 USB, z. sterow. kierow., głośniki, Ładownica bezprzewodowa do smartfonów

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP51	205/60 16 96H	2,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP51	205/60 16 96H	2,5 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP51	205/60 16 96H	3,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP51	205/60 16 96H	3,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tapicerka siedziska 1.rząd L	rozerwanie	WY	0.9
2	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
7	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie	NA	1.5
8	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
9	Próg R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
11	Nakładka pokrywy tylnej dół	zarysowanie		
12	Dywaniki podłogi komplet	ubytki materiału		
13	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 58

Wykładzina podłogi - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Wykładzina podłogi - Inne 1



Fot. 60

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1