

Nr zlecenia: 13/08/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/08

**Zeceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>WBA31FZ040FP39527</b>
Marka:	<b>BMW</b>	Nr rejestracyjny:	<b>DW5VC80</b>
Model pojazdu:	<b>320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>003-06460</b>
Wersja:	<b>xDrive M Sport Steptronic</b>	Rok produkcji:	<b>2023</b>
Wskazanie drogomierza	91842 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/03/10		
Data wykonania badania technicznego	2028/03/07		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całkowita	2320 kg*		
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)		
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj napędu	4WD (4x4)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy z efektem metalicznym		

<b>WYPOSA ENIE STANDARDOWE</b>
--------------------------------

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	50 Pedał i podnódek M
2 Asystent uwagi	51 Podłokietnik centralny przedni regulowany
3 Autoalarm	52 Podłokietnik siedzenia tylnych
4 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	53 Podsuftka BMW Individual w kolorze antracytowym
5 ConnectedDrive Services	54 Poduszka powietrzna kierowcy
6 Czujnik deszczu	55 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
7 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	56 Poduszki powietrzne boczne przednie
8 Dywaniki welurowe	57 Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
9 Emergency call	58 Przycisk Start/Stop
10 Fotele przednie sportowe	59 Rama i rozpórki z kolorz Pearl Chrome
11 Funkcja Follow-Me-Home	60 Reflektory LED
12 Głośniki 6 szt.	61 Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
13 Gniazdo 12V w przednim schowku	62 Schowek na rękawiczki
14 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	63 Siatka oddzielająca przestrzeń bagażnika
15 Immobilizer	64 Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy
16 Kierownica wielofunkcyjna	65 System Active Guard Plus
17 Klakson dwutonowy	66 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
18 Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane	67 System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
19 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	68 System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami o zakazie wyprzedzania
20 Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M	69 System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
21 Kolumna kierownicy regulowana	70 System przeładunkowy
22 Kontroler iDrive	71 System stabilizacji toru jazdy DSC
23 Kółki układu wydechowego podwójne	72 System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
24 Kurtyny powietrzne boczne	73 Szyby atermiczne
25 Lakier niemetalizowany Biel alpejska	74 światła tylne LED
26 Lampy tylne LED	75 światło powitalne
27 Listwy dachowe w kolorze nadwozia	76 Tapicerka podłogowa alkantary i sensatec w kolorze czarnym z kontrastowym przeszyciem
28 Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	77 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszanymi rozmiarami opon
29 Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	78 Technologia SCR
30 Listwy progowe M z przodu	79 Teleservices
31 Logo M w zestawie wskaźników	80 Tempomat z funkcją hamowania
32 Lusterko wewnętrzne zewnętrzne automatycznie	81 Trójkąt ostrzegawczy
33 Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX	82 Tuner radiowy cyfrowy DAB
34 Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym	83 Uchwyty na kubki z przodu
35 Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połysk	84 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
36 Obramowania Shadow Line BMW Individual	85 Wykończenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
37 Obudowa lusterka w kolorze nadwozia	86 Wyświetlacz panoramiczny
38 Obudowy lusterek w kolorze nadwozia	87 Wyświetlanie punktu przesunięcia
39 Ochrona przed uderzeniem bocznym	88 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
40 Osłona wpuszczana na okno, matowa czarna	89 Załóżki siedzenia tylnych składane
41 Osłony przeciwsłoneczne	90 Zamek centralny zdalnie sterowany
42 Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżenia z funkcją hamowania w mieście	91 Zawieszenie sportowe M
43 Oświetlenie bagażnika	92 Zbiornik paliwa 59l
44 Oświetlenie powitalne	93 Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB

45	O wietlenie tablicy rejestracyjnej LED	94	Zestaw naprawczy opon
46	O wietlenie wewn trzne	95	Zestaw narz dzi
47	Oznaczenie modelu	96	Zł cza USB w konsoli centralnej typu A i C
48	Pakiet aerodynamiczny typu "M"	97	Zł cza USB w podłokietniku typu A i C
49	Pakiet schowków dodatkowych		

**L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego**

- Czujniki parkowania - przód/tył  
Czujniki parkowania - przód  
Czujniki parkowania - tył
- Kierownica sportowa typu M pokryta skór  
Kierownica sportowa typu M  
Kierownica pokryta skór
- Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Usługi Connected Drive  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne  
System In-Car Experiences
- Pakiet dodatkowych funkcji lusterek  
Lusterka zewn trzne składane elektrycznie  
Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie  
Lusterko zewn trzne pasera z funkcj parkingow  
Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
- Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie  
Szyby przednie regulowane elektrycznie  
Szyby tylne regulowane elektrycznie

**WYPOSA ENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji  
System nawigacji satelitarnej  
Wy wietlacz Head-Up  
Zł cza USB w podłokietniku  
Zł cza USB w konsoli centralnej  
Profil kierowcy  
Ł czno 4G LTE  
System operacyjny BMW 8.0  
Zestaw wska ników składaj cy si z zakrzywionego wielofunkcyjnego wy wietlacza 12,3" i 14,9" wy wietlacza dotykowego  
Usługi Connected Command  
Interfejs Bluetooth/Wifi
- Lakier metalizowany (dopłata)
- Szyby tylne przyciemniane
- Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 775" (dopłata)

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG PERFORMANCE+ TL	5,0
Przednie prawe:	GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG PERFORMANCE+ TL	5,0
Tylne lewe:	GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG PERFORMANCE+ TL	5,0
Tylne prawe:	GOODYEAR 225/50 R17 98H XL UG PERFORMANCE+ TL	5,0

**KOREKTY WARTO CI POJAZDU**

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)

## KOREKTY RÓ NE:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

<b>UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY</b>
--

Koła dodatkowe 4szt.

Opony 2x Goodyear Eagle F1 225/40 R19 5,5-6,2mm

2x Goodyear Eagle F1 255/35 R19 5,5-6,2mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Oglądziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalużyński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

<b>OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU</b>
---




**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecenia		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
5	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	80	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pknięcia, zarysowania		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**JAZDA KONTROLNA**

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogomic i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc .
- ü Niniejsza wycena nie mo e by publikowana w cało ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy postępowania si wycen w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc i dotycz cych przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj cy zobowi zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem si wszelkich roszcze , co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawno ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo ci danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz cych przedmiotowego pojazdu, niedost pnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko mo e ulec zmianie.
- ü W opinii zało ono, e nie wykryto adnych faktów, które mogłyby istotnie wpływa na warto wycenionego pojazdu, je li w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy wynikaj ce z przedstawionych informacji otrzymanych od u ytkownika/sprzedawcy/zamawiaj cego wycen , je li brak podstaw do kwestionowania ich zgodno ci ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposa enie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy programu. Lista wyposa enia w wycenie ma charakter pogl dowy i nie potwierdza kompletno ci. Aby ustali specyfikacje fabryczn wyposa enia nale y zwróci si do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono ogl dziny rzeczoznawca nie miał mo liwo ci zweryfikowania poprawno ci działania całego wyposa enia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny
- ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*