

Nr zlecenia: 165/23/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/23

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: T M B A H 7 N P 4 M 7 0 7 5 1 2 9
Marka: SKODA	Nr rejestracyjny: WE3V677
Model pojazdu: Superb III 2.0 TDI MR`20 E6d	Nr Info-Ekspert: 034-04367
Wersja: Style DSG	Rok produkcji: 2021

Wskazanie drogomierza	186904 km
Data pierwszej rejestracji	2021/07/13
Data wa no ci badania technicznego	2026/07/10
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całk.	2156 kg*
Jednostka nap dowy	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32	Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
2	Asystent wiatel Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light)	33	Radioodtwarzacz Bolero CD + MP3
3	Blokada mechanizmu różnicowego EDS	34	Reflektory przednie Matrix LED Top
4	Blokada mechanizmu różnicowego XDS Plus	35	Schówek na okulary
5	Bluetooth	36	Siatki mocujące bagaż
6	Czujnik deszczu	37	Spryskiwacze reflektorów
7	Dekor DARK BRUSHED	38	Sygnalizacja zmiany kierunku jazdy
8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	39	System aktywnego hamowania AEB
9	Fotele przednie i tylne z podparciem odcinka	40	System bezkluczykowej obsługi samochodu -

	I d wiowego		Kessy Full
10	Funkcja SMART LINK	41	System DSR
11	Gło niki 8 szt.	42	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
12	Gniazdo 12V 2 szt.	43	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
13	Gniazdo 12V w бага niku	44	System Front Assist z funkcj awaryjnego hamowania City
14	Hamulec antykolizyjny	45	System kontroli ci nienia w oponach
15	Hamulec r czny elektromechaniczny	46	System p/po lizgowy MSR
16	Immobilizer	47	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
17	Instalacja do monta u radia	48	System Start/Stop
18	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	49	Szyby przednie d wi koszczelne
19	Komputer pokładowy	50	Szyby tylne o wy szym stopniu przyciemnienia Sunset
20	Kurtyny powietrzne boczne	51	wiatła do jazdy dziennej LED
21	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	52	wiatła drogowe/mijania automatycznie przeł czane
22	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	53	wiatła tylne LED
23	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	54	Tarcze kół aluminiowe 17" DRAGON
24	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	55	Tempomat
25	Parasol	56	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
26	Podłokietnik z przodu JUMBO BOX	57	Układ wspomagania nagłego hamowania HBA
27	Poduszka powietrzna kierowcy	58	VIRTUAL COCKPIT cyfrowy zestaw wska ników
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	59	Zagłówki foteli przednich WOKS
29	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia	60	Zamek centralny zdalnie sterowany
30	Poduszki powietrzne boczne	61	Zestaw naprawczy opon
31	Pokrowiec do przewozu nart		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Fotele przednie z regulacj wysoko ci
 - Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci
 - Fotel pasa era z regulacj wysoko ci
- 3 Kierownica wielofunkcyjna, skórzana 2-ramienna
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Sterowanie radiem w kierownicy
 - Kierownica pokryta skór
 - Sterowanie telefonem w kierownicy
- 4 Lusterka zewn trzne z pamci poło enia ciemniane automatycznie
 - Lusterka zewn trzne z pamci poło enia
 - Lusterka zewn trzne ciemniane automatycznie
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 6 wiatła p/mgienne przednie z do wietlaniem zakr tów
 - wiatła p/mgienne przednie
 - System do wietlania zakr tów

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- 1 Kamera cofania
- 2 Koło zapasowe + podno nik
 - Podno nik
 - Koło zapasowe
- 3 Szyba przednia ogrzewana

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	3,5
Przednie prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	3,0
Tylne lewe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	5,0
Tylne prawe:	MICHELIN 215/55 R17 94V PRIMACY 4 TL	5,5

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbała o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Paweł Mulowski

Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
9	Błotnik tylny	L	Wgnieciony, zarysowania		
10	Błotnik tylny	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
11	Pokrywa tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie ogl dzin zabrudzony, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze po umyciu.

Na pozostałych elementach oblacowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		94-101µm	
2	Dach		96-104µm	
3	Błotnik przedni	L	91-93µm	
4	Próg	L	55-122µm	
5	Drzwi przednie	L	92-97µm	
6	Drzwi tylne	L	95-98	
7	Błotnik tylny	L	91-98µm	
8	Błotnik przedni	P	98-99µm	
9	Próg	P	85-130µm	
10	Drzwi przednie	P	98-101µm	
11	Drzwi tylne	P	97-99µm	
12	Błotnik tylny	P	100-110µm	
13	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		96-105µm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Zarysowana		
3	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
4	Zderzak tylny		Zarysowany		
5	Klamka zewn trzna drzwi bocznych przednich	L	Zarysowana		

**KABINA KIEROWCY – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
2	Akumulator		Rozładowany	Rozruch z zewn trznego ródfa zasilania	
3	Przestrze ładunkowa		Zarysowania, zabrudzenia		
4	Ostona przeciwstoneczna	P	Zabrudzona		
5	Poszycie słupka B	L	Zabrudzone		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

Liczne komunikaty:

- Układ kontroli ciśnienia w oponach
- Usterka systemu start-stop
- Usterka stabilizacji toru jazdy
- Usterka wspomaganie podjazdu
- Front Assist niedostępny
- Usterka dynamiczne wiatł kierowane
- Wymie baterii w kluczyku

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
| 1 | Główny przebieg pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Główny przebieg (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych poza oceną umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest w pełni na dzień oglądania. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie sprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, w pełni bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2




Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92




Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97




Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124



Fot. nr 125



Fot. nr 126



Fot. nr 127



Fot. nr 128



Fot. nr 129



Fot. nr 130



Fot. nr 131



Fot. nr 132




Fot. nr 133



Fot. nr 134



Fot. nr 135



Fot. nr 136

