

Nr zlecenia: 40/02/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 02.04.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	W1V44781313945003
Marka:	MERCEDES-BENZ	Nr rejestracyjny:	WB6511Y
Model pojazdu:	EQV 300 MR^20 447	Nr Info-Ekspert:	022-11538
Wersja:	L Avantgarde 90kWh	Rok produkcji:	2022

Wskazanie drogomierza	43773 km
Data pierwszej rejestracji	18.02.2022
Data wa no ci badania technicznego	17.02.2027
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 6 osobowy
Dop. masa całk.	3500 kg
Jednostka nap owia	elektryczna
Moc silnika	150kW (204KM)
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Asystent martwego pola lusterek	48	Poł czenie ratunkowe Mercedes-Benz
2	Asystent rozpoznawania znaków drogowych	49	Próg drzwi przesuwanych pod wietlany
3	Asystent ruszania na wzniesieniu	50	Przewód do ładowania Mode 2 długo ci 5 m
4	Asystent układu hamulcowego aktywny	51	Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych
5	Asystent utrzymania pasa ruchu	52	Radio cyfrowe DAB
6	Asystent wspomagania koncentracji Attention Assist	53	Schówek w desce rozdzielczej zamykany
7	Blokada drzwi przesuwanych aktywna	54	Schówek w konsoli centralnej
8	Czujnik deszczu	55	Serwis Live Traffic Information
9	Drzwi przesuwne lewe	56	Siedzenie pojedyncze, 2 rz d z lewej strony
10	Drzwi przesuwne prawe	57	Siedzenie pojedyncze, 2 rz d z prawej strony
11	Drzwi tylne podnoszone do góry	58	Siedzenie pojedyncze, 3 rz d z lewej strony

12	Fotel kierowcy komfortowy	59	Siedzenie pojedyncze, 3 rz d z prawej strony
13	Fotel pasażera przedni komfortowy	60	Sterowanie klimatyzacji zdalne
14	Funkcja Hold	61	Sygnalizacja akustyczna zbliżającego się pojazdu (w zakresie prędkości 0-30km/h)
15	Gniazdo 12V	62	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
16	Gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	63	Sygnalizacja niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
17	Hamulec postojowy elektryczny	64	System głośników dwudrożnych z przodu i tyłu
18	Immobilizer	65	System kontroli ciśnienia w oponach
19	Kanał ogrzewania dla przestrzeni pasażerskiej	66	System ładowania AC 11kW / DC 110kW
20	Kierownica pokryta skórą	67	System multimedialny MBUX rozszerzony
21	Kierownica wielofunkcyjna	68	System nawigacji satelitarnej
22	Klimatyzacja półautomatyczna TEMPMATIC	69	System oświetlenia inteligentny ILS LED
23	Kluczyk elektroniczny stylizowany na chromowany	70	System prowadnic z mechanizmem szybkiego mocowania w przestrzeni bagażowej
24	Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	71	Szyba drzwi tyłu nadwozia otwierana
25	Koło zapasowe	72	Szyby atermiczne
26	Kurtyny powietrzne	73	Szyby przednie regulowane elektrycznie
27	Lakier Biel Arktyczna	74	wiatła stop adaptacyjne
28	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	75	wiatła tylne LED
29	Lusterko wewnętrzne	76	wiatła włączane automatycznie
30	Moduł komunikacyjny z kartą SIM	77	wiatła z regulacją kąta pochylenia
31	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	78	wiatło dodatkowe STOP
32	Ogrzewanie dodatkowe elektryczne	79	Tablica wskaźników zintegrowana z kolorowym wyświetlaczem 5,5"
33	Okna z tyłu stałe	80	Tapicerka ze skóry Lugano czarna
34	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami podświetlanymi	81	Tarcze kół aluminiowe 17" 15-ramienne (RK8)
35	Oświetlenie do czytania w uchwytach nadokiennej	82	Tempomat
36	Oświetlenie otoczenia drzwi tyłu nadwozia	83	Touchpad
37	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	84	Uchwyt do wsiadania
38	Oświetlenie przy podłodze z przodu	85	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
39	Oświetlenie wnętrza Ambiente	86	Wykładzina dywanowa w przestrzeni kierowcy
40	Oświetlenie wyjścia	87	Wykładzina dywanowa w przestrzeni pasażerskiej
41	Panel dachowy komfortowy	88	Wykończenie wnętrza elementami ozdobnymi z podwójnymi paskami
42	Podłokietniki siedzenia w przestrzeni pasażerskiej	89	Wyświetlacz 10,2" dotykowy
43	Podsufitka tapicerowana	90	Zabezpieczenie drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
44	Podsufitka w kolorze szaro kryształ	91	Zaczep holowniczy wkręcany
45	Poduszka powietrzna kierowcy	92	Zamek centralny zdalnie sterowany
46	Poduszka powietrzna pasażera	93	Zawieszenie standardowe Plus
47	Poduszki powietrzne boczne przednie		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 2 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Pakiet Asystenta jazdy
 - Tempomat aktywny
 - Asystent utrzymania pasa ruchu
 - Asystent martwego pola lusterek
- 4 Zderzaki i listwy ochronne w kolorze nadwozia
 - Zderzaki w kolorze nadwozia
 - Listwy boczne w kolorze nadwozia

WYPOSA ENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Audio System Burmester Surround Sound
- 2 Fotel kierowcy wentylowany
- 3 Fotel pasażera wentylowany
- 4 Klimatyzacja automatyczna Thermotronic (dopłata)
- 5 Klimatyzacja Tempmatic półautomatyczna tylna
- 6 Lakier metalizowany (dopłata)
- 7 Siedzenia w II rzędzie 3-osobowe komfortowe, uchylny fotel
- 8 Szyby tylne przyciemniane
- 9 Tapicerka ze skóry Lugano jasny beż (dopłata)
- 10 Tarcze kół aluminiowe 18" 5 podwójnych ramion (R10) (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*TRAZANO 245/50 R18 104V ZUPERSNOW	5,0
Przednie prawe:	*TRAZANO 245/50 R18 104V ZUPERSNOW	5,0
Tylne lewe:	*TRAZANO 245/50 R18 104V ZUPERSNOW	5,0
Tylne prawe:	*TRAZANO 245/50 R18 104V ZUPERSNOW	5,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Liczba miejsc ogółem: 7

Liczba miejsc siedzących: 7

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą wystąpić różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Jacek Urbanski

Wycenę wykonał: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Odpryski powłoki lakierowej		

4	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej	
---	------	---	--------------------------------	--

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		130-140	
2	Dach		110-120	
3	Błotnik przedni	L	100-110	
4	Drzwi przednie	L	110-120	
5	Drzwi tylne	L	120-130	
6	Błotnik tylny	L	120-130	
7	Błotnik przedni	P	100-110	
8	Drzwi przednie	P	120-130	
9	Drzwi tylne	P	300-350	
10	Błotnik tylny	P	600-660	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Ośłona dolna - zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośnieść pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośnieść (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośnieść skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

Ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

Ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

Ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

Ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

Ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w

warunkach ogl dzin tj. bez dost pu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprz tu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obci eniem.

ü Rzeczoznawca podczas ogl dzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzi wypadkowej przeszło ci pojazdu. W przypadku podwy szonych warto ci pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyj to w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawc .

ü Niniejsza wycena nie mo e by publikowana w cało ci w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i tre ci takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania si wycen w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawc i dotycz cych przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupuj cy zobowi zany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem si wszelkich roszcze , co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawno ci i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwo ci danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie mo e by traktowana jako gwarancja sprzeda y przedmiotu wyceny za oszacowan warto .

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotycz cych przedmiotowego pojazdu, niedost pnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko mo e ulec zmianie.

ü W opinii zało ono, e nie wykryto adnych faktów, które mogłyby istotnie wpływa na warto wycenionego pojazdu, je li w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy wynikaj ce z przedstawionych informacji otrzymanych od u ytkownika/sprzedawcy/zamawiaj cego wycen , je li brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawc było niemo liwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposa enie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne bł dy programu. Lista wyposa enia w wycenie ma charakter pogl dowy i nie potwierdza kompletno ci. Aby ustali specyfikacje fabryczn wyposa enia nale y zwróci si do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono ogl dziny rzeczoznawca nie miał mo liwo ci zweryfikowania poprawno ci działania całego wyposa enia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



07/04/2026 09:10

Fot. nr 3



07/04/2026 09:10

Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



07/04/2026 09:13

Fot. nr 27



07/04/2026 09:14

Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu