

Nr zlecenia: 16/09/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/09

Zeceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2026

Rodzaj pojazdu: **Samochód terenowy**

VIN: **WBA41EG0405X97905**

Marka: **BMW**

Nr rejestracyjny: **PZ2T001**

Model pojazdu: **X1 2.0 Diesel MR`23 E6d U11**

Nr Info-Ekspert: **003-06379**

Wersja: **xDrive20d M Sport Step**

Rok produkcji: **2023**

Wskazanie drogomierza 72190 km

Data pierwszej rejestracji 2024/01/25

Data wykonania badania technicznego 2027/01/25

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Dop. masa całkow. 2260 kg

Jednostka napędowa z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)

Pojemność / Moc silnika 1995 ccm / 110kW (150KM)

Doładowanie Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów 4 / rz dowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów automatyczna

Rodzaj napędu AWD (4x4)

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	32 Poduszki powietrzne boczne przednie
2 Apteczka i trójkąt ostrzegawczy	33 Połączenie alarmowe Emergency call
3 Audio System	34 Reflektory LED
4 Czujnik deszczu	35 Relingi dachowe o wysokim połysku "M Shadowline"
5 Czujnik poziomu i klasy oleju	36 Skrzynia biegów automatyczna Steptronic dwusprzęgłowa
6 Czujnik zderzenia	37 Sygnał dzwoniący dwutonowy
7 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	38 System Active Guard
8 Dysze spryskiwaczy podgrzewane	39 System Auto Start/Stop
9 Dywaniki welurowe	40 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
10 Funkcja Follow-Me-Home	41 System hamowania awaryjnego
11 Funkcja ostrzegająca przed opuszczeniem pasa ruchu	42 System informowania o ograniczeniach prędkości
12 Główniki 6 szt.	43 System kontroli uwagi kierowcy
13 Gniazdo 12V w bagażniku	44 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
14 Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45 System Performance Control
15 Hamulec postojowy elektromechaniczny	46 System stabilizacji przyczepy
16 Immobilizer	47 System wspomagający hamowanie na zakręcie CBC
17 Klamki zewnętrzne zlicowane z powierzchni drzwi	48 Szyby elektrycznie regulowane
18 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	49 Wiatła stop dynamiczne
19 Kolumna kierownicy regulowana	50 Tempomat z funkcją hamowania
20 Komputer pokładowy	51 Tuner radiowy cyfrowy DAB
21 Kurtyny powietrzne boczne	52 Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
22 Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych	53 Usługi Connected Drive Services
23 Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera z przodu	54 Usługi TeleServices
24 Obramowania szyb czarne matowe	55 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
25 Oparcia siedzeń tylnych z regulacją pochylenia	56 Wybór trybów jazdy
26 Oparcie siedzenia II rzędu dzielone 40/20/40 i składane	57 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
27 Oświetlenie Ambiente	58 Zamek centralny
28 Oświetlenie powitalne	59 Zestaw naprawczy opon
29 Oznaczenie modelu	60 Zintegrowana instrukcja obsługi
30 Podłokietnik centralny przedni	61 Złotce USB-C, 2 szt. z przodu
31 Poduszka powietrzna centralna przednia	62 Złotce USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
 - Asystent parkowania równoległego
 - Asystent parkowania prostopadłego
 - Asystent cofania
- 2 BMW Live Cockpit Plus
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System Bluetooth
 - Sterowanie głosowe
 - System Apple Carplay
 - Funkcja Android Auto
 - Obsługa dotykowa

- Ł czno 4G LTE
Zestaw wskańników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widokami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet M Sport
Fotele przednie sportowe
Kierownica sportowa typu M
Kierownica pokryta skórą
Łopatkę przy kierownicy do zmiany biegów
Zawieszenie Adaptacyjne M
Napis "M" na bokach
Kluczyk z oznaczeniem "M"
Lakier niemetalizowany "Alpine White"
Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
Podsufitka M w kolorze antracytowym
Tarcze kół aluminiowe 18" "Double-spoke style 838 M", dwubarwne
Deska rozdzielcza Luxury o delikatnej fakturze. Dodatkowy akcent wizualny stanowi kontrastujące szare stebnowanie
Specyficzna zawartość dodatkowa w pakiecie M Sport
Nakładki zewnętrzne na progi M w kolorze nadwozia
Zderzak przód i tył w stylistyce M w kolorze nadwozia z dodatkowymi elementami w czarnym połysku
Krata wlotu powietrza w stylistyce M satynowe aluminium
Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M
- 5 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Audio system Hi-Fi Harman Kardon (dopłata)
Audio System Harman Kardon
Głośniki 12 szt.
Wzmacniacz
- 2 Dach panoramiczny
- 3 Lakier metalizowany "Cape York Green" (dopłata)
- 4 Rezygnacja z emblematu modelu
- 5 Szyby przeciwsłoneczne
- 6 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
- 7 Tarcze kół aluminiowe 18" "Star-spoke style 865" (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 245/45 R19 102V XL WIN.CONTACT TS 860S SSR F	7,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 245/45 R19 102V XL WIN.CONTACT TS 860S SSR F	7,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 245/45 R19 102V XL WIN.CONTACT TS 860S SSR F	7,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 245/45 R19 102V XL WIN.CONTACT TS 860S SSR F	7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historii pojazdu.gov.pl

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne różnice między cenami lokalnymi a srednimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Listwa - zarysowania		

Na pozostałych elementach oblacowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	90	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	80	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bieżącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiaczego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu