

Nr zlecenia: 115/31/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/31

**Zeceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kalu ny /zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód terenowy</b>	VIN:	<b>TMBGR6NW2P3070712</b>
Marka:	<b>SKODA</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PZ2V640</b>
Model pojazdu:	<b>Kamiq TSI MR`20 E6</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>034-04512</b>
Wersja:	<b>Ambition</b>	Rok produkcji:	<b>2022</b>
Wskazanie drogomierza	168806 km		
Data pierwszej rejestracji	2023/01/12		
Data wykonania badania technicznego	2028/01/07		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe		
Dop. masa całkowita	1726 kg*		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 81kW (110KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rz dowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Niebieski 2-warstwowy typu uni		

<b>WYPOSA ENIE STANDARDOWE</b>
--------------------------------

<b>L.p. Nazwa elementu wyposażenia</b>	<b>L.p. Nazwa elementu wyposażenia</b>
1 Asystent pasa ruchu	26 Poduszka powietrzna kierowcy
2 Czujniki parkowania - tył	27 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odciążenia
3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości	28 Poduszki powietrzne boczne przednie
4 Głośniki 8 szt.	29 Połączenie alarmowe
5 Hamulec antykolkowy	30 Półka nad przestrzenią bagażową
6 Immobilizator	31 Reflektory LED Basic
7 Kamera cofania	32 Relingi dachowe czarne
8 Kieszenie w oparciach foteli przednich	33 Schowek na okulary
9 Klamki wewnętrzne chromowane	34 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
10 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35 System Bluetooth
11 Klimatyzacja	36 System kontroli odstępów Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania
12 Koło zapasowe dojazdowe z tarczami stalowymi	37 System podpowiedzi momentu zmiany biegu
13 Krata wlotu powietrza z chromowanymi obwódkami	38 System Start/Stop
14 Kurtyny powietrzne boczne	39 System wspomagania ruszania pod górą HHC
15 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	40 Szyby przednie regulowane elektrycznie
16 Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	41 Szyby tylne regulowane elektrycznie
17 Mocowanie fotelika dziecka ISOFIX na tylnych skrajnych siedzeniach	42 światła tylne LED Basic
18 Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasażera	43 światło dodatkowe STOP
19 Ogranicznik prędkości	44 Tarcze kół aluminiowe 16" Sargas Aero opony 205/60
20 Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami	45 Tuner radiowy cyfrowy DAB+
21 Oświetlenie do czytania (przód)	46 Wnętrze Ambition z tapicerką z szarymi przeszyciami
22 Oświetlenie przestrzeni bagażowej, elementy mocujące i przenośna latarka	47 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne
23 Oświetlenie wnętrza z przodu i tyłu	48 Wycieraczka szyby tylnej
24 Parasol w drzwiach kierowcy	49 Zamek centralny zdalnie sterowany + 2 kluczyki składane
25 Podłokietnik centralny przedni	

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1 Fotele przednie z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego
Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
2 Kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą
Kierownica wielofunkcyjna
Kierownica pokryta skórą
3 Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
Komputer pokładowy
Wyświetlacz Maxi-DOT
4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5 Oparcie siedzenia tylnych dzielone asymetrycznie i składane
Oparcie siedzenia tylnych składane
Oparcie siedzenia tylnych dzielone asymetrycznie
6 Radioodtwarzacz Swing
Wyświetlacz radia 6,5"
Radioodtwarzacz Swing
Złącze USB typu C 2szt
7 System Easy Light Assist
Czujnik zmierzchu
światła z funkcją Coming Home/Leaving Home
8 System ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM, XDS+
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System p/porozgowy przy przyspieszaniu ASR
System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
System p/porozgowy MSR

Układ wspomagania naglej hamowania HBA  
 System monitorowania ci nienia powietrza w oponach TPM  
 System kompensacji podsterowno ci na zakr cie XDS+  
 System EDL

## WYPOSA ENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposa enia

- 1 Pakiet Comfort (dopłata)  
 Szyby tylne przyciemniane  
 Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa  
 Czujniki parkowania - przód  
 Czujniki parkowania - tył  
 Radioodtwarzacz Bolero  
 System Smartlink  
 Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie  
 Zł cze USB typu C 2szt  
 Wy wietlacz radia 8"

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92H WIN.CONTACT TS 870P TL	6,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92H WIN.CONTACT TS 870P TL	6,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92H WIN.CONTACT TS 870P TL	5,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/60 R16 92H WIN.CONTACT TS 870P TL	5,0

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	( + )
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	( + )
KOREKTA ZA PRZEBIEG	( - )
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( - )

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Ogl dziny wykonała: Mirela Słomi ska

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Próg	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
5	Błotnik tylny	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		110-130	
2	Dach		120-130	
3	Błotnik przedni	L	120-130	
4	Drzwi przednie	L	120-140	
5	Drzwi tylne	L	120-130	
6	Błotnik tylny	L	120-140	
7	Błotnik przedni	P	170-190	
8	Drzwi przednie	P	120-140	
9	Drzwi tylne	P	120-140	
10	Błotnik tylny	P	160-180	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		170-210	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zanieczyszczony nieznaną substancją		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	P	Zarysowana		
4	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych tylnych	P	Zarysowana		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Kanapa tylna		Zabrudzona		
4	Schówek		Zarysowania		
5	Wykładzina dachu (podsufitka)		Poplamiona		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
9	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania		

Wntrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Zarysowania		

**JAZDA KONTROLNA**

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Główna praca silnika                    | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogowym. i szybkościomierza  | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

---

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie wyposażenia dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10




Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70





Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75

Dokumentacja przekazania samochodu  
Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)  
TMBGR6NW2P3070712  
Data dostarczenia pojazdu 19.10.1.2023

Partner ŠKODA  
**PORSCHÉ**  
© INTER AUTO POLSKA  
Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.  
ODDZIAŁ Salon Serwis ŠKODA  
60-693 Poznań, ul. Obornicka 249  
tel. +48/61 846 01 01, fax +48/61 846 01 02  
REGON 272249958, NIP 6461002655

Pieczętka i podpis sprzedającego

Potwierdzam, że pojazd został mi przekazany w prawidłowym stanie oraz że otrzymałem(am) informacje dotyczące prawidłowej obsługi i warunków gwarancji.

Podpis Klienta

Czy pojazd posiada przedłużoną gwarancję?  
 TAK  
 NIE (nie przedłużonej gwarancji ŠKODA<sup>®</sup>)

**Właściciel pojazdu**  
1. Właściciel pojazdu  
Oficjalny numer rejestracyjny  
Właściciel pojazdu (tytuł, na  
Adres:  
Telefon:  
Partner ŠKODA  
Doradca  
Telefon:

Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, wamy bez podpisu