

Nr zlecenia: 17/09/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/09

Zeceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] IV-2026
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy	VIN: WBAYL110705X49599
Marka:	BMW	Nr rejestracyjny: PZ2T118
Model pojazdu:	X2 2.0 Diesel MR`18 E6d F39	Nr Info-Ekspert: 003-04018
Wersja:	xDrive20d Advantage Step	Rok produkcji: 2023
Wskazanie drogomierza	53652 km	
Data pierwszej rejestracji	2023/09/19	
Data wykonania badania technicznego	2026/09/19	
Rodzaj nadwozia	coupe 5 drzwiowy 5 osobowy	
Dop. masa całkowita	2190 kg	
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16	
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna	
Rodzaj napędu	AWD (4x4)	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni	

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	38 Podłokietnik centralny przedni
2 Antena dachowa w kształcie płetwy rekina w kolorze nadwozia	39 Poduszka powietrzna kierowcy
3 Czujnik deszczu	40 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
4 Czujnik kolizji	41 Poduszki powietrzne boczne przednie
5 Czujnik obciążenia foteli, sygnalizacja niezapiętych pasów	42 Połączenie alarmowe inteligentne (IEC)
6 Czujniki parkowania - tył	43 Przełącznik wartości jezdnych wraz z trybem ECO PRO
7 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	44 Przycisk Start/Stop
8 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	45 Serwis usług zdalnych Remote Services
9 Dywaniki welurowe	46 Spryskiwacze reflektorów
10 Dywanik zmiany biegów pokryty skórą	47 System Auto Start/Stop
11 Filtr cząstek stałych	48 System dynamicznej kontroli stabilności DSC
12 Filtr pyłkowy	49 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
13 Fotel pasażera z regulacją wysokości	50 System kontroli zjazdu ze wzniesienia
14 Funkcja Follow-Me-Home	51 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
15 Gniazdo 12V	52 System Performance Control
16 Hamulec postojowy elektryczny	53 System zabezpieczenia bocznych SIP
17 Immobilizer	54 Szyby atermiczne
18 Kierownica wielofunkcyjna	55 Wiatła do jazdy dziennej
19 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	56 Wiatła stop dynamiczne
20 Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	57 Tapicerka tekstylna Grid
21 Klosze kierunkowskazów białe transparentne	58 Tarcze kół aluminiowe 17" "V-Spoke 560"
22 Kolumna kierownicy regulowana	59 Tempomat z funkcją hamowania
23 Komputer pokładowy	60 Trójkąt ostrzegawczy
24 Kolumna układu wydechowego podwójna chromowana	61 Uchwyt na napoje
25 Krata wlotu powietrza czarna	62 Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku
26 Kurtyny powietrzne boczne	63 Usługi Connected Drive Services
27 Listwy okienne czarne	64 Usługi TeleServices
28 Listwy ozdobne oksydowane aluminium czarny mat, z listwą akcentów czarną błyszczącą	65 Ustawienia Personal Profile
29 Listwy progowe z napisem "BMW"	66 Wskaźnik zmiany biegu
30 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	67 Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
31 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX na tylnych siedzeniach	68 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
32 Oświetlenie do czytania (przód)	69 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
33 Oświetlenie do czytania (tył)	70 Zagłówki siedzeń tylnych regulowane
34 Oświetlenie powitalne	71 Zamek centralny
35 Oświetlenie przestrzeni bagażowej	72 Zawieszenie standardowe
36 Oświetlenie wewnętrzne	73 Zestaw naprawczy opon
37 Oznaczenie modelu	

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System Hi-Fi
 - Głośniki 6 szt.
 - System Bluetooth
 - Tuner radiowy cyfrowy DAB
 - Wyświetlacz kolorowy 6,5"
 - Zintegrowana instrukcja obsługi
 - Radio AM/FM
 - Wzmacniacz audio 100W
- 2 Kierownica sportowa pokryta skórą
 - Kierownica sportowa
 - Kierownica pokryta skórą
- 3 Pakiet schowków

- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Złote USB 2 szt.
- Schówek w konsoli centralnej
- Siatka zabezpieczająca bagaż
- Schówek w bagażniku (boczny)
- Podłokietnik tylny z schowkiem i 2 miejscami na kubek
- 4 Reflektory LED o rozszerzonym zakresie
 - Reflektory przednie LED
 - Wiatła tylne LED
- 5 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
 - System hamowania awaryjnego w razie kolizji
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym
 - Asystent uwagi
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Czujniki parkowania - przód/tył (dopłata)
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
- 2 Dach panoramiczny
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kamera cofania
- 5 Lakier niemetalizowany "Alpine White"
- 6 System nawigacyjny
 - System nawigacji satelitarnej
 - System obsługi głosowej nawigacji
 - Wyświetlacz 8,8" kolorowy, dotykowy, rozdzielczość 1280x480
- 7 Szyby przeciwsłoneczne (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Wyposażenie	Wyposażenie	Wyposażenie	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 205/60 R17 93H	SOTTO ZERO 3 TL *			6,0
Przednie prawe:	PIRELLI 205/60 R17 93H	SOTTO ZERO 3 TL *			6,0
Tylne lewe:	PIRELLI 205/60 R17 93H	SOTTO ZERO 3 TL *			7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 205/60 R17 93H	SOTTO ZERO 3 TL *			7,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Pirelli Cinturato P7 225/50 R18 5.5-6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalu ny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne różnice między cenami lokalnymi a srednimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		50	
2	Dach		80	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	120	

5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	100	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	100	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		TW	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdotykowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		
3	Klamka zewnętrzna drzwi bocznych przednich	L	Odpryski powłoki lakierowej		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Główna praca silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogowym. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu