

Nr zlecenia: 72/07/01/2026/Fleetmobility

z dnia: 2026/01/07

Zleceniodawca:

Jania Fleet Mobility sp. z o.o.
Korea ska 31B
52-121 Wrocław

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] I-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy	VIN: J M 4 B P 6 H E 1 0 1 4 1 0 8 9 2
Marka: MAZDA	Nr rejestracyjny: WI219NP
Model pojazdu: 3 - 2.0 MR`19 E6	Nr Info-Ekspert: 021-01488
Wersja: Exclusive-Line	Rok produkcji: 2023

Wskazanie drogomierza	9640 km
Data pierwszej rejestracji	2024/02/09
Data wa no ci badania technicznego	2027/02/08
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1875 kg
Jednostka nap dowia	z zapł. iskrowym Mild Hyb. (benzyna)
Pojemno / Moc silnika	1998 ccm / 90kW (122KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	Autoalarm	31	System bezkluczykowego dost pu do samochodu zaawansowany Smart Keyless
2	Czujnik zmierzchu	32	System dynamicznej kontroli stabilno ci DSC
3	Czujniki parkowania - przód	33	System E-Call
4	Czujniki parkowania - tył	34	System inteligentnego wspomagania hamowania SBS
5	Gałka d wigni zmiany biegów pokryta skór	35	System monitorowania ci nienia powietrza w oponach TPMS
6	Gło niki 8 szt.	36	System monitorowania martwego pola BSM
7	Gniazdo 12V	37	System nawigacji Mazda
8	Hamulec postojowy elektromechaniczny z	38	System ostrzegania o ruchu poprzecznym z

9	funkcj Auto Hold Immobilizer	39	tyłu pojazdu RCTA System rozpoznawania znaków ograniczaj cych pr dko TSR
10	Kamera cofania	40	System sterowania ergonomiczny HMI (pokr tło wielofunkcyjne)
11	Kierownica pokryta skór	41	System wspomagaj cy hamowanie SCBS
12	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	42	System wspomagaj cy utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LDWS+LKA)
13	Kurtyny powietrzne boczne	43	System wspomagania ruszania na wzniesieniu
14	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	44	System wykrywaj cy znu enie kierowcy Driver Alert
15	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	45	System zwi kszania przyczepno ci pojazdu zaawansowany (G-Vectoring Control+)
16	Lusterko kierowcy zewn trzne ciemniane automatycznie	46	wiatła do jazdy dziennej
17	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	47	wiatła tylne LED
18	Ładowarka indukcyjna	48	Tapicerka tekstylna Standard czarna
19	Multimedialny system rozrywki i t czno ci Mazda Connect (z ekranem 10,25")	49	Tarcze kół aluminiowe 18" Grey
20	Oslony przeciwsłoneczne z lusterkami pod wietlanymi	50	Tempomat aktywny MRCC +ISA
21	Podłokietnik centralny przedni	51	Tuner radiowy cyfrowy DAB
22	Podsufitka w kolorze czarnym	52	Usługi połączone MyMazda
23	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Poduszki powietrzne boczne przednie	54	Wy wietlacz Head-Up kolorowy na przedniej szybie
25	Przycisk uruchamiaj cy silnik	55	Zamek centralny zdalnie sterowany
26	Reflektory przednie LED	56	Zegary cyfrowe 7"
27	Spryskiwacze reflektorów	57	Zestaw gło nomówi cy "Bluetooth"
28	Spryskiwacze zintegrowane z wycieraczk szyby przedniej	58	Zestaw naprawczy opon
29	System Apple Carplay/Android Auto, bezprowadowe	59	Zł cze USB-C, 2 szt
30	System automatycznego przeł czania wiatel drogowych na mijania HBC		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Fotele przednie podgrzewane
Fotel kierowcy podgrzewany
Fotel pasażera podgrzewany
- 3 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 5 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BRIDGESTONE 215/45 R18	89W	TURANZA		7,0
Przednie prawe:	*BRIDGESTONE 215/45 R18	89W	TURANZA		7,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 215/45 R18	89W	TURANZA		7,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 215/45 R18	89W	TURANZA		7,0

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbało o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze wzgl du na zauwa alne różnice między cenami lokalnymi a srednimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.

Nie udost pniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Maj c na uwadze powy sze wyposażenie zostało ustalone na podstawie ogl dzin z natury. Aby ustali specyfikacje fabryczna wyposażenia nale y zwróci si do dealera. Nie mo na wykluczy , e mog wyst powa różnice w wyposażeniu.

Ogl dziny wykonywał: Patryk Kraszewski

Wycena wykonana: Adam Regulski


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
2	Słupki rodki	L	Wgnieciony z zarysowaniami i odpryskami powłoki lakierowej		
3	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd w trakcie ogl dzin zabrudzony oraz pokryty niegl , mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodze . Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.


NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70-80	
2	Dach		70-80	
3	Błotnik przedni	L	90-100	
4	Drzwi przednie	L	90-100	
5	Drzwi tylne	L	90-100	
6	Błotnik tylny	L	80-90	
7	Błotnik przedni	P	90-100	
8	Drzwi przednie	P	80-90	
9	Drzwi tylne	P	90-100	
10	Błotnik tylny	P	80-90	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposa enie zewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprz tem, układem paliwowym i wydechowym**

Akumulator rozładowany/uszkodzony.
Konieczna weryfikacja serwisowa.

JAZDA KONTROLNA

- 1 Gło no pracy silnika **BEZ UWAG**

Akumulator rozładowany, silnik uruchomiono po podł czeniu do zewn trznego ródła zasilania. Ze wzgl du na warunki pogodowe oraz rozładowany/uszkodzony akumulator nie było mo liwo ci wykonania jazdy kontrolnej. Jedynie uruchomiono silnik.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilo sztuk) | okazano 1kpl. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK skrócona |
| 4 | Ga nica | TAK |
| 5 | Trójk t ostrzegawczy | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu.

Zastrze enia ograniczaj ce opini .

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotycz ce wyposa enia) słu jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie mo e by zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzeda y konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporz dzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodze nieakceptowalnych po zako czeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczno ci uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodze wynikaj cych z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zu ycia.

ü Je li chcesz traktowa ten dokument jako ródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialno . eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialno ci za takie u ycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena słu y wył cznie do oszacowania warto ci rynkowej przedmiotu wyceny i nie mo e by wykorzystywana do adnego innego celu, ni wymieniony powy ej. W szczególno ci wycena nie mo e stanowi podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 35

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu