

Nr zlecenia: 175/31/03/2026/ABC Czepczy ski

z dnia: 2026/03/31

Zleceniodawca:

ABC Czepczy ski Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wigury 20
64-400 Mi dzychód

Rzeczoznawca:

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena

Zadanie: Ocena stanu technicznego i okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] IV-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ7NZJV020066
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	SK088MF
Model pojazdu:	Sharan PA 2.0 TDI-CR MR`16 E6	Nr Info-Ekspert:	040-10902
Wersja:	Highline BMT SCR 4MOTION DSG	Rok produkcji:	2017
Wskazanie drogomierza	134102 km		
Data pierwszej rejestracji	2017/12/11		
Data wa no ci badania technicznego	2026/11/26		
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy 7 osobowy		
Dop. masa całk.	2550 kg		
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 135kW (184KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna		
Rodzaj nap du	4x4		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	30	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Blokada mechanizmu ró nicowego EDS	31	Relingi dachowe chromowane
3	Dysze spryskiwaczy podgrzewane	32	Stoliki w oparciach foteli
4	Dywaniki	33	Sygnalizacja niezapi tych pasów
			bezpiecze stwa przednich

5	D wignia zmiany biegów pokryta skór	34	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektrycznie	35	Sygnalizacja zmiany kierunku jazdy
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	37	System kontroli ciśnienia w oponach
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	38	System p/porozkładowy MSR
10	Fotele tylne składane	39	System p/porozkładowy przy przyspieszaniu ASR
11	Fotele tylne z regulacją wzdłużną	40	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
12	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System Start/Stop
13	Hamulec postojowy elektryczny	42	System XDS
14	Immobilizator	43	Szyba przednia z izolacją akustyczną
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	45	Szyby tylne regulowane elektrycznie
17	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Komputer pokładowy MFA Premium	47	wiatła do jazdy dziennej
19	Kurtyny powietrzne boczne	48	wiatła mijania włączane automatycznie
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	wiatła tylne LED
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Tapicerka łóżeczka alcantara/tkanina
22	Lusterko wewnętrzne ciemniące automatycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 17" opony 225/50
23	Oparcie fotela pasażera z przodu składane	52	Uchwyty do mocowania ładunków
24	Oświetlenie progów drzwi przednich	53	Wskaznik poziomu płynu do spryskiwaczy
25	Oświetlenie progów drzwi tylnych	54	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
26	Podłokietnik centralny przedni	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Poduszka powietrzna kierowcy	56	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektrycznie
28	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	58	Zasłona przeciwsłoneczna bagażnika

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz CD/MP3
 - Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Drzwi boczne przesuwne
 - Drzwi boczne lewe przesuwne
 - Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kierownica wielofunkcyjna
 - D wignia zmiany biegów pokryta skór
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skór
- 5 Pakiet Czujnik deszczu
 - Lusterko wewnętrzne ciemniące automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Oświetlenie progów drzwi przednich wiatła mijania włączane automatycznie
- 6 wiatła p/mgielne przednie z doświetlaniem zakrętów
 - wiatła p/mgielne przednie
 - System doświetlania zakrętów
- 7 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
 - System ACC - automatyczna regulacja odległości
 - System Front Assist

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Kamera cofania
- 2 Lakier metalizowany
- 3 System "Park Pilot"
 - Czujniki parkowania - tył
 - System wspomagający parkowanie
- 4 Tarcze kół aluminiowe 18" "Toulon", opony 225/45 (dopłata)
 - Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
 - Tarcze kół aluminiowe 18"
 - Opony 225/45 R18

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*CONTINENTAL 225/45 R18 95Y SPORT CONTACT 5 SSR	6,5
Przednie prawe:	*CONTINENTAL 225/45 R18 95Y SPORT CONTACT 5 SSR	6,0
Tylne lewe:	*CONTINENTAL 225/45 R18 95Y SPORT CONTACT 5 SSR	6,5
Tylne prawe:	*CONTINENTAL 225/45 R18 95Y SPORT CONTACT 5 SSR	6,5

KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓ NE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonywał: Andrzej Pawlik

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	140	
7	Błotnik przedni	P	100	
8	Drzwi przednie	P	140	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	130	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bieżącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania, odkształcony	Brak spryskiwacza reflektora lewego	
2	Zderzak tylny		Zarysowania		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|-----------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | Okazano 1 sztuk |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z drogomierza

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

