



L.p.	Zespół	Opis stanu technicznego
1.	Silnik	Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Szczelny bez wycieków. Aktualnie w użytkowaniu.
2.	Ukł. przen. napędu	Eksploatacyjnie sprawny
3.	Mech. jezdne	Opony przednie (ok. 70%). Tylne ok. 50%. Wózek ok. 40%.
4.	Mech. sterowania i sygnalizacji	Układy hamowania, kierowania, sygnalizacji wymagają wykonania przeglądów i regulacji.
5.	Osprzęt	Młocarnia i podzespoły czyszczenia sprawne eksploatacyjnie. Sieczkarnia wymaga naprawy – ramię rzutnika wyłamane. Heder oraz wózek w pełni sprawne z oznakami częściowego zużycia technicznego. Osłona napędu po regeneracji. Sygnalizacja sprawna.
6.	Kabina i oblachowanie	Bez oznak nietypowego lub ponadnormatywnego zużycia. Podzespoły i wyposażenie wymagają wykonania przeglądu i konserwacji. Miejscowe zużycie korozyjne oblachowania, wymaga konserwacji.
7.	Ocena ogólna	Kombajn o znanej historii eksploatacji. Częściowo wykorzystywany do zbioru kukurydzy (ok. 1/3 czasu pracy), stąd wyższy od przeciętnego poziom zużycia podzespołów roboczych. Stan techniczny określa się, jako „dobry” (4/5). Wysoki poziom eksploatacji i konserwacji.

3. Wycena metodą: odtworzenia w warunkach rynkowych.

Cena nowej maszyny odtw. lub zastępującej ją Ca/Wpp	Współczynnik nowoczesności konstrukcji "K"	Stopień zużycia technicznego „S”	Stopień zużycia z przyczyn „zewnętrznych” „Z”	Wartość aktualna wyliczona () /zł./
1	2	3	4	5
2383740	0,9	0,50	0,25	804512

Wyliczenie wartości: $W_a = „1” \times „2” \times (1 - „3”) \times (1 - „4”) / \text{cyfry oznaczone „” są numerem kolumny /}$

Aktualna wartość ustalona - 805 000 zł.

Słownie: - osiemset pięć tysięcy zł.

Rzeczoznawca podpisując arkusz wyceny nie bierze odpowiedzialności za wady i uszkodzenia ukryte, wadliwy montaż oraz braki wynikłe po dokonanej wycenie środka.

Rzeczoznawca:



