

## Wycena wartości

<b>Zamawiający wycenę:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	45/31/03/2026/CarArena STANDARD
<b>Wykonawca wyceny:</b>	Przemysław Kalużny
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Wózek widłowy Jungheinrich EFG 320
<b>Nr fabryczny:</b>	FN330007
<b>Data sporządzenia wyceny:</b>	15-04-2026



## Treść wyceny

W dniu 08-04-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 45/31/03/2026/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Jacek Michalski. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest wózek widłowy Jungheinrich EFG 320.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

<b>Nazwa:</b>	Wózek widłowy
<b>Producent:</b>	Jungheinrich
<b>Model:</b>	EFG 320
<b>Rok budowy:</b>	2005
<b>Nr fabryczny:</b>	FN330007
<b>Czas pracy:</b>	12477h
<b>Moc silnika:</b>	W
<b>Masa własna:</b>	Ok 3300kg
<b>UDT:</b>	02-2027
<b>Napięcie baterii:</b>	48V
<b>Moc:</b>	Ok 5kW
<b>Promień skrętu:</b>	1,98m
<b>Udźwig nominalny:</b>	2000kg

## Wynik oględzin

Maszynę uruchomiono, wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie jazdy przód-tył. Układ napędowy, hamulcowy, kierowniczy sprawny, nie zaobserwowano nieprawidłowości. Wykonano symulację ruchów roboczych bez pod obciążeniem. Brak uwag. Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zarysowań czy odprysków lakieru. Uszkodzenia i odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej. Ogumienie w stanie dobrym

Stan wizualny maszyny określa się jako dobry.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

UDT ważne do: 02-2026

Podczas oględzin okazano księgę rewizyjną

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako dobry.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:


- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki


Dokumentacja zdjęciowa.













DETA 48V 6EPZS 690















