

Nr zlecenia: 155/14/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/14

**Zeceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kalu ny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Rodzaj pojazdu:	<b>Samochód osobowy</b>	VIN:	<b>WBA48FU0608E31855</b>
Marka:	<b>BMW</b>	Nr rejestracyjny:	<b>PZ4E185</b>
Model pojazdu:	<b>320 Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G20</b>	Nr Info-Ekspert:	<b>003-06446</b>
Wersja:	<b>xDrive M Sport Steptronic</b>	Rok produkcji:	<b>2024</b>

Wskazanie drogomierza	47306 km
Data pierwszej rejestracji	2024/04/22
Data wykonania badania technicznego	2027/04/22
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Dop. masa całkowita	2230 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

<b>WYPOSA ENIE STANDARDOWE</b>
--------------------------------

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	39 Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
2 Asystent uwagi	40 Poduszka powietrzna kierowcy
3 Autoalarm	41 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odroczenia
4 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji	42 Poduszki powietrzne boczne przednie
5 ConnectedDrive Services	43 Przycisk Start/Stop
6 Czujnik deszczu	44 Reflektory LED
7 Czujniki ciśnienia powietrza w oponach	45 Schowek na rękawiczki
8 Dywaniki welurowe	46 Sterowanie skrzyni biegów przy kierownicy
9 Emergency call	47 System Active Guard Plus
10 Fotele przednie sportowe	48 System dynamicznej kontroli trakcji DTC
11 Funkcja Follow-Me-Home	49 System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
12 Głośniki 6 szt.	50 System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
13 Gniazdo 12V w przednim schowku	51 System przeładunkowy
14 Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold	52 System stabilizacji toru jazdy DSC
15 Immobilizer	53 Szyby atermiczne
16 Kierownica wielofunkcyjna	54 wiatła tylne LED
17 Klamki podświetlane	55 wiatło powitalne
18 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	56 Tapicerka pościelenie alkantary i sensatec w kolorze czarnym z kontrastowym przeszyciem
19 Kolumna kierownicy regulowana	57 Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor" z mieszаныmi rozmiarami opon
20 Kontroler iDrive	58 Technologia SCR
21 Kolumny układu wydechowego podwójne	59 Telefonia ulepszona z rozszerzoną funkcją ci
22 Kurtyny powietrzne boczne	60 Teleservices
23 Lakier niemetalizowany Biel alpejska	61 Tempomat z funkcją hamowania
24 Lampy tylne LED	62 Trójkąt ostrzegawczy
25 Listwy dachowe w kolorze nadwozia	63 Tuner radiowy cyfrowy DAB
26 Listwy ozdobne aluminium Rhombicle	64 Uchwyty na kubki z przodu
27 Listwy progowe czarne z napisem "BMW"	65 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
28 Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniące automatycznie	66 Wykościelenie wnętrza listwy ozdobne srebrne, kwarc matowy
29 Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach tylnej osi	67 Wyświetlacz panoramiczny
30 Obramowania Shadow Line BMW Individual	68 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
31 Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części i składane	69 Zagłówki siedzenia tylnych składane
32 Osłony przeciwsłoneczne	70 Zamek centralny zdalnie sterowany
33 Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED	71 Zawieszenie sportowe M
34 Oświetlenie wewnętrzne trzecie	72 Zbiornik paliwa 59l
35 Pakiet aerodynamiczny typu "M"	73 Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
36 Pakiet schowków dodatkowych	74 Zestaw naprawczy opon
37 Podłokietnik centralny przedni regulowany	75 Złącze USB w konsoli centralnej typu A i C
38 Podłokietnik siedzenia tylnych	76 Złącze USB w podłokietniku typu A i C
<b>L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego</b>	
1 Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	
2 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą Kierownica sportowa typu M Kierownica pokryta skórą	
3 Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne trzecie regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne trzecie podgrzewane elektrycznie	
4 Pakiet Connected Professional Serwis Real Time Traffic Information	

- Usługi Concierge Services
- Usługi Connected Drive
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Usługi zdalne
- System In-Car Experiences
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
  - Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
  - Lusterko zewn trzne pasażera z funkcją parkingów
  - Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
- 6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

#### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Hak holowniczy
- 2 Szyby tylne przyciemniane

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/45 R18 91H SOTTO ZERO 3 TL MO	7,0
Przednie prawe:	PIRELLI 225/45 R18 91H SOTTO ZERO 3 TL MO	7,0
Tylne lewe:	PIRELLI 225/45 R18 91H SOTTO ZERO 3 TL MO	7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 225/45 R18 91H SOTTO ZERO 3 TL MO	7,0

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(-)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.

Opony Bridgestone Turanza T005

2x 225/40 R19 3-4mm

2x 255/35 R19 3-4mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Albert Kalużyński

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	60	
4	Drzwi przednie	L	120	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	80	
8	Drzwi przednie	P	110	
9	Drzwi tylne	P	90	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		120	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdotykowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

### JAZDA KONTROLNA

- |   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | Główna praca silnika                    | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogowym i szybkościomierza   | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiaczego wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*