

Nr zlecenia: 54/09/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 16.04.2026

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy</b>	VIN: <b>WVWZZZ3CZGE190138</b>
Marka: <b>VOLKSWAGEN</b>	Nr rejestracyjny: <b>SK490RR</b>
Model pojazdu: <b>Passat B8 2.0 TDI-CR MR`15 E6</b>	Nr Info-Ekspert: <b>040-07700</b>
Wersja: <b>Comfortline</b>	Rok produkcji: <b>2016</b>

Wskazanie drogomierza	412912 km
Data pierwszej rejestracji	03.05.2016
Data wa no ci badania technicznego	25.04.2025
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2070 kg
Jednostka nap dowia	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1968 ccm / 110kW (150KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	L.p. Nazwa elementu wyposażenia
1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27 Relingi dachowe czarne
2 Dywaniki	28 Schowek chłodzony
3 Fotel kierowcy z regulacją odcinka l d wowego elektryczn	29 Schowek dodatkowy w konsoli centralnej
4 Gniazdo 12V	30 Siedzenia tylne dzielone 40/20/40
5 Gniazdo 12V w bagażniku	31 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6 Hamulec postojowy automatyczny	32 System Front Assist
7 Hamulec wielokolizyjny	33 System ochrony pasażerów aktywny "PreCrash"

8	Immobilizer	34	System ostrzegania o zm. czeniu kierowcy
9	Kierunkowskazy LED	35	System p/po lizgowy MSR
10	Kieszzenie w oparciach foteli przednich	36	System p/po lizgowy przy przyspieszaniu ASR
11	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	37	System rekuperacji - odzyskiwania energii podczas hamowania
12	Kolumna kierownicy z regulacj wysoko ci i gł boko ci	38	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
13	Koło zapasowe pełnowymiarowe	39	System Start/Stop
14	Komputer pokładowy MFA Premium	40	System sygnalizacji spadku ci nienia w oponach
15	Kurtyny powietrzne boczne	41	Szyby atermiczne
16	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	42	Szyby przednie regulowane elektrycznie
17	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	43	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Lusterka zewn trzne w kolorze nadwozia	44	wiatła do jazdy dziennej
19	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie	45	wiatła tylne LED
20	Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie	46	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
21	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	47	Tempomat
22	Podłokietnik centralny przedni	48	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
23	Podłokietnik siedze tylnych	49	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
24	Poduszka powietrzna kierowcy	50	Zamek centralny zdalnie sterowany
25	Poduszka powietrzna pasa era z mo liwo ci odł czenia	51	Zderzaki w kolorze nadwozia
26	Poduszki powietrzne boczne przednie	52	Zegar analogowy

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego**

- 1 Audio System "Composition Colour"
  - Gło niki 8 szt.
  - Zł cze "AUX"
  - Zł cze kart SD
  - Radioodtworzacz CD/MP3
  - Wy wietlacz 5" dotykowy
- 2 Czujniki parkowania - przód/tył
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
- 3 Fotele przednie z regulacj wysoko ci
  - Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci
  - Fotel pasa era z regulacj wysoko ci
- 4 Kierownica multifunkcyjna
  - D wignia zmiany biegów pokryta skór
  - Sterowanie radiem w kierownicy
  - Kierownica pokryta skór
  - Sterowanie komputerem pokładowym przy kierownicy
- 5 System "Park Pilot"
  - Czujniki parkowania - tył
  - System wspomagaj cy parkowanie

**WYPOSA ENIE DODATKOWE****L.p. Nazwa elementu wyposa enia**

- 1 +Fotel kierowcy podgrzewany
- 2 +Fotel pasa era podgrzewany

**OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA**

Koło	Marka, typ	Bie nik [mm]
Przednie lewe:	FIRESTONE 205/55 R16 91T	WINTERHAWK 2 EVO TL 5,2
Przednie prawe:	FIRESTONE 205/55 R16 91T	WINTERHAWK 2 EVO TL 5,2
Tylne lewe:	FIRESTONE 205/55 R16 91T	WINTERHAWK 2 EVO TL 5,2
Tylne prawe:	FIRESTONE 205/55 R16 91T	WINTERHAWK 2 EVO TL 4,8

## KOREKTY WARTO CI POJAZDU

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓ NE:	
Aktualno bada technicznych	(-)
Konieczne naprawy pojazdu	(-)
Stan utrzymania i dbało o pojazd	(-)
KOREKTY RÓ NE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Kamil Parzonka

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
2	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy, wgniecione		
3	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscow korozj blachy		
5	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
6	Drzwi tyłu nadwozia		Niesprawne	Kłapa baga nika nie otwiera si	


Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Samochód po dłu szym postoju z racji uszkodzonego silnika.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdj ciowej.



## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiar wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Zarysowany, p. kni ty		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	P	Zabrudzone		
8	Wykładzina podłogi		Zabrudzona		

Wn. trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym**

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	P. kni ty		

Silnik pojazdu uszkodzony. Płyn chłodniczy dostał się do układu olejowego. Serwis, który podjął się weryfikacji twierdzi, że naprawa silnika jest nieopłacalna. Przebieg pojazdu może wskazywać również na zużycie sprzęgła oraz koła dwumasowego.

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

**JAZDA KONTROLNA**

Ze względu na uszkodzony silnik nie było możliwości uruchomienia silnika i wykonania jazdy kontrolnej. Pojazd unieruchomiony.

**POZOSTAŁE INFORMACJE**

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

---

---

## Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pod kątem czerpienia korzyści z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest wa ny na dzie ogl dzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialno ci za zmiany stanu pojazdu wynikaj ce z dalszej eksploatacji lub postoj u (np. uszkodzenie akumulatora, powi kszenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca si sprawdzenie daty wyceny

ü Je eli elementy jednostki nap dowej, układu przeniesienia nap du itp., s rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletno ci poszczególnych układów. Mo liwo wyst pienia braków w kompletacji (np. ze wzgl du na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy cz ci”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urz dzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczno ci przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikowa wskazania, np. za po rednictwem dost pnych ródeł takich jak [historiapojazdu.gov.pl](http://historiapojazdu.gov.pl)

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podł czenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawno ci technicznej pojazdu. W zwi zku z tym przyjmuje si i stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodze .

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletno ci w zakresie osprz tu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6




Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17




Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39




Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78







Fot. nr 83

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*