

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-137/2026_NO5662X

Numer szkody / sprawy SM-137/2026_NO5662X
Nr kalkulacji 9384

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145725

Numer rejestracyjny: NO5662X
Numer nadwozia: KNARH81BHM5079925
Marka: KIA
Model: Sorento 20-24
Typ: Sorento 2.2 CRDi Prestige Line 4WD DCT 7os.
Data pierwszej rejestracji: 27.07.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 9266
Data wyceny: 13.04.2026
Wycena na dzień: 13.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9384**
Data wyceny **13.04.2026**
Wycena na dzień **13.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-137/2026_NO5662X

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0145725

Numer rejestracyjny / numer VIN NO5662X / KNARH81BHM5079925
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 27.07.2021 / 57
Rok produkcji 2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 144 830 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 98 400 / 46 430
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka KIA
Model Sorento 20-24
Typ Sorento 2.2 CRDi Prestige Line 4WD DCT 7os.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
Okres dostępności 01.07.2020 - 28.02.2022
Pojemność silnika (ccm) 2151
Moc kW / KM 148 / 202
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa
- Asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu
- BAS - system wspomagania hamowania
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
- Czujnik zmiernych
- DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
- Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania
- Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparcia za pomocą przycisku w bagażniku
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
- Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55
- Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach w tym wysuwane podparcie pod uda z pamięcią
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 4 -kierunkowa
- Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach
- Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 2 -kierunkowa
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Fotele przednie z funkcją wentylacji
- Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca)
- Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
- Funkcja interkomu ułatwiająca komunikację kierowcy z pasażerami tylnych siedzeń
- Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych
- Funkcja walk-in ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie
- Gniazda USB dla 3 rzędu foteli
- Gniazda USB w oparciach foteli
- HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kamera 360 - system monitorowania otoczenia pojazdu
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie
- Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy
- Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- Kia Following Assist
- Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy
- Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych
- Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie
- Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych
- Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu
- Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości
- Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka
- Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania kłapy bagażnika
- KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- Kierownica z funkcją podgrzewania
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe, dojazdowe
- Lakier uni
- Lampy tylne LED (diodowe)
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu
- MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
- Nakładki na pedały, aluminiowe
- Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu
- Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania
- Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet
- Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D
- Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył
- Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
- Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki
- Podsufitka w kolorze czarnym
- Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
- Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń
- Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
- Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina
- Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie

- Reflektory LED typu projekcyjnego
- Regulacja podświetlenia zegarów
- Relingi dachowe - srebrne
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu
- Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne
- Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu
- Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flikowany
- Sortownik pod podłogą bagażnika
- Spoiler dachowy
- System Blind Spot Collision Avoidance Assist
- System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection
- System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania
- System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania + aktywacja hamulców w wypadku zagrożenia
- System nagłośnienia Bose z 12 głośnikami oraz systemem dynamicznej kompensacji dźwięku
- System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja
- System powiadamiania ratunkowego E-Call
- System Start/Stop
- System zdalnego parkowania z pilota
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby boczne-tylne przyciemniane
- Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu)
- Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana Nappa
- Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50
- TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika
- UVO Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie
- Wyświetlacz Head-up
- Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia
- Zamek centralny z pilotem
- Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE		Zakup
------------------------------------	--	-------

- | | |
|---|-----|
| • Dach szklany panoramiczny odsuwany elektrycznie, elektryczna roleta | PLN |
| • Lakier metalik | PLN |

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
-----------------------------	--	-------

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN |
|--------------------------------------|-----|

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY		Zakup
-------	--	-------

Oś 1, Opona 1 (lewa), UNIROYAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), UNIROYAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), UNIROYAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), UNIROYAL, 235/55R19

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	70
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Ograniczona moc systemu”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi tylne prawe – wgniecione, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, porysowany, listwa ochronna porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni lewy – pognięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej

staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































