

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-132/2026_WW842SX

Numer szkody / sprawy SM-132/2026_WW842SX
Nr kalkulacji 9365

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126619

Numer rejestracyjny: WW842SX
Numer nadwozia: TSMJYAA2S00588102
Marka: SUZUKI
Model: SX4 S-Cross 16-21
Typ: SX4 S-cross 1.4 T Premium aut
Data pierwszej rejestracji: 13.06.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 9247
Data wyceny: 07.04.2026
Wycena na dzień: 07.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9365**
Data wyceny **07.04.2026**
Wycena na dzień **07.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-132/2026_WW842SX

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126619

Numer rejestracyjny / numer VIN WW842SX / TSMJYAA2S00588102
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 13.06.2018 / 94
Rok produkcji 2018
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 166 313 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 119 800 / 46 513
Lakier niebieski metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka SUZUKI
Model SX4 S-Cross 16-21
Typ SX4 S-cross 1.4 T Premium aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.05.2017 - 31.05.2020
Pojemność silnika (ccm) 1373
Moc kW / KM 103 / 140
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
 - Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera,
 - boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag kolan kierowcy
- Automatyczne światła
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- Bagażnik z systemem wyjmowanej podwójnej podłogi i oświetleniem
- BAS - asystent układu hamulcowego
- Blokada zamka w drzwiach tylnych
- Chromowane listwy okienne
- Czujnik deszczu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- Engine Auto Start Stop System - System Start/Stop
- ESP - system stabilizacji toru jazdy + kontrola trakcji TC
- Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z mechaniczną regulacją wysokości
- Fotele przednie, ogrzewane
- Głośniki wysokotonowe x2
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Hill Hold Control
- Immobilizer
- Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7 cali
- Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
- Kierownica skórzana z przyciskami sterowania radiem
- Kierownica wielofunkcyjna, skórzana
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Kolumna kierownicy z mechaniczną regulacją położenia
- Lakier uni
- Lampy LED Hi/Low (światła mijania i drogowe)
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterka boczne, podgrzewane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Nakładki progów i zderzaka tylnego w kolorze srebrnym
- Nawiew wentylacji na nogi pasażerów tylnych siedzeń
- Pakiet Outdoor (osłony nadkoli, drzwi, progów i zderzaków)
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik z tyłu
- Połączenie ze smartfonem
- Relingi dachowe (srebrne - anodowane aluminium)
- Schowek na okulary
- Siedzenia tylne z regulowanym kątem pochylenia oparcia
- System dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera
- System kluczyka elektronicznego
- System kontroli trakcji
- System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
- System podpowiedzi zmiany biegów GSI
- System składania pedału hamulca w razie kolizji
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby atermiczne
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna, dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- TPMS - system kontroli ciśnienia w oponach
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone (60:40)
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, progresywne
- Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
- Wyświetlacz wielofunkcyjny zintegrowany z zestawem wskaźników
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik

PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%)

PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 215/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 215/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 215/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 215/55R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- reflektory (lewy oraz prawy) – klosze zmatowiałe,
- pokrywa wlewu zbiornika paliwa – zarysowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































