

Nr zlecenia: 112/13/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/04/20

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

### DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2026

Rodzaj pojazdu: <b>Samochód osobowy *</b>	VIN: <b>WBA85BZ0X0N311194</b>
Marka: <b>BMW</b>	Nr rejestracyjny: <b>PZ6E145</b>
Model pojazdu: <b>X3 Diesel MR`22 E6d G01</b>	Nr Info-Ekspert: <b>003-06398</b>
Wersja: <b>xDrive30d M Sport</b>	Rok produkcji: <b>2024</b>

Wskazanie drogomierza	39122 km
Data pierwszej rejestracji	2024/10/24
Data wykonania badania technicznego	2027/10/24
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całkowita	2550 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rz. dowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Schówek na rowerek
2	Asystent uwagi	44	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Autoalarm	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiał
4	Czujnik deszczu z automatycznym kontrolowaniem wiał mijania	46	Sygnalizacja dwutonowa
5	Czujnik kolizji	47	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
6	Czujnik poziomu i klasy oleju	48	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	49	System kontroli zjazdu ze wzniesienia

8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	50	System Mild-Hybrid
9	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	51	System mocowania bagażu
10	Dywaniki welurowe	52	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
11	Filtr cz. steczek stałych	53	System ochrony pieszych pasywny
12	Fotele przednie sportowe	54	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
13	Funkcja Follow-Me-Home	55	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
14	Głośniki 6 szt.	56	System Performance Control
15	Gniazdo 12V	57	System rekuperacji
16	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	58	System Speed Limit Info
17	Immobilizer	59	System Start/Stop bezkluczykowy
18	Kierownica wielofunkcyjna	60	System zabezpieczeń bocznych SIP
19	Klamki zewnętrzne trznie w kolorze nadwozia	61	Szyby atermiczne
20	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa	62	wiatła do jazdy dziennej
21	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	63	wiatła mijania LED
22	Komputer pokładowy	64	wiatła stop dynamiczne
23	Kontroler iDrive	65	Teleservices
24	Księżka samochodu elektroniczna	66	Tempomat z funkcją hamowania
25	Kurtyny powietrzne boczne	67	Trójkąt ostrzegawczy
26	Lusterka zewnętrzne trznie w kolorze karoserii z podstawą w kolorze czarnym	68	Tryb jazdy SPORT+
27	Lusterko wewnętrzne trznie ciemniane automatycznie	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	70	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
29	Obramowania szyb czarne	71	Uchwyty na kubki z przodu
30	Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części i składane	72	Układ kierowniczy sportowy zmienny
31	Oslony przeciwsłoneczne	73	Usługi Connected Drive Services
32	Oświetlenie powitalne	74	Wskaźnik zmiany biegu
33	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
34	Oświetlenie wnętrza	76	Wybór trybów jazdy
35	Podłokietnik centralny przedni	77	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Podłokietnik siedzenia tylnych	78	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
37	Poduszka powietrzna kierowcy	79	Zagłówki regulowane
38	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	80	Zamek centralny
39	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	81	Zbiornik paliwa powiększony
40	Poduszki powietrzne boczne przednie	82	Zestaw naprawczy opon
41	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call	83	Zestaw narzędzi
42	Reflektory LED		

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
  - System nawigacji satelitarnej
  - Radioodtwarzacz z RDS
  - System obsługi głosowej
  - Złącze USB 2 szt.
  - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
  - Profil kierowcy
  - Obsługa dotykowa
  - BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widokami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
  - Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 10,25" wyświetlacza pokładowego
- 3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

- Lusterka zewn. trznie regulowane elektrycznie
- Lusterka zewn. trznie podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
  - Serwis Real Time Traffic Information
  - System Apple Carplay
  - Funkcja Android Auto
  - Usługi Zdalne (dla smartfonu)
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
  - Lusterka zewn. trznie składane elektrycznie
  - Lusterko wewn. trznie ciemniane automatycznie
  - Lusterko zewn. trznie pasażera z funkcją parkingów
  - Lusterko zewn. trznie kierowcy ciemniane automatycznie
  - Lusterko zewn. trznie pasażera przyciemniane
- 6 Pakiet M Sport
  - Zawieszenie sportowe M
  - Kierownica sportowa typu M
  - Kierownica pokryta skórą
  - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
  - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
  - Listwy progowe z emblematem "M"
  - Koła układowe wydechowe chromowane
  - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
  - Napis "M" na bokach
  - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
  - Pedały "M"
  - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
  - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadwozia (spoilery, listwy, osłony progów)
  - Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
  - Listwy ozdobne aluminium Rhombic z listwami akcentów w perłowym chromie
  - Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
  - Deska rozdzielcza z niebieskim szwem ozdobnym w zależności od wyboru tapicerki
  - Zestaw wskaźników ze specyficznym wyciśnięciem "M"
  - Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
  - Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
  - Szyby przednie regulowane elektrycznie
  - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Zestaw głośnomówiący ze złączeniem USB
  - Zestaw głośnomówiący do telefonu
  - Złączenie "USB"

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

### L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Asystent parkowania plus (dopłata)
  - Kamera cofania
  - Czujniki parkowania - przód
  - Czujniki parkowania - tył
  - Kamera Surround View
  - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 Audio System Harmon Kardon Surround Sound (dopłata)
  - Głośniki 16 szt.
  - Korektor dźwięku cyfrowy
  - Wzmacniacz audio 464W
- 3 Fotele przednie podgrzewane
  - Fotel kierowcy podgrzewany
  - Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
  - Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
  - Fotel kierowcy z pamięcią położenia
  - Fotel pasażera regulowany elektrycznie
- 5 Galwanizowane wykończenie elementów obsługi (przyciski kierownicy, przełączniki funkcji szyb i lusterek)
- 6 Hak holowniczy sterowany elektrycznie
- 7 Kierownica podgrzewana
- 8 Oświetlenie Ambiente
- 9 Pakiet innowacji (dopłata)
  - Wyświetlacz projekcyjny Head-Up Display

- Reflektory adaptacyjne
- Reflektory z doświetlaniem łuków
- Reflektory przednie LED
- Asystent wiatel drogowych
- System ostrzegaj cy przed niezamierzonym zmianą pasa ruchu
- System Speed Limit Info
- System ostrzegania przed kolizją z tyłu
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
- Asystent martwego pola lusterek
- System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- 10 Reflektory laserowe BMW
- 11 System Dostępu do komfortowy
- 12 Szyby przednie z izolacją akustyczną
- 13 Szyby tylne przyciemniane
- 14 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
- 15 Tarcze kół aluminiowe 21" "V-Spoke 726L." opony Runflat, opony mieszane rozmiary (dopłata)
  - Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
  - Tarcze kół aluminiowe 21" "V-Spoke 726L." opony mieszane rozmiary
- 16 Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk) o rozszerzonym zakresie (dopłata)
- 17 Zawieszenie adaptacyjne z elektrycznie regulowaną siłą tłumienia

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE DZIAŁAJĄCEGO OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Wielkość	Wzrost kierowcy	Wzrost kierowcy	Wzrost kierowcy	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 245/50 R19	105V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *			7,0
Przednie prawe:	PIRELLI 245/50 R19	105V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *			7,0
Tylne lewe:	PIRELLI 245/50 R19	105V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *			7,0
Tylne prawe:	PIRELLI 245/50 R19	105V	XL SOTTO ZERO 3 R-FLAT *			7,0

### KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4szt.)

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



### NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	70	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Drzwi tylne	L	110	
6	Błotnik tylny	L	110	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	60	
9	Drzwi tylne	P	100	

10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urzędowo w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

### JAZDA KONTROLNA

- |   |                                   |          |
|---|-----------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika            | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego        | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuknięcia) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego  | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego  | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

### POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**  
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**  
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**  
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiekty. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmioty wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwości wyceny do ustalenia w warunkach oglądania tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oglądania poza warształtem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmioty

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmioty jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych przedmioty oraz nie weryfikowano prawdziwości danych przedmioty.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmioty wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oglądanie rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oglądania. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Może wystąpić braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych stron takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznanym, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*