

Nr zlecenia: 60/10/04/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 20.04.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy	VIN: VSSZZZKNZLW008929
Marka: SEAT	Nr rejestracyjny: PZ903UA
Model pojazdu: Tarraco EcoTSI MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert: 033-01662
Wersja: Xcellence S&S 4Drive DSG	Rok produkcji: 2019

Wskazanie drogomierza	167541 km
Data pierwszej rejestracji	05.11.2019
Data wa no ci badania technicznego	04.11.2026
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2380 kg
Jednostka nap dowia	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemno / Moc silnika	1984 ccm / 140kW (190KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj nap du	4x4
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSA ENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający cy blokowaniu kół	29	Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
2	Asystent parkowania	30	Mocowanie fotelika dzieci cego Top Tether na tylnych skrajnych miejscach
3	Asystent podjazdu z funkcj Auto Hold	31	Mocowanie fotelika ISOFIX na przednim fotelu pasa era
4	Asystent zjazdu	32	Oparcie siedze II rz du dzielone 40/20/40 i składane
5	Czujniki parkowania - przód	33	Ośłona chłodnicy Xcellence w kolorze chromu
6	Czujniki parkowania - tył	34	Ośłony przeciwsłoneczne poszerzane z lusterkami pod wietlanymi

7	Dezaktywacja poduszki powietrznej pasa era	35	Podłoga бага nika podwójna
8	Dywaniki tekstylne	36	Podłokietnik centralny przedni
9	Elementy dekoracyjne deski rozdzielczej w kolorze I ni cej czerni i szczotkowanego aluminium	37	Podłokietnik siedze tylnych
10	Elementy dekoracyjne zderzaków w kolorze srebrnym	38	Podsufitka z materiału w kolorze czarnym
11	Fotel pasa era przedni składany	39	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
12	Fotel pasa era regulowany elektrycznie	40	Poduszki powietrzne boczne przednie
13	Fotel pasa era z pami ci poło enia	41	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
14	Fotele przednie z regulacj podparcia odcinka I d wiowego	42	Roleta do бага nika
15	Full link	43	Siedzenia w II rz dzie regulowane
16	Gniazdo 12V w бага niku	44	Stoliki w oparciach foteli przednich składane
17	Gniazdo 12V w konsoli centralnej	45	System kontroli ci nienia w oponach
18	Hamulec pokolizyjny automatyczny (Multi Collision Brake)	46	System łatwego składania tylnych siedze
19	Hamulec postojowy elektromechaniczny	47	System przypominaj cy o zapi ciu pasów bezpiecze stwa na przednich fotelach
20	Kamera cofania	48	System rozpoznawania zm czenia kierowcy
21	Kieszenie w oparciach foteli przednich	49	Tapicerka tekstylna czarno-szara/Alcantara br zowa, br zoweprzeszycia
22	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	50	Tarcze kół aluminiowe 19" "Exclusive 37/1 srebrno-szare
23	Kurtyny powietrzne boczne	51	Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrz dów z kolorowym ekranem TFT 10,25"
24	Lakier niemetalizowany szary Urano Grey	52	Wn trze Excellence w kolorze czarnym
25	Listwy boczne zewn trzne w kolorze srebrnym	53	Wska nik poziomu płynu do spryskiwaczy
26	Listwy dekoracyjne imituj ce drewno	54	Zamek centralny zdalnie sterowany
27	Lusterka zewn trzne składane elektrycznie	55	Zestaw naprawczy opon
28	Lusterko wewn trzne bez ramki		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposa enia standardowego

- 1 Fotele przednie z regulacj wysoko ci
 - Fotel kierowcy z regulacj wysoko ci
 - Fotel pasa era z regulacj wysoko ci
- 2 Kierownica wielofunkcyjna z logo Xcellence obszyta skór
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skór
- 3 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet diodowego o wietlenia wn trza
 - O wietlenie przestrzeni бага owej LED
 - O wietlenie przestrzeni na nogi LED
 - O wietlenie do czytania LED (przód)
 - O wietlenie LED przy osłonach przeciwsłonecznych
 - Pod wietlenie LED schowka na desce rozdzielczej
 - O wietlenie LED schowka przed d wigni zmiany biegów
 - O wietlenie do czytania LED (tył)
- 5 Pakiet Easy Access
 - Drzwi tyłu nadwozia sterowane elektrycznie, bezdotkowo
 - System bezkluczykowego dost pu i uruchamiania pojazdu KESSEY
- 6 Pakiet Full LED
 - wiatła do jazdy dziennej LED
 - wiatła tylne LED
 - wiatła przednie LED
 - System do wietlania zakr tów
 - wiatła p/mgielne przednie LED
 - Kierunkowskazy tylne LED dynamiczne
- 7 Pakiet Light & Style
 - Szyby przyciemniane
 - Listwy boczne okien w kolorze srebrnym
 - O wietlenie wewn trzne w przednich i tylnych drzwiach LED w kolorze białym
- 8 Pakiet praktyczny
 - Czujnik zmierzchu
 - Czujnik deszczu
 - wiatła z funkcj Coming Home/Leaving Home
- 9 Pakiet wspomagania jazdy Basic Assistant

- Asystent pasa ruchu
- System kontroli odstępu Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych
- System powiadamiania ratunkowego (eCall)
- 10 Pakiet wspomagania jazdy Comfort Assistant
 - Asystent wiatel drogowych
 - System monitorowania martwego pola w lusterkach
 - System monitorowania otoczenia podczas wyjazdu tyłem
 - Tempomat aktywny ACC
 - System ochrony pasażerów podczas dachowania Rollover Assist
 - System ochrony pasażerów Pre-Crash Asasist
- 11 Pakiet zimowy
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Siedzenia tylne podgrzewane
 - Podgrzewanie płynu w spryskiwaczach
 - Fotel pasażera podgrzewany
- 12 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
 - Poduszka powietrzna kierowcy
 - Poduszka powietrzna pasażera
- 13 System ESC z ABS, ASR, HBA, EDL, XDS
 - ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
 - System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
 - System stabilizacji toru jazdy ESC
 - System XDS
 - System wspomagania nagłego hamowania HBA
 - System EDL
- 14 System nawigacji satelitarnej Navi
 - Głośniki 8 szt.
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz CD + MP3
 - Złotce "AUX"
 - Złotce kart SD
 - Wyświetlacz 8" kolorowy, dotykowy
 - Mapa Europy
 - Strumieniowe przesyłanie muzyki i prowadzenie rozmów telefonicznych Bluetooth
 - System rozpoznawania mowy i sterowania głosem rozbudowany
 - Złotce USB x2 dla 1 rzędu siedzeń (z obsługą urządzeń Apple)
 - Złotce USB dla 2 rzędów siedzeń (do ładowania)
- 15 System wyboru profilu jazdy SEAT Drive Profile (6 profili)
 - Wspomaganie układu kierowniczego progresywne
 - System wyboru trybu jazdy: Normal, Eco, Sport, Individual, Snow, Off-Road
- 16 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Tarcze kół aluminiowe 20" "Supreme 37/1 Matt Machined" srebrno-czarne (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 235/45 R20 100V XL SCORPION VERDE ALLSEASON TL V	7,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 235/45 R20 100V XL SCORPION VERDE ALLSEASON TL V	7,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 235/45 R20 100V XL SCORPION VERDE ALLSEASON TL V	6,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 235/45 R20 100V XL SCORPION VERDE ALLSEASON TL V	6,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĄ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(+)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY
--

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
4	Listwa błotnika przednia	P	Zarysowana		
5	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej		
6	Listwa błotnika tylna	P	Zarysowana		

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100	
2	Dach		110	
3	Błotnik przedni	L	110	
4	Drzwi przednie	L	160-380	
5	Drzwi tylne	L	230	
6	Błotnik tylny	L	190	
7	Błotnik przedni	P	110	
8	Drzwi przednie	P	90	
9	Drzwi tylne	P	260-450	
10	Błotnik tylny	P	310-710	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
2	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
3	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|----------------------------------|----------|
| 1 | Główna praca silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Główna (stuk) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja prawdziwości danych obiektu**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinie.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Je li chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, ni wymienionego powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto istotnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieją inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabrycznego wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny.
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych narzędzi takich jak historia pojazdu.gov.pl
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, że stan techniczny pojazdu jest nieznan, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, w a ny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66




Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu