

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214753/4/25-11401	Data raportu	17-04-2025
Rzeczoznawcy	Robert Rychta (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	17-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/27113/25/04/14	Miejsce oględzin	MM CARS, WOLNOŚCI 153, 41-800 ZA...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALGA2BJ8LA575970
Marka, model	LAND ROVER Range Rover 1...
Typ, wersja	Range Rover 4.4SD V8 AB
Numer rejestracyjny	WD9090H
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/4367 ccm/250 kW
Stan licznika	154 631 km
Data 1. rej./rok prod.	21-10-2019/2019
Data nast. bad. techn.	29-10-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Aktywna blokada tylnego mechanizmu różnicowego, Alarm perymetryczny, Alarm wolumetryczny, All Terrain Progress Control (ATPC), Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Brak ekranów RSE za zagłówkami przednich foteli, Chłodziarka w konsoli centralnej, Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasażerów podróżujących z tyłu), Czujnik martwego pola, Czujniki parkowania 360 stopni, Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami, Dach w kolorze nadwozia, Drzwi domykane elektrycznie, Dywaniki przód/tył z kontrastowymi krawędziami oraz z metalowymi rogami, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Fotele kierowcy i pasażera z pamięcią ustawień, Fotele przednie ogrzewane i wentylowane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 24 kierunkach, Fotele przednie z funkcją masażu, Fotele tylne - dwa oddzielne Executive Class z el. reg. oparc, 4 kierunkową reg. lędź., i pamięcią, Fotele tylne ogrzewane i wentylowane, Kierownica ogrzewana, Kierownica skórzana, wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna - 4-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie, Konsola tylna centralna składana elektrycznie, Kontrola stabilności przyczepy, Końcówki układu wydechowego 2, Lusterka boczne elektrochromatyczne el. składane i regulowane z pamięcią, ogrzewane + kierunkowskazy, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych w podsufitce, podświetlane, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Manetki zmiany biegów przy kole kierownicy, Możliwość odsuwania fotela przedniego pasażera z tylnej kanapy, Możliwość złożenia tylnej kanapy za pomocą przycisków w bagażniku, Nakrętki zabezpieczające do kół, Nakładki progowe podświetlane z napisem Autobiography, Ogrzewana szyba przednia, Ogrzewanie fotele przednie i tylne, Oświetlenie wnętrza LED z możliwością regulacji koloru i intensywności światła, Pedaly wykończone metalem, Podsufitka Alston, Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot, Protect (SOS Emergency Call, Optimised Assistance Call, InControl Remote App Essential), Remote premium (usługa), Skrzynia rozdzielcza dwustopniowa Twin-speed z reduktorem, Spryskiwacze lamp przednich, System Terrain Response 2, System Touch Pro Duo, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System inteligentnego elektrycznego składania siedzeń, System kamer wspomagających parkowanie, holowanie oraz manewrowanie w terenie, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System nawigacji Pro, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Szyba czołowa laminowana, akustycznie, Szyby boczne laminowane, Szyby standardowe, Tapicerka skórzana perforowana Semi aniline, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner TV, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł, Wykończenie elementów nadwozia w kolorze Atlas, Wykończenie wnętrza: Satin Straight Walnut, Wyświetlacz Head Up, Wyświetlacz Touch Pro 10 cali, Zaciski hamulców anodowane w kolorze szarym z napisem Land Rover, Zawieszenie adaptacyjne, Zawieszenie pneumatyczne z aktywną kontrolą nachylenia pojazdu, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Zestaw audio Meridian: radio CD/MP3, wzmacniacz 825W, 16 głośników, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Światła przeciwmgielne, Czujnik przeprawy przez wodę, Felgi aluminiowe 22, 11 - ramienne (wzór 1046) - Silver, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 24 kierunkach, pakiet, InControl Secure, Koło zapasowe pełnowymiarowe, 22-cal, Lakier metalik, Lampy przednie Pixel-laser LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem świateł drogowych, Lodówka w przedniej konsoli centralnej, Ogrzewanie postojowe ze zdalnym sterowaniem i czasowym programatorem, Pakiet Drive Pro, Pakiet Signature Entertainment, Pakiet Towing, Pakiet stylistyczny zewnętrzny Shadow, Pilot do garażu, uniwersalny, System jonizacji powietrza w kabinie, Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła, Szyby przyciemniane od słupka B, Wykończenie wnętrza Grand Black Lacquer, Boczna siatka bagażnika, Uchwyt na parasol w bagażniku, Słuchawki bezprzewodowe Whitefire, Dywaniki materiałowe, Wysuwane stopnie boczne, Relingi dachowe czarne, Belki dachowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT WINTER	275/40 22 108V	6,8 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT WINTER	275/40 22 108V	6,9 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT WINTER	275/40 22 108V	6,9 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSS CONTACT WINTER	275/40 22 108V	6,8 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150

7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1