

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06313/7/25-15201	Data raportu	10-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Krzysztof Orzeszyna mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	08-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/49099/25/07/07	Miejsce oględzin	MM CARS WROCLAW PZS, WYŚCIGO...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JTMRW3FV60D107444
Marka, model	TOYOTA RAV4 18-21
Typ, wersja	RAV4 2.5 Hybrid Comfort 4x4
Numer rejestracyjny	DW7NK58
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2487 ccm/131 kW
Stan licznika	156 791 km
Data 1. rej./rok prod.	07-07-2021/2021
Data nast. bad. techn.	07-07-2024
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Airbag chroniący kolana kierowcy, Antena dachowa Shark-Fin, Automatyczne światła drogowe (AHB), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Bluetooth, Chromowana końcówka wydechu, Chromowane obramowania szyb bocznych, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Dywan bagażowy wykończony materiałem antypoślizgowym, Dywaniki welurowe, EBD - elektroniczny system rozdziału sił hamowania, Elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem 225/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele z profilowanym podparciem bocznym, Funkcja automatycznego opuszczania i unoszenia szyb, przód i tył, Gniazda 12V (x2), Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB, Grill przedni w kolorze grafitowym, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienia, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Interfejs Apple CarPlay i Android Auto, Kamera cofania, Kanapa tylna, składana i dzielona w stosunku 60:40, Kierownica i gałka zmiany biegów skórzane, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie typu Bi-LED, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się), Mocowania ISOFIX, Nawiewy dla tylnego rzędu siedzeń, Obrotomierz, Ogranicznik prędkości automatyczny (ASL), Osłona przedniego i tylnego zderzaka w kolorze srebrnym, Osłona przestrzeni bagażowej, Podsuflita w kolorze jasnym, Podłoga bagażnika, podwójna, Podłokietnik przedni, Podłokietnik tylny, Podświetlenie wskaźników LED, Przeszycia tablicy rozdzielczej, szare, Prędkościomierz cyfrowy, Regulacja świateł głównych automatyczna, Relingi dachowe w kolorze Piano Black, Selektor trybów jazdy, Spojler tylny, System AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System), System Toyota Easy Flat, System keyless start, System kontroli ograniczenia uślizgu w mechanizmie różnicowym, System kontroli trakcji TRC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu, System multimedialny Toyota Touch 2 (dotykowy ekran 8"), System opóźnionego wyłączenia świateł Follow me home, System ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu z funkcją powrotu na zadany tor jazdy (SC), System powiadamiania o wypadkach drogowych (eCall), System rozpoznawania znaków drogowych (RSA), System stabilizacji przyczepy TSC, System utrzymujący pas ruchu (LTA), System wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) z systemem wykrywania pieszych (PD), System wykrywania zmęczenia kierowcy (SWS), Tapicerka materiałowa, Tempomat inteligentny, aktywny (IACC), Trail Mode, Tuner cyfrowy DAB, Usługi łączności Toyota Connected Car, VSC - system stabilizacji toru jazdy z kontrolą trakcji (TRC), Wskaźnik hybrydowy, Wykończenie wnętrza skórą ekologiczną, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz kolorowy TFT 7 pomiędzy zegarami, Zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, Zamek centralny sterowany pilotem, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Światła tylne LED, Lakier metalik, Pakiet Style, Stopnie boczne

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, TS870P	225/60 R18 104V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, TS870P	225/60 R18 104V	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, TS870P	225/60 R18 104V	7,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, TS870P	225/60 R18 104V	7,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150

15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	liczne, zarysowanie	NA	
2	Poszycie drzwi przednich L	wgniecenie, odpryski lakieru	NA	1.5
3	Pokrywa tylna	wgniecenie	NA	2
4	Półka konsoli środkowej dół	zabrudzenie	NA	
5	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie		
6	Błotnik przedni R	odpryski lakieru		
7	Pokrywa przednia	odpryski lakieru		
8	Poszycie drzwi przednich R	odpryski lakieru		
9	Poszycie drzwi tylnych R	odpryski lakieru		
10	Błotnik tylny R	zarysowanie, wgniecenie		
11	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze




**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
OC

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Instrukcje



**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40**

Zdjęcie do protokołu



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 46**

Spoiler zderzaka przedniego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**  
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



**Fot. 48**  
Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 52**  
Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56**

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 60**

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 64**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 66**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68**  
Konsola tunelu śr. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Konsola tunelu śr. - Inne 1