

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	391981/3/25-9528	Data raportu	19-03-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Andrzej Szymkowiak mgr inż. Michał Świątek	Data oględzin	19-03-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/18733/25/03/14	Miejsce oględzin	MM CARS WROCLAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WAUZZZF2XMN052428
Marka, model	AUDI A6 [C8] 18-23
Typ, wersja	A6 40 TDI mHEV Quattro Spor...
Numer rejestracyjny	WD4007P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/150 kW
Stan licznika	142 960 km
Data 1. rej./rok prod.	29-03-2021/2021
Data nast. bad. techn.	28-03-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowa metalizowana
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

8 głośników, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza - Aluminium, Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych, Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy, Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych, Audi Pre Sense Front, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy), Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Czujnik ciśnienia w oponach, Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów), Dywaniki podłogowe przód i tył, Elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika, Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa - skórzana, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu, Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED), Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniomą, Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni, Podsufitka materiałowa, Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem), Progresywny układ kierowniczy, Radio MMI plus, Reflektory przednie w technologii LED, Rozszerzony zakres ochrony pieszych, Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną, Tempomat z regulacją i limitem prędkości, Trójkąt ostrzegawczy i apteczka, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Usługi Audi connect Safety&Service, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki w fotelach z przodu, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie dynamiczne, Zbiornik paliwa - 63l, Zderzaki, wzmocnione, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej LED, Advanced key (kluczyk komfortowy) z funkcją otwierania bagażnika za pomocą gestów, Audi Connect Nawigacja & Infotainment, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Deska rozdzielcza i wyłożenie drzwi dwuczęściowe - lub dwukolorowe, Elektryczne wspomaganie unoszenia i opuszczania pokrywy bagażnika, Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne, równoległe) z ogumieniem, Fotele przednie konturowe z funkcją pamięci, Fotele przednie z funkcją wentylacji, Funkcja pamięci ustawień dla foteli konturowych, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna sportowa, spłaszczona u dołu - skórzana, Lakier metalik, Lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Pakiet Business, Pakiet Czerni, Pakiet Technology, Pakiet Travel, Pakiet oświetlenia wnętrza - konturowe/ambiente (6 profili kolorystycznych/do wyboru 30 barw), Pakiet skórzany ze skóry ekologicznej (dół), Pakiet sportowy S line, Panel obsługi - dotykowy, z elementami aluminium, Spryskiwacze lamp przednich, System nagłośnienia Audi Sound System, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka skórzana Valcona/skóra Milano perforowana, Tylna kanapa z dzielonym i składanym oparciem, Uchwyty ISOFIX z przodu + deaktywacja poduszki pasażera, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości, Zbiornik paliwa - 73l

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	245/45 R19 102V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	245/45 R19 102V	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	245/45 R19 102V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	245/45 R19 102V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150

14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia atermiczna, barwiona	zarysowanie	WY	2.7
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Listwa szybowa zewn.drzwi przednich L	zarysowanie	WY	0.3
4	Okiadzina zderzaka przedniego	zarysowanie	NA	2
5	Opona przednia R	rozerwanie	NS	0.6
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie, długość 4.00 cm		
7	Okiadzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie		
8	Błotnik tylny R	wgniecenie, długość 1.00 cm		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie		
11	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie		
12	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie, na krawędzi		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa




Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 42
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1