

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	05765/5/25-15201	Data raportu	30-05-2025
Rzeczoznawcy	Krzysztof Kalbarczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	27-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/33366/25/05/09	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>SJNTAAJ12U1066792</b>
Marka, model	NISSAN Qashqai 21-24
Typ, wersja	Qashqai 1.3 DIG-T mHEV Tek...
Numer rejestracyjny	WD7257S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/116 kW
Stan licznika	37 805 km
Data 1. rej./rok prod.	09-06-2022/2022
Data nast. bad. techn.	09-06-2025
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), Antena - płetwa rekina, Asystent przejazdu przez skrzyżowanie, Asystent zmiany pasa ruchu, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód, Czujniki parkowania, tył, Dach panoramiczny, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/50, Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 8-kierunkach, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia lędźwiowego, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo USB (x2), Gniazdo USB z tyłu (x2), Hamulec postojowy - elektryczny, Hill Start Assist - system wspomagający wjazd na wzniesienie z funkcją Auto Hold, Interfejs Bluetooth, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z manetkami zmiany biegów, Kierunkowskazy tylne LED, Klamka zewnętrzna z przyciskiem, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie i bezdotykowo, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Kolumna kierownicy regulowana w pionie i poziomie, Konsola centralna i boczki drzwi wykończone skórą ekologiczną, Koło zapasowe - dojazdowe, LSD - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, Lakier uni, Lampy przednie w technologii LED, Lampy tylne w technologii LED, Lusterka boczne elektrycznie składane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się, Oświetlenie ambientowe deski rozdzielczej i boczki drzwi, Oświetlenie ambientowe konsoli centralnej, Oświetlenie bagażnika, podwójne, Podłoga bagażnika - ruchoma, Podłokietnik - tył, ProPILOT z Navi-Link, Półka bagażnika, Radio z tunerem DAB, Relingi dachowe, System A-IVC z obsługą CRM, System I-Key z przyciskiem Start/Stop oraz dostępem bezkluczykowym, System audio z 6 głośnikami, System eCall, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, System kamer 360, System nawigacji satelitarnej z ekranem 12,3", System ostrzegający o możliwej kolizji, System ostrzegający o ruchu w kierunku poprzecznym (CTA), System ostrzegania i interwencji przy niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System regulowania prędkości, inteligentny, System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy przyczepy, System wykrywania pieszych/rowerzystów, System zapobiegania kolizjom podczas cofania, Szyby boczne elektrycznie regulowane z przodu i z tyłu, Szyby przyciemniane, Tapicerka częściowo skórzana w kolorze ciemnym z niebieskim wykończeniem wnętrza, Tempomat aktywny, inteligentny, Tylna kanapa dzielona 60/40, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika, tył, Uchwyty do mocowania bagażu (6x), Uchwyty na kubki z przodu, Uchwyty na kubki z tyłu, Usługi nawigacyjne A-IVC, VDC - System kontroli trakcji, Wlew paliwa, bezkorkowy, Wybór charakterystyki trybu jazdy, Wykończenie deski rozdzielczej miękkim materiałem w miejscu styku z kolanami kierowcy, Wyświetlacz Head-Up, Zegary cyfrowe TFT 12,3", Ładowarka bezprzewodowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik, Pakiet Zimowy

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	235/50 R19 99V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	235/50 R19 99V	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	235/50 R19 99V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT6	235/50 R19 99V	4,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka przedniego, dół	zarysowanie		
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 34**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1