

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214896/4/25-11401	Data raportu	30-04-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	29-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/28832/25/04/22	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>SJNFAAZE1U0186962</b>
Marka, model	NISSAN Leaf 22-
Typ, wersja	Leaf 40kWh Acenta
Numer rejestracyjny	DW3WU17
Silnik (rodz./poj./moc)	elektryczny/ ccm/110 kW
Stan licznika	21 424 km
Data 1. rej./rok prod.	24-04-2023/2023
Data nast. bad. techn.	24-04-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

6 głośników, ABS, AVAS - akustyczny system ostrzegawczy pojazdu, Airbag 6 sztuk (przednie, boczne i kurtynowe dla obu rzędów foteli), BA - system wspomagania nagłego hamowania, Blokada elektromechaniczna złącza ładowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Ekran 8-calowy dotykowy systemu audio, Felgi aluminiowe 16, czarne, z ogumieniem 205/55, Filtr przeciwpyłkowy, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne podgrzewane - dwa skrajne miejsca, Gniazdo USB z przodu (typ A), Gniazdo USB z tyłu (x2 typ A), Gniazdo zasilania 12V z przodu, Gwarancja 2 lata, Immobilizer, Kabel do ładowania EVSE 10A (do ładowania w domu ze standardowego gniazdka), Kabel ładujący 32A - do ładowarek publicznych lub domowych / złącze Typ 2, Kamera cofania, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki zewnętrzne - chromowane, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy z ręczną regulacją położenia - w pionie i w poziomie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami, Lusterka podgrzewane, Lusterko wsteczne z funkcją manualnego przyciemniania, Obsługa aplikacji Android Auto - połączenie kablem, Obsługa aplikacji Apple CarPlay - połączenie kablem, Obsługa złącza Bluetooth, USB, AUX, Ogranicznik prędkości (ASL), Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone (w stosunku 60/40), Oświetlenie portu ładowania, Pasy bezpieczeństwa z napinaczami, ogranicznikami obciążenia i regulacją wysokości, przód, Podłokietnik dla przedniego rzędu siedzeń, Punkty zaczepu ISOFIX na tylnej kanapie 2x - zewnętrzne miejsca, Reflektory halogenowe, Schowek na rękawiczki, System aktywnej kontroli zawieszenia: system inteligentny kontroli toru jazdy ruchów nadwozia, System audio AM/FM z możliwością odbioru sygnału cyfrowego DAB, System automatycznych świateł drogowych, System e-Pedal, System inforozrywki Nissan Connect, System inteligentnego automatycznego hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych, rowerzystów, System inteligentnego kluczyka i-KEY, System inteligentny ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, System interwencji w przypadku wykrycia pojazdu w martwym polu, inteligentny, System monitorowania ciśnienia w oponach, System ostrzegający o pojazdach w martwym polu, System ostrzegania o ruchu poprzecznym w trakcie cofania, System rekuperacji energii hamowania, System rozpoznawania znaków drogowych, System wspomagający ruszanie pod górę, Szyby elektrycznie sterowane z funkcją sterowania jednym naciśnięciem po stronie kierowcy, Tapicerka materiałowa, Tempomat Inteligentny, Tryb jazdy B (zwiększona siła odzysku energii), Tryb jazdy ECO - optymalizacja zużycia energii w celu zwiększenia zasięgu, Tylne światła LED, Wycieraczki przednie + czujnik deszczu, Wyświetlacz TFT 7 zintegrowany z zestawem analogowych wskaźników, Zagłówki 3x w drugim rzędzie siedzeń, Zdalne otwieranie portu ładowania przez i-Key, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw naprawczy opon, Złącze szybkiego ładowania typu CHAdeMO - maks. do 50 kW, Ładowarka pokładowa AC 6.6 kW - 1-fazowa, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne przednie, Światła z funkcją Follow Me Home, Lakier metalik

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, T005	205/55 16 91V	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T005	205/55 16 91V	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, T005	205/55 16 91V	5,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, T005	205/55 16 91V	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

17	Pokrywa bagażnika	do 150
----	-------------------	--------

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej




**Fot. 28**


Stacja ładowania baterii trakcyjnej



**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 31**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 32**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Instrukcje



**Fot. 34**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1