

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	06999/8/25-15201	Data raportu	30-08-2025
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	25-08-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/59482/25/08/12		Miejsce oględzin
			MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	U5YPV81BGPL179646
Marka, model	KIA Sportage 21-
Typ, wersja	Sportage 1.6 T-GDI mHEV GT ...
Numer rejestracyjny	SK139YG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1598 ccm/132 kW
Stan licznika	111 467 km
Data 1. rej./rok prod.	20-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	20-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Asystent jazdy po autostradzie HDA, Boczki drzwi wykończone elementami zamshowymi, podłokietnik drzwiowy wykończony skórą ekologiczną, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył, Czujnik zmierzchu, DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia, ESC - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył z funkcją auto po stronie kierowcy, Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie i tylne z funkcją podgrzewania, Fotele przednie regulowane elektrycznie, Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej, Funkcja automatycznego otwierania i zamykania pokrywy bagażnika Smart Tailgate, Funkcja bezpieczeństwa i automatycznej pracy szyb z przodu, Funkcja przypominania o sprawdzeniu tylnych siedzeń, Funkcja wyboru trybu jazdy, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli centralnej, Gniazdo USB w konsoli centralnej do transmisji danych, Gniazdo USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli centralnej, HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów, Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold, Immobilizer, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie, Kameralne oświetlenie wnętrza, Kia Connect, zestaw usług cyfrowych, wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym, zdalny dostęp, Kia Live - zestaw usług cyfrowych, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica z łopatkami zmiany biegów, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klamki wewnętrzne w kolorze metalicznym, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa, LFA - asystent utrzymania auta pośrodku pasa, LKA - asystent utrzymania pasa ruchu, Lampy LED mijania i drogowe adaptacyjne, inteligentne, Lampy tylne LED (diodowe), Listwa wykończeniowa deski rozdzielczej o strukturze włókna węglowego, Listwy okien z satynowym wykończeniem, Listwy progowe częściowo lakierowane na czarno i w kolorze nadwozia, Lusterka boczne podgrzewane, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze czarnym o wysokim połysku, Lusterka boczne z kierunkowskazami LED, Lusterko wsteczne fotochromatyczne, MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny, Nawiewy dla pasażerów 2 rzędu z funkcją regulacji temperatury trzeciej strefy, OTA (Over The Air) zdalna aktualizacja oprogramowania map Europy i Rosji, 1 rok, Pedale wykończone w kolorze matowym, Poduszka powietrzna kierowcy - centralna, Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla przednich i tylnych siedzeń, Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Pokrętko wyboru biegów typu Shift By Wire, Przedni podłokietnik ze schowkiem, Reling dachowe, Schowek pod podłogą bagażnika, System autonomicznego hamowania na skrzyżowaniach FCA-JX, System autonomicznego hamowania z funkcją wykrywania pojazdów, pieszych i rowerzystów FCA, System inteligentnego kluczyka - otwieranie i uruchamianie pojazdu bez kluczyka, przycisk Start/Stop, System nawigacji z 12.3-calowym ekranem, Radio, DAB, Kia Connect, Apple CarPlay, AndroidAuto, System powiadamiania ratunkowego E-Call, Szyba przednia akustyczna, Szyby boczne-tylne przyciemniane, TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy, Tapicerka skórzana - zamshowa, Tempomat, Tylna kanapa składana i dzielona w proporcji 40:20:40, Tylny podłokietnik z uchwytem na kubki, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika, Uchwyty do składania oparcia tylnej kanapy w bagażniku, Zderzak przedni GT-Line, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw głośnomówiący z Bluetooth, Zestaw wskaźników kierowcy z 12.3-calowym wyświetlaczem i 12.3-calowym ekranem centralnym, Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 15W z funkcją chłodzenia, Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, Światła przeciwmgielne LED, Lakier metalik, Pakiet Drive Wise Plus

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	235/55 R18 104V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Pokrywa przednia	odpryski lakieru	NA	
2	Zderzak Część dolna	zarysowanie		
3	Nakładka wew. bagażnika L	zarysowanie		
4	Nakładka wew. bagażnika R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu




Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Dowód rej. Str. 1




Fot. 32
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Osłona dolna silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 42

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2