

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	213814/2/25-11401	Data raportu	04-02-2025
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-02-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/07068/25/01/29	Miejsce oględzin	Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, 02-...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALWA2BU8NA227238
Marka, model	LAND ROVER Range Rover S...
Typ, wersja	Range Rover S 3.0 I6 HSE
Numer rejestracyjny	WD4904S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./2996 ccm/294 kW
Stan licznika	81 454 km
Data 1. rej./rok prod.	17-02-2022/2022
Data nast. bad. techn.	16-02-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Alarm volumetryczny, Android Auto, Apple CarPlay, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Brak odtwarzacza CD/DVD, Brak pakietu dla palących, Czujnik parkowania - przód i tył, Dach metalowy, Dach w kolorze nadwozia, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Kontrola stabilności przyczepy, Lampy przednie Matrix LED ze światłami obrysowymi LED i asystentem światła drogowych, Lusterka boczne el. składane, podgrzewane, z kierunkowskazami, el. regulowane z pamięcią, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Maski z aluminium, Nakładki progowe, aluminiowe z napisem Range Rover, Ogrzewana szyba przednia i dysze spryskiwaczy wycieraczek, Ogrzewane siedzenia przednie, Oświetlenie wnętrza LED, Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory), Podłokietnik tylny centralny, Pokrywa silnik, Pro Services oraz Wi-Fi Hotspot, Protect (SOS Emergency Call, Optimised Assistance Call, InControl Remote App Essential), Remote premium (usługa), Roleta bagażnika, Skrzynia rozdzielcza bez reduktora z mechanicznym centralnym mechanizmem różnicowym TorSen, Spryskiwacze lamp przednich, System Terrain Response z Dynamic Program, System Touch Pro Duo, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System kontroli zjazdu (Hill Descent Control), System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej PREMIUM, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód, Szyba czołowa laminowana, akustycznie, Szyby przednie boczne laminowane i hartowane boczne szyby tylne, Tapicerka skórzana perforowana Windsor z fotelami regulowanymi w 16 kierunkach z pamięcią ustawień, Tempomat, Tryb dynamiczny - konfigurowalny, Tuner cyfrowy DAB, DAB+, DMB, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Uchwyty ISOFIX, tył, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie światła, Wykończenie wnętrza Micro Mesh Aluminium, Wyświetlacz Touch Pro 10 cali, Zaciski hamulców anodowane w kolorze szarym z napisem Land Rover, Zamek centralny sterowany pilotem, Zastonki przeciwsłoneczne, jednocześnie, Zawieszenie aktywne, Zawieszenie pneumatyczne, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Światła do jazdy dziennej (DRL), Światła przeciwmgielne, Brak oznaczenia wersji i silnika, Dach panoramiczny, stały, z elektrycznie sterowanymi rotelami, Elektrycznie, bezdotykowo otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 22, 5 ramienne (wzór 5004) Gloss Black z ogumieniem, Hak holowniczy wysuwany/chowany elektrycznie, Kierownica ogrzewana, Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, 22-cale, Lakier metalik, Lusterka boczne el. składane, elektrochromatyczne po stronie kierowcy z lampką doświetlającą podłoże, Ogrzewane i wentylowane siedzenia przednie, Pakiet stylistyczny zewnętrzny Black, Szyby przyciemniane od słupka B, Zastonki przeciwsłoneczne, dwuczęściowe, Zestaw audio Meridian, wzmacniacz 380W, 13 głośników

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT CROSS	275/40 22 108V	8,3 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT CROSS	275/40 22 108V	8,2 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT CROSS	275/40 22 108V	8,2 mm
	lewe	CONTINENTAL, WINTER CONTACT CROSS	275/40 22 108V	8,2 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
2	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
7	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
8	Tapicerka oparcia 1.rząd L	zarysowanie		
9	Felgi alu	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35
hak



Fot. 36
dźwięk

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
nawigacja



Fot. 38
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42
Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50
Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1