

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	394261/4/25-9573	Data raportu	15-04-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	14-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/25482/25/04/07	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WAUZZZF47NA042515</b>
Marka, model	AUDI A4 [8W] 19-
Typ, wersja	A4 35 TFSI mHEV S Line S tronic
Numer rejestracyjny	WJ8470K
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1984 ccm/110 kW
Stan licznika	47 056 km
Data 1. rej./rok prod.	20-05-2022/2022
Data nast. bad. techn.	20-05-2025
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne), stylistyka S z ogumieniem 245/40, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Lampy w technologii LED (diodowe), Listwy ozdobne wokół szyby w kolorze czarnym, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium z logo S, podświetlane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, przód, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Reflektory przednie w technologii LED, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie sportowe, Zderzaki, wzmacnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Dywaniki podłogowe przód i tył, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, Pakiet bezpieczeństwa dla dzieci, Pakiet optyczny w tonacji aluminium (Rama dachu i listwy wokół okien z anodowanego aluminium), Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy, Pakiet promocyjny Comfort, Pakiet promocyjny Exterieur, Rezygnacja z opon zoptymalizowanych pod kątem oporów toczenia, zniesienie ograniczenia prędkości 19cali, Zbiornik paliwa - 54l

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/35 19 93W	6,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/35 19 93W	6,5 mm
tylna	prawe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/35 19 93W	6,5 mm
	lewe	HANKOOK, WINTER ICEPT EVO3	245/35 19 93W	6,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk, ubytki materiału	WY	0.5
2	Spojler zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie		
4	Felga przednia L	rysa/odprysk		
5	Felga przednia R	rysa/odprysk		
6	Felga tylna R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**


Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 26**  
Spód pojazdu tył

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**




**Fot. 27**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Książka serwisowa – dane



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Fotel prz. lew. - Inne 1